

GB	Instructions for use
USA	activ C intervertebral disk prosthesis
D	Gebräuchsanweisung activ C-Bandscheibenprothese
F	Mode d'emploi Prothèse de disque intervertébral activ C
E	Instrucciones de manejo Disco intervertebral protésico activ C
I	Istruzioni per l'uso Protesi discale activ C
P	Instruções de utilização Prótese de disco intervertebral activ C
NL	Gebruiksaanwijzing activ C-tussenwervelschijfprothese
CZ	Návod k použití activ C-protéza meziobratlové ploténky
PL	Instrukcja użytkowania Proteza dysku międzykręgowego activ C
SK	Návod na používanie Náhrada medzistavcovéj platničky C activ
CN	使用说明书 颈椎人工椎间盘 (商品名: activ C)
KR	사용방법 및 사용시주의사항 사용방법 및 사용시주의사항 추간체고정보형재 (activ C, 형명 개별기재)

B|BRAUN

SHARING EXPERTISE

Aesculap AG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Germany
Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600
www.aesculap.de

TA-Nr. 011995 07/11 V5 Änd.-Nr. 42270



0123
CE marking according to directive 93/42/EEC
CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE
Símbolo CE, em conformidade com a Directiva 93/42/CEE
CE-certificering conform richtlijn 93/42/EEG
CE-označení podle směrnice 93/42/EHS
Oznakowanie CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/WE
Oznaczenie CE podľa smernice 93/42/EHS
根据 93/42/EWG 指令的 CE 标志

Technical alterations reserved
Technische Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications techniques
Sujeto a modificaciones técnicas
Con riserva di modifiche tecniche
Salvo alterações técnicas
Technische wijzigingen voorbehouden
Technické změny vyhrazeny
Zmiany techniczne zastrzeżone
Technické zmeny vyhradené
保留技术变动的权力

**CAUTION**

Federal law restricts this device to sale by or on order of a physician!

Intended use

The activ C intervertebral disk prosthesis is used for replacing intervertebral disks in the cervical spine (between C3 and C7). It serves to restore the disk height and segmental mobility.

The activ C intervertebral disk prosthesis consists of three components:

- superior prosthesis plate with spikes for anchoring at the vertebral body
- inferior prosthesis plate with central anchoring fin for anchoring at the vertebral body
- Polyethylene inlay

The prosthesis plates and the polyethylene inlay together form a ball joint. The polyethylene inlay is anchored in form-fit in the inferior prosthesis plate. activ C intervertebral disk prostheses are available in six different sizes (XS, S, M, L, XL and XXL) and in up to two different heights (5 mm and 6 mm). The activ C intervertebral disk prostheses are supplied completely pre-assembled.

Materials

The materials used in the implant are listed on the packaging:

Materials
ISODUR® F wrought Cobalt-Chromium alloy CoCrMo according to ISO 5832-12
PLASMAPORE® surface coating, pure titanium according to ISO 5832-2
Ultra-high molecular low-pressure polyethylene to ISO 5834-2

ISODUR® and PLASMAPORE® are registered trademarks of Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indications

Use for the following indications:

- Symptomatic cervical discopathy
- Fresh disk prolapse

Contraindications

Do not use in the presence of:

- Fever
- Infection
 - acute
 - systemic
 - in the spine
 - local
- Systemic diseases and metabolic disorders
- Pregnancy
- Osteoporosis, osteochondrosis, severe osteopenia
- Medical conditions that could preclude a successful implantation (e.g. pre-existing kyphosis)
- Spondylarthrosis
- Chronic degenerative spinal stenosis
- Segmental instability
- Spinal deformity
- Chronic spondylotic myelopathy
- Ossification of the anterior longitudinal ligament (ALL) and/or the posterior longitudinal ligament (PLL)
- Distinct osteophytic and sclerotic changes of the vertebral bodies
- Preoperative immobile segment (mobility less than 2° in flexion/extension)
- Preoperative disk height of the segment to be operated on less than 3 mm
- Narrow, hard disk symptoms
- Poor quality of the articular complex
- Facet joint degeneration
- Vertebral body fracture of the cervical spine
- Tumors of the cervical spine
- Pharmaceutical or other drug abuse; alcoholism
- Foreign body sensitivity to the implant materials
- Inadequate patient compliance
- Cases not listed under indications

Side effects and adverse interactions

• Dislocation, loose, worn or broken implant components

• Loss of fixation, dislocation and migration

• infections.

• Allergic reactions to the implant materials

• Tissue reaction to implant materials

• Venous thrombosis, lung embolism, cardiac arrest

• Hematomas and wound healing disorders

• Periarticular calcifications and fusions

• Injuries to

- nerve roots
- spinal cord
- blood vessels
- organs

Preoperatively existing segmental kyphosis and/or so-called "straight neck" can lead to postoperative kyphotic position of the prosthesis and/or immobility of the segment.

Acute myelopathies can have various reasons. Not all of them can be treated successfully with a prosthesis.

Safety notes

- It is the operating surgeon's responsibility to ensure that the surgical procedure is performed properly.
- General risk factors associated with surgical procedures are not described in this documentation.
- The operating surgeon must have a thorough command of both the hands-on and conceptual aspects of the established operating techniques.
- The operating surgeon must be fully conversant with bone anatomy, including the pathways of nerves, blood vessels, muscles, and tendons.
- Aesculap is not responsible for any complications arising from erroneous indication, wrong choice of implant, incorrect combination of implant components and operating technique, the limitations of the treatment method, or inadequate asepsis.
- Always observe the instructions for use of the individual Aesculap implant components.
- The implant components were tested and approved in combination with Aesculap components. If other combinations are used, the responsibility for such action lies with the operating surgeon.
- Only combine Aesculap modular implant components with each other.
- Do not, under any circumstances, use damaged or surgically excised components.
- Implants that have been used before must not be reused.
- The physician in charge decides whether implanted implant components should be removed. In this case he must be conscious of the potential risks of a further operation as well as of the difficulties of an implant removal.

**Interactions between MRI and implant components!**

- MRI examinations using magnetic fields of 1.5 and 3.0 tesla do not present an additional risk to implant wearers.
- MRI causes non-critical, localized heat development.
- Implants produce moderate MRI artifacts.

- The implant components applied, along with their article numbers, the name of the implant, as well as the batch number and serial number (if available) must be documented in all patient records.
- Postoperatively, individual patient information, as well as mobility and muscle training, is of particular importance.
- Damage to the load-bearing structures of the implant may result in loosening of components, their dislocation and migration, and other severe complications.
- In order to promote the earliest possible detection of any problems or complications, the operation results must be followed up at regular intervals with the aid of appropriate examination procedures.
- Only use instruments intended for Aesculap activ C intervertebral disk prostheses.
- Follow the instructions for use of trial implants, handle, reamer guide and chisel guide TA011996 and insertion instrument and spacer TA011997.
- Follow the operating manual (no. 031301).

Sterility

- The implant components are supplied pre-assembled in labeled protective packaging.
- The implant components have been sterilized by irradiation.
- Store implant components in their original packaging. Remove them from their original protective packaging only just prior to application.
- Prior to use, check the product expiry date and verify the integrity of the sterile packaging.
- Do not use implant components that are past their expiry date or whose packaging is damaged.

**Damage to implants caused by processing and resterilization!**

- Do not process or resterilize the implants.

Application**Risk of injury caused by incorrect operation of the product!**

- Attend appropriate product training before using the product.
- For information about product training, please contact your national B. Braun/ Aesculap agency.

The operating surgeon shall devise an operation plan that specifies and accurately documents the following:

- Selection of the implant components and their dimensions
- Positioning of the implant components in the bone
- Location of intraoperative landmarks

The following conditions must be fulfilled prior to application:

- All requisite implant components are ready to hand.
- Operating conditions are highly aseptic.
- The implantation instruments, including the special Aesculap implant system instruments, are complete and in working condition.
- The operating surgeon and operating team are aware of information concerning the operating technique and the range of implants and associated instruments; this information is complete and ready to hand.
- The operating surgeon is familiar with the rules governing medical practice, the current state of scientific knowledge, and the contents of relevant scientific publications by medical authors.
- The manufacturer has been consulted if the preoperative situation was unclear and if implants were found in the area operated on.
- Select implant components according to the indication, preoperative planning and the bone situation found intraoperatively

The surgical procedure has been explained to the patient and their agreement concerning the following information has been recorded:

- The patient is aware of the risks involved in neurosurgery, general surgery, orthopedic surgery and general anesthesia.
- The patient has been informed of the advantages and drawbacks of an activ C intervertebral disk prosthesis, and has been made aware of possible alternative therapeutic methods.
- Excessive load, wear or infection can lead to malfunctions of the activ C intervertebral disk prosthesis.
- The life-span of the implant depends on the patient's body weight.
- The implant components must not be subjected to overload or to extreme strains from physical labor or sports activities.
- Implant failure may necessitate revision surgery.
- If revision surgery is carried out, it may not be possible to preserve the segmental movement.
- The patient must undergo regular medical follow-up examinations of the implant components.

The height indicated on the implant packaging is the total posterior implant height.

Implantation of activ C intervertebral disk prostheses requires the following steps:

- Surgical access
- Midline marking
- Discectomy and preparation of the vertebral body end plates
- Application of the distractor and distraction
- Verification of implant size
- Fin bed reaming
- Insertion of the activ C intervertebral disk prosthesis

Surgical access**Risk of damage to blood vessels, nerves and tissue caused by sharp instruments!**

- Work with extreme care throughout the operation.

- Establish the surgical access to the affected segment.

Midline marking**Malpositioning of the activ C intervertebral disk prosthesis caused by inaccurate marking of the midline!**

- Always mark the midline under X-ray control.

- Determine the center of the intervertebral disk under X-ray control, using the midline marker.
- Apply markings on the superior/ inferior vertebral body.

Discectomy and preparation of the vertebral body end plates**Insufficient anchoring stability of the prosthesis plates due to incomplete removal of cartilage!**

- Remove all cartilage from the vertebral body end plates.

**Increased risk of migration due to over-preparation of the vertebral body endplates!**

- Work carefully when preparing the vertebral body end plates.
- Do not remove the vertebral body end plates.

- Completely remove the disk, using standard instruments.
- Resect cartilage from the vertebral body end plates.

Application of the distractor and distraction**Compression of the spinal canal and of other posterior elements caused by the distraction forceps inserted too deeply!**

- Always use X-ray control when inserting the distraction forceps.

**Irritation of the facet joints/strain on spinal cord and nerve roots due to excessive distraction!**

- Extend the distraction forceps slowly and carefully under X-ray control.
- Observe the tactile response.
- Use the heights of adjacent (healthy) disks as a guide for the required degree of distraction.

**Risk of loosening/tear-out of the distraction screws when distracting with the distractor and the distraction screws!**

- Use the distraction forceps for the distraction process.
- Do not use the distractor and the distraction screws for the actual distraction process.
- Lock the distractor in extended condition.

- Place the distractor.
- Under X-ray control, insert the closed distraction forceps into the intervertebral disk space and extend the distraction forceps.
- Lock the distractor.
- Close the distraction forceps and remove it from the intervertebral disk space.

Verification of implant size



WARNING

Compression of the spinal canal and of other posterior elements caused by trial implants inserted too deeply!

- Use the adjusting wheel to set the depth stop of the trial implant to minimum insertion depth.
- Always use X-ray control when inserting the trial implants in the intervertebral disk space.



WARNING

Increased risk of migration if the selected implant size is too small!

- Select the size of the trial implant/implant to achieve maximum coverage of the vertebral body end plates.
- On the X-ray image, in AP and lateral view, check to ensure that the size, position and alignment of the trial implant are correct.



WARNING

Irritation of the facet joints/strain on spinal cord and nerve roots due to excessive/insufficient distraction!

- Select the correct trial implant/implant size.
- Inspect the height of the trial implant in the lateral-view X-ray image.

- Mount the trial implant of the selected size on the handle, observing the "CRANIAL" and "CAUDAL" markings on the trial implant/handle.
- Use the adjusting wheel to set the depth stop of the trial implant to minimum insertion depth.
- Under X-ray control, insert the trial implant with the handle in the intervertebral disk space.
- Align the markings of the trial implant center to the midline marking.
- If necessary, correct the depth stop position using the adjusting wheel until the intended position is reached. Ensure that depth stop abuts the anterior edge of the vertebral body.
- On the intraoperative X-ray image, in AP and lateral view, check the size/height and position of the trial implant.
- Dismount the handle from the trial implant.

Note

The fin bed can either be prepared by reaming or chiseling.

Fin bed reaming



WARNING

Malpositioning of the activ C intervertebral disk prosthesis caused by disregard of the midline!

- Check the position of the trial implant by means of the midline marking and on the AP-view X-ray image.
- Ensure secure positioning of the trial implant during the reaming procedure.



WARNING

Risk of damage to blood vessels, nerves and tissue caused by sharp reamer!

- Carefully insert the handpiece with the coupled reamer.
- Do not activate the motor before the handpiece with the coupled reamer is properly positioned in the appropriate guide hole and the respective guide slot of the reamer guide.



WARNING

Risk of damage to blood vessels, nerves and spinal cord caused by reamer applied too deeply!

- For reaming the holes, apply the reamer only in combination with a correctly selected and positioned trial implant and with the reamer guide coupled.
- Ensure that depth stop of the trial implant abuts the anterior edge of the vertebral body.
- Only use activ C instruments.
- Use instruments according to their intended use.
- Ream the holes under lateral X-ray control.

- Mount the reamer guide on the trial implant, observing the "CRANIAL" and "CAUDAL" markings on the reamer guide.
- Clamp in the activ C reamer in the handpiece.
- Thread the handpiece with the coupled reamer into the appropriate guide hole and the first guide slot of the reamer guide.
- Ream the first hole under lateral X-ray control.
The reaming depth will be limited by a stop at the reamer guide.
- Thread the handpiece with the coupled reamer into the appropriate guide hole and the second guide slot of the reamer guide.
- Ream the second hole under lateral X-ray control.
The reaming depth will be limited by a stop at the reamer guide.
- Remove the handpiece with the coupled reamer, the reamer guide and the trial implant from the intervertebral disk space.
- Clean the fin bed.

Chiseling the fin bed



WARNING

Malpositioning of the activ C intervertebral disk prosthesis caused by disregard of the midline!

- Check the position of the trial implant by means of the midline marking and on the AP-view X-ray image.
- Ensure secure positioning of the trial implant during the chiseling procedure.



WARNING

Risk of damage to blood vessels, nerves and tissue caused by sharp chisel!

- Carefully insert the chisel holder with the coupled chisel.



Risk of damage to blood vessels, nerves and spinal cord caused by chisel applied too deeply!

- For chiseling the holes, apply the chisel only in combination with a correctly selected and positioned trial implant and with the chisel guide coupled.
- Ensure that depth stop of the trial implant abuts the anterior edge of the vertebral body.
- Only use activ C instruments.
- Use instruments according to their intended use.

Chiseling under lateral X-ray control

- Mount the chisel guide on the trial implant, observing the "CRANIAL" and "CAUDAL" markings on the chisel guide.
- Mount the active C chisel onto the chisel holder.
- Chisel under lateral X-ray control. The chiseling depth will be limited by a stop at the chisel guide.
- Remove the handpiece with the coupled chisel, the chisel guide and the trial implant from the intervertebral disk space.
- Clean the fin bed.

Insertion of the activ C intervertebral disk prosthesis



WARNING

Damage to vertebral body end plates when impelling the activ C intervertebral disk prosthesis!

- Apply proper care when impelling the activ C intervertebral disk prosthesis.
- Do not remove the vertebral body end plates.



WARNING

Compression of the spinal canal and of other posterior elements caused by the activ C intervertebral disk prosthesis inserted too deeply!

- Prior to insertion, adjust the activ C intervertebral disk prosthesis to minimum insertion depth.
- Always maintain X-ray control while inserting the activ C intervertebral disk prosthesis in the intervertebral disk space.
- On the X-ray image, in AP and lateral view, check for correct position/alignment of the activ C intervertebral disk prosthesis.



CAUTION

Damage to the activ C intervertebral disk prosthesis due to improper handling!

- Mount the implant on the insertion instrument immediately after removing it from the implant packaging.
- Handle with caution the friction surfaces of the prosthesis plates/polyethylene inlay.

- Put out the implant ready for use.
- Connect the spacer corresponding to the selected implant height to the insertion instrument, observing the "CRANIAL" and "CAUDAL" markings on the spacer/insertion instrument.
- Use the adjusting wheel to set the depth stop of the insertion instrument to minimum insertion depth.
- Mount the intervertebral disk implant on the insertion instrument immediately after removing it from the implant packaging, observing the "CRANIAL" and "CAUDAL" markings.
- The superior prosthesis plate must abut at the part of the insertion instrument that is marked "CRANIAL", while the inferior prosthesis plate must be at the "CAUDAL" part.
- Turn the clamping sleeve to clamp in the intervertebral disk prosthesis on the instrument.
- Remove the disk prosthesis from its packaging, holding it with the insertion instrument.
- Carefully, under X-ray control, insert the disk prosthesis into the intervertebral disk space.

When doing this, the superior prosthesis plate must be oriented towards cranial, the inferior prosthesis plate towards caudal.

- If necessary, correct the depth stop position using the adjusting wheel until the intended position is reached.

- Release the clamping sleeve on the insertion instrument and remove the insertion instrument.

- On the intraoperative X-ray image, in AP and lateral view, check the size, height and position of the intervertebral disk implant.

Further information on B. Braun/Aesculap implant systems can be obtained

from B. Braun/Aesculap or the relevant B. Braun/Aesculap agency.

TA-Nr.: 011995 07/11 Änd.-Nr.: 42270

Verwendungszweck

Die aktiv C-Bandscheibenprothese wird verwendet, um Bandscheiben der zervikalen Wirbelsäule (zwischen C3 und C7) zu ersetzen. Sie dient zur Wiederherstellung der Bandscheibenhöhe und der segmentalen Beweglichkeit.

Die aktiv C-Bandscheibenprothese besteht aus drei Komponenten:

- superiorer Prothesenplatte mit Spikes zur Verankerung am Wirbelkörper
- inferiorer Prothesenplatte mit zentraler Verankerungsfinne zur Verankerung am Wirbelkörper
- Polyethyleninlay

Die Prothesenplatten und das Polyethyleninlay formen ein Kugelgelenk. Das Polyethyleninlay ist formschlüssig in der inferioren Prothesenplatte verankert.

activ C-Bandscheibenprothesen sind in sechs verschiedenen Größen (XS, S, M, L, XL und XXL) und in bis zu zwei verschiedenen Höhen (5 mm und 6 mm) verfügbar. Die aktiv C-Bandscheibenprothesen sind komplett vormontiert.

Material

Die verwendeten Materialien der Implantate sind auf den Verpackungen angegeben:

Material
ISODUR® Cobalt-Chrom-Schmiedelegierung CoCrMo gemäß ISO 5832-12
PLASMAPORE® Oberflächenbeschichtung aus Reintitan gemäß ISO 5832-2
Ultrahochmolekulares Niederdrukpolyethylen gemäß ISO 5834-2

ISODUR® und PLASMAPORE® sind eingetragene Warenzeichen der Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indikationen

Verwenden bei:

- Symptomatischer zervikaler Diskopathie
- Frischem Bandscheibenvorfall

Kontra-Indikationen

Nicht verwenden bei:

- Fieber
- Infektion
 - akut
 - systemisch
 - in der Wirbelsäule
 - lokal
- Systemerkrankungen und Stoffwechselstörungen
- Schwangerschaft
- Osteoporose, Osteochondrosis, schwerer Osteopenie
- Medizinischer Zustand, der den Erfolg der Implantation verhindern könnte (z. B. bereits bestehender Kyphose)
- Spondylarthrose
- Chronisch degenerative Spinalstenose
- Segmentaler Instabilität
- Spinaler Deformität
- Chronischer spondylotischer Myelopathie
- Ossifikation des anterioren longitudinalen Ligaments (ALL) und/oder des posterioren longitudinalen Ligaments (PLL)
- Ausgeprägten osteophytären und sklerotischen Veränderungen der Wirbelsäule
- Präoperativ unbeweglichem Segment (Beweglichkeit kleiner 2° in Flexion/ Extension)
- Präoperativer Bandscheibenhöhe des zu operierenden Segments kleiner 3 mm
- Schmaler harter Bandscheibensymptomatik
- Schlechter Qualität des Gelenkkomplexes
- Facettengelenkdegeneration
- Wirbelsäulenfraktur der zervikalen Wirbelsäule
- Tumoren der zervikalen Wirbelsäule
- Medikamenten- oder Drogenmissbrauch, Alkoholsucht
- Fremdkörperempfindlichkeit auf die Implantatmaterialien
- Mangelnder Patientenmitarbeit
- Fälle, die nicht unter Indikationen genannt sind

Neben- und Wechselwirkungen

- Lageveränderung, Lockerung, Verschleiß oder Bruch von Implantatkomponenten
- Verlust der Fixierung, Dislokation und Migration
- Infektionen
- Allergische Reaktionen auf die Implantatmaterialien
- Gewebereaktionen auf die Implantatmaterialien
- Venöse Thrombosen, Lungenembolie und Herzstillstand
- Hämatome und Wundheilungsstörungen
- Periartikuläre Verkalkungen und Fusionen
- Verletzungen von
 - Nervenwurzeln
 - Rückenmark
 - Gefäßen
 - Organen

Bei bereits präoperativ bestehender segmentaler Kyphose und/oder dem sogenannten "straight neck" kann es postoperativ zu einer kyphotischen Stellung der Prothese und/oder Immobilität des Segments kommen.

Akute Myelopathien können verschiedene Ursachen haben. Nicht alle können erfolgreich mit einer Prothese behandelt werden.

Sicherheitshinweise

- Der Operateur trägt die Verantwortung für die sachgemäße Durchführung des operativen Eingriffs.
- Allgemeine Risiken eines chirurgischen Eingriffs sind in dieser Gebrauchsanweisung nicht beschrieben.
- Der Operateur muss sowohl theoretisch als auch praktisch die anerkannten Operationstechniken beherrschen.
- Der Operateur muss mit der Knochenanatomie, dem Verlauf der Nerven und Blutgefäße, der Muskeln und Sehnen absolut vertraut sein.
- Aesculap ist nicht verantwortlich für Komplikationen durch falsche Indikationsstellung, Implantatauswahl, falsche Kombination von Implantatkomponenten und Operationstechnik sowie Grenzen der Behandlungsmethode oder fehlende Asepsis.
- Die Gebrauchsanweisungen der einzelnen Aesculap-Implantatkomponenten müssen eingehalten werden.
- Die Testung und Zulassung der Implantatkomponenten erfolgte in Kombination mit Aesculap-Komponenten. Für abweichende Kombinationen trägt der Operateur die Verantwortung.
- Nur modulare Implantatkomponenten von Aesculap dürfen kombiniert werden.
- Beschädigte oder operativ entfernte Implantatkomponenten dürfen nicht verwendet werden.
- Implantate die einmal verwendet worden sind, dürfen nicht wieder verwendet werden.
- Der behandelnde Arzt entscheidet über die Entfernung der eingesetzten Implantatkomponenten. Dabei muss er sich der potentiellen Risiken einer weiteren Operation sowie der Schwierigkeiten einer Implantatentfernung bewusst sein.



Wechselwirkungen zwischen MRI und Implantatkomponenten!

- Bei MRI-Untersuchungen mit 1,5 und 3,0 Tesla ergibt sich für den Implantaträger kein zusätzliches Risiko durch magnetisch induzierte Kräfte.
- MRI induziert eine unkritische, lokale Erwärmung.
- Implantate zeigen moderate MRI Artefakte.

- In der Patientenakte müssen die verwendeten Implantatkomponenten mit Artikellnummern, Implantatbezeichnung sowie Lot und ggf. Seriennummern dokumentiert werden.
- In der postoperativen Phase ist neben Bewegungs- und Muskeltraining besonders auf die individuelle Information des Patienten zu achten.
- Schäden an den gewichttragenden Strukturen des Implantats können das Lösen von Komponenten, Dislokation und Migration sowie andere schwere Komplikationen verursachen.
- Um Fehlerquellen oder Komplikationen möglichst frühzeitig zu erkennen, muss das Operationsergebnis periodisch durch geeignete Maßnahmen überprüft werden.
- Nur Instrumente für activ C-Bandscheibenprothesen von Aesculap verwenden.
- Gebrauchsanweisungen zu Probeimplantaten, Handgriff, Fräserführung und Meißelführung TA011996 und Einsetzinstrument und Abstandshalter TA011997 einhalten.
- OP-Manual (Nr. 031301) einhalten.

Sterilität

- Die Implantatkomponenten sind vormontiert in gekennzeichneten Schutzverpackungen verpackt.
- Die Implantatkomponenten sind strahlensterilisiert.
- Implantatkomponenten in der Originalverpackung lagern und erst unmittelbar vor dem Benutzen aus der Original- und Schutzverpackung nehmen.
- Verfallsdatum und Unversehrtheit der Sterilverpackung prüfen.
- Implantatkomponenten bei überschrittenem Verfallsdatum oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Beschädigung der Implantate durch Aufbereitung und Resterilisation!

- Implantate nicht aufbereiten und nicht resterilisieren.

Anwendung



Verletzungsgefahr durch Fehlbedienung des Produkts!

- Vor der Verwendung des Produkts an der Produkt-Schulung teilnehmen.
- Wenden Sie sich an die nationale B. Braun/ Aesculap-Vertretung, um Informationen bezüglich der Schulung zu erhalten.

- Der Operateur erstellt eine Operationsplanung, die Folgendes festlegt und geeignet dokumentiert:
- Auswahl und Dimensionierung der Implantatkomponenten
 - Positionierung der Implantatkomponenten im Knochen
 - Festlegung intraoperativer Orientierungspunkte
- Vor der Anwendung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Alle notwendigen Implantatkomponenten verfügbar
 - Hochsäptische Operationsbedingungen
 - Implantationsinstrumente inklusive spezieller Aesculap-Implantatsystem-Instrumente vollständig und funktionsstüchtig
 - Operateur und Operationsteam kennen Informationen zur Operationstechnik, zum Implantatsortiment und zum Instrumentarium; die Informationen sind vor Ort vollständig vorhanden
 - Regeln der ärztlichen Kunst, Stand der Wissenschaft und Inhalte einschlägiger wissenschaftlicher Veröffentlichungen der medizinischen Autoren bekannt
 - Information des Herstellers eingeholt, wenn unklare präoperative Situation und bei Implantaten im zu versorgenden Bereich
 - Implantate aufgrund der Indikation, der präoperativen Planung und der intra-operativ vorgefundene knöchernen Situation wählen

Der Patient wurde über den Eingriff aufgeklärt und sein Einverständnis über folgende Informationen dokumentiert:

- Der Patient ist sich der Risiken im Zusammenhang mit der Neurochirurgie, der allgemeinen Chirurgie, der orthopädischen Chirurgie und der allgemeinen Anästhesie bewusst.
- Der Patient wurde über die Vor- und Nachteile einer activ C-Bandscheibenprothese und über mögliche alternative Behandlungsmethoden informiert.
- Bei übermäßiger Belastung, Verschleiß oder Infektion kann es zu Fehlfunktionen der activ C-Bandscheibenprothese kommen.
- Die Lebensdauer des Implantats ist vom Körpergewicht abhängig.
- Die Implantatkomponenten dürfen nicht durch Extrembelastungen, schwere körperliche Arbeit und Sport überbelastet werden.
- Bei Implantatversagen kann eine Revisionsoperation notwendig werden.
- Falls ein korrigierender Eingriff durchgeführt wird, ist es eventuell nicht möglich, die segmentale Bewegung zu erhalten.
- Der Patient muss sich einer regelmäßigen ärztlichen Nachkontrolle der Implantatkomponenten unterziehen.

Die auf der Implantatverpackung angegebene Höhe entspricht der gesamten posterioren Implantathöhe.

Die Implantation der activ C-Bandscheibenprothesen erfordert folgende Anwendungsschritte:

- Operativer Zugang
- Mittellinienmarkierung
- Diskektomie und Bearbeitung der Wirbelkörper-Endplatten
- Setzen des Distraktors und Distraktion
- Größenverifizierung
- Fräsen des Finnenlagers
- Einsetzen der activ C-Bandscheibenprothese

Operativer Zugang



Verletzungsgefahr der Gefäße, Nerven und des Gewebes durch scharfe Instrumente!

- Während der Operation extrem vorsichtig arbeiten.

- Operativen Zugang zum betroffenen Segment anlegen.

Mittellinienmarkierung



Fehlpositionierung der activ C-Bandscheibenprothese durch ungenaue Markierung der Mittellinie!

- Markierung der Mittellinie nur unter Röntgenkontrolle durchführen.

- Bandscheibenmitte mit dem "Midline Marker" unter Röntgenkontrolle bestimmen.
- Markierungen am oberen/unteren Wirbelkörper anbringen.

Diskektomie und Bearbeitung der Wirbelkörper-Endplatten



Nicht ausreichende Verankerungsstabilität der Prothesenplatten durch unvollständige Knorpelentfernung!

- Wirbelkörper-Endplatten vollständig entknorpelet.



Erhöhtes Migrationsrisiko durch zu starke Bearbeitung der Wirbelkörper-Endplatten!

- Wirbelkörper-Endplatten vorsichtig bearbeiten.
- Wirbelkörper-Endplatten nicht entfernen.

- Bandscheibe mit Standardinstrumenten komplett entfernen.
- Wirbelkörper-Endplatten entknorpelet.

Setzen des Distraktors und Distraktion



Kompression des Spinalkanals und anderer posteriorer Elemente durch zu tiefes Einsetzen der Spreizzange!

- Spreizzange nur unter Röntgenkontrolle einführen.



Irritation der Facettengelenke/Spannung auf Rückenmark und Nervenwurzeln durch Überdistraktion!

- Spreizzange langsam und vorsichtig unter Röntgenkontrolle aufspreizen.
- Taktile Rückmeldung beachten.
- Höhe benachbarter (gesunder) Bandscheiben als Maß für die Spreizung heranziehen.



Gefahr der Lockerung/des Ausreißen der Distraktionschrauben bei Spreizung über Distraktor und Distraktionsschrauben!

- Spreizzange zum Spreizen einsetzen.
- Nicht über Distraktor und Distraktionschrauben spreizen.
- Distraktor im gespreizten Zustand arretieren.

- Distraktor setzen.
- Spreizzange (im geschlossenen Zustand) unter Röntgenkontrolle in Bandscheibenraum einführen und aufspreisen.
- Distraktor arretieren.
- Spreizzange schließen und aus Bandscheibenraum entfernen.

Größenverifizierung



WARNUNG

Kompression des Spinalkanals und anderer posteriorer Elemente durch zu tiefes Einsetzen der Probeimplantate!

- Tiefenanschlag des Probeimplantats mit Stellrad auf die geringste Einfürtiefe einstellen.
- Probeimplantate nur unter Röntgenkontrolle in Bandscheibenraum einführen.



WARNUNG

Erhöhtes Migrationsrisiko durch zu kleine Implantatgröße!

- Probeimplantat-/Implantatgröße so wählen, dass Wirbelkörper-Endplatten max. abdeckt werden.
- Größe, Position und Ausrichtung des Probeimplantats im Röntgenbild mit AP- und lateralem Strahlengang prüfen.



WARNUNG

Irritation der Facettengelenke/Spannung auf Rückenmark und Nervenwurzeln durch Überdistraktion/unzureichende Distraktion!

- Korrekte Probeimplantat-/Implantathöhe wählen.
- Höhe des Probeimplantats im Röntgenbild mit lateralem Strahlengang prüfen.

➤ Probeimplantat in ausgewählter Größe auf Handgriff montieren. Dabei auf die Markierungen "CRANIAL" und "CAUDAL" am Probeimplantat/ Handgriff achten.

➤ Tiefenanschlag des Probeimplantats mit Stellrad auf die geringste Einfürtiefe einstellen.

➤ Probeimplantat mit Handgriff unter Röntgenkontrolle in Bandscheibenraum einführen.

➤ Markierungen der Probeimplantatmitte an der Mittellinienmarkierung ausrichten.

➤ Ggf. Position des Tiefenanschlags mit Stellrad korrigieren, bis die gewünschte Position erreicht ist. Sicherstellen, dass der Tiefenanschlag an der anterioren Wirbelkörperkante anliegt.

➤ Größe/Höhe und Position des Probeimplantats im AP- und lateralnen intraoperativen Röntgenbild prüfen.

➤ Handgriff von Probeimplantat demontieren.

Hinweis

Das Vorbereiten des Finnenlagers kann entweder durch Fräsen oder Meißeln vorgenommen werden.

Fräsen des Finnenlagers



WARNUNG

Fehlpositionierung der activ C-Bandscheibenprothese durch Missachtung der Mittellinie!

- Position des Probeimplantats über Mittelliniemarkierung und im Röntgenbild mit AP-Strahlengang prüfen.
- Feste Position des Probeimplantats während des Fräsens sicherstellen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr der Gefäße, Nerven und des Gewebes durch scharfen Fräser!

- Handstück mit eingespanntem Fräser vorsichtig einsetzen.
- Motor nur betätigen, wenn das Handstück mit eingespanntem Fräser in die entsprechende Führungsbohrung und den jeweiligen Führungsschlitz der Fräserführung eingefädelt ist.



WARNUNG

Verletzungsgefahr der Gefäße, Nerven und des Rückenmarks durch zu tiefes Eintauchen des Frässers!

- Fräsen der Bohrungen nur in Kombination mit korrekt ausgewähltem und positioniertem Probeimplantat sowie angekoppelter Fräserführung.
- Sicherstellen, dass der Tiefenanschlag des Probeimplantats an der anterioren Wirbelkörperkante anliegt.
- Nur activ C-Instrumente verwenden.
- Instrumente gemäß ihres Einsatzgebiets verwenden.
- Fräsen der Bohrungen unter Röntgenkontrolle mit lateralem Strahlengang.

➤ Fräserführung auf Probeimplantat montieren. Dabei auf die Markierungen "CRANIAL" und "CAUDAL" an der Fräserführung achten.

➤ activ C-Fräser in Handstück einspannen.

➤ Handstück mit eingespanntem Fräser in entsprechende Führungsbohrung und ersten Führungsschlitz der Fräserführung einfädeln.

➤ Erste Bohrung unter Röntgenkontrolle mit lateralem Strahlengang fräsen. Die Frästiefe wird durch einen Anschlag an der Fräserführung begrenzt.

➤ Handstück mit eingespanntem Fräser in entsprechende Führungsbohrung und zweiten Führungsschlitz der Fräserführung einfädeln.

➤ Zweite Bohrung unter Röntgenkontrolle mit lateralem Strahlengang fräsen.

Die Frästiefe wird durch einen Anschlag an der Fräserführung begrenzt.

➤ Handstück mit eingespanntem Fräser, Fräserführung und Probeimplantat aus Bandscheibenraum nehmen.

➤ Finnenlager reinigen.

Meißeln des Finnenlagers



WARNUNG

Fehlpositionierung der activ C-Bandscheibenprothese durch Missachtung der Mittellinie!

- Position des Probeimplantats über Mittelliniemarkierung und im Röntgenbild mit AP-Strahlengang prüfen.
- Feste Position des Probeimplantats während des Meißelns sicherstellen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr der Gefäße, Nerven und des Gewebes durch scharfen Meißel!

- Meißelhalter mit eingespanntem Meißel vorsichtig einsetzen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr der Gefäße, Nerven und des Rückenmarks durch zu tiefes Eintauchen des Meißels!

- Meißeln nur in Kombination mit korrekt ausgewähltem und positioniertem Probeimplantat sowie angekoppelter Meißelführung.
- Sicherstellen, dass der Tiefenanschlag des Probeimplantats an der anterioren Wirbelkörperkante anliegt.
- Nur activ C-Instrumente verwenden.
- Instrumente gemäß ihres Einsatzgebiets verwenden.
- Meißeln unter Röntgenkontrolle mit lateralem Strahlengang.

- Meißelführung auf Probeimplantat montieren. Dabei auf die Markierungen "CRANIAL" und "CAUDAL" an der Meißelführung achten.
- activ C-Meißel an Meißelhalter montieren.
- Unter Röntgenkontrolle mit lateralem Strahlengang meißeln. Die Meißeltiefe wird durch einen Anschlag an der Meißelführung begrenzt.
- Meißelhalter mit eingespanntem Meißel, Meißelführung und Probeimplantat aus Bandscheibenraum nehmen.
- Finnenlager reinigen.

Einsetzen der activ C-Bandscheibenprothese



WARNUNG

Beschädigung der Wirbelkörper-Endplatten beim Einschlagen der activ C-Bandscheibenprothese!

- activ C-Bandscheibenprothese vorsichtig einschlagen.
- Wirbelkörper-Endplatten nicht entfernen.



WARNUNG

Kompression des Spinalkanals und anderer posteriorer Elemente durch zu tiefes Einsetzen der activ C-Bandscheibenprothese!

- Tiefenanschlag vor dem Einsetzen der activ C-Bandscheibenprothese auf geringste Einfürtiefe stellen.
- activ C-Bandscheibenprothese nur unter Röntgenkontrolle in den Bandscheibenraum einführen.
- Position/Ausrichtung der activ C-Bandscheibenprothese im Röntgenbild mit AP- und lateralem Strahlengang prüfen.



VORSICHT

Beschädigung der activ C-Bandscheibenprothese durch falsche Handhabung!

- Implantat direkt aus der Implantatverpackung auf Einsetzinstrument montieren.
- Implantat und insbesondere die Gleitflächen der Prothesenplatten/des Polyethyleninlays vorsichtig behandeln.

- Implantat bereitlegen.
- Den der gewählten Implantathöhe entsprechenden Abstandhalter mit Einsetzinstrument verbinden. Dabei auf die Markierungen "CRANIAL" und "CAUDAL" am Abstandhalter/Einsetzinstrument achten.
- Tiefenanschlag des Einsetzinstruments mit Stellrad auf die geringste Einfürtiefe einstellen.
- Bandscheibenprothese direkt aus Verpackung auf Einsetzinstrument montieren. Dabei auf die Markierungen "CRANIAL" und "CAUDAL" achten. Die superiore Prothesenplatte muss an dem mit "CRANIAL" markierten Teil des Einsetzinstruments, die inferiore Prothesenplatte an dem mit "CAUDAL" markierten Teil des Einsetzinstruments liegen.
- Klemmhüse drehen, um Bandscheibenprothese auf Instrument festzuhalten.
- Bandscheibenprothese mit Einsetzinstrument aus Verpackung nehmen.
- Bandscheibenprothese vorsichtig unter Röntgenkontrolle in den Bandscheibenraum einführen.
- Die superiore Prothesenplatte muss dabei in kranialer Richtung, die inferiore Prothesenplatte in kaudaler Richtung orientiert sein.
- Ggf. Position des Tiefenanschlags mit Stellrad korrigieren, bis die gewünschte Position erreicht ist.
- Klemmhüse am Einsetzinstrument lösen und Einsetzinstrument abnehmen.
- Größe, Höhe und Position der Bandscheibenprothese im AP- und lateralnen intra-operativen Röntgenbild prüfen.

Weitere Informationen über B. Braun/Aesculap-Implantatsysteme können jederzeit bei B. Braun/Aesculap oder bei der zuständigen B. Braun/Aesculap-Niederlassung eingeholt werden.

TA-Nr.: 011995 07/11 Änd.-Nr.: 42270

F

Prothèse de disque intervertébral activ C

Champ d'application

La prothèse de disque intervertébral activ C est utilisée pour remplacer les disques intervertébraux de la colonne vertébrale cervicale (entre C3 et C7). Elle sert à la restauration de la hauteur du disque intervertébral et de la mobilité des segments.

La prothèse de disque intervertébral activ C comporte trois composants:

- Plaque prothétique supérieure avec pointes d'ancrage sur le corps vertébral
- Plaque prothétique inférieure avec queue d'ancrage centrale pour l'ancrage sur le corps vertébral
- Insert en polyéthylène

Les plaques prothétiques et l'insert en polyéthylène constituent une articulation sphérique. L'insert en polyéthylène est ancré dans la plaque prothétique inférieure de manière jointive.

Les prothèses de disque intervertébral activ C existent en six tailles différentes (XS, S, M, L, XL et XXL) et jusqu'à deux hauteurs différentes (5 mm et 6 mm). Les prothèses de disque intervertébral activ C sont entièrement préassemblées.

Matériaux

Les matériaux utilisés pour les implants sont indiqués sur le conditionnement:

Matériaux
ISODUR®: Alliage de forge cobalt-chrome CoCrMo suivant ISO 5832-12
PLASMAPORE®: Revêtement de surface en titane pur suivant ISO 5832-2
Polyéthylène basse pression de poids moléculaire très élevé suivant ISO 5834-2

ISODUR® et PLASMAPORE® sont des marques déposées de la société Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indications

Utilisation en cas de:

- Discopathie cervicale symptomatique
- Hernie récente du disque intervertébral

Contre-indications

Pas d'utilisation dans les cas suivants:

- Fièvre
- Infection
 - aiguë
 - systémique
 - de la colonne vertébrale
 - locale
- Maladies systémiques et troubles du métabolisme
- Grossesse
- Ostéoprose, ostéochondrose, ostéopénie grave
- Etat médical pouvant faire obstacle au succès de l'implantation (p. ex. cyphose préexistante)
- Spondylarthrose
- Sténose spinale chronique dégénérative
- Instabilité segmentale
- Déformation spinale
- Myélopathie arthrosique chronique
- Ossification du ligament longitudinal antérieur (ALL) et/ou du ligament longitudinal postérieur (PLL)
- Altérations ostéophytaires et sclérotiques prononcées des corps vertébraux
- Segment non mobile avant l'opération (mobilité inférieure à 2° en flexion/extension)
- Hauteur du disque intervertébral du segment à opérer inférieure à 3 mm
- Disque intervertébral dur et étroit
- Mauvaise qualité du complexe articulaire
- Dégénération des articulations des facettes
- Fracture de corps vertébral cervical
- Tumeurs de la colonne vertébrale cervicale
- Abus de médicaments ou de drogues, alcoolisme
- Allergie aux matériaux d'implant
- Manque de coopération de la part du patient
- Cas non mentionnés dans les indications

Effets secondaires et interactions

- Modification de la position, relâchement, usure ou rupture de composants de l'implant
- Disparition de la fixation, dislocation et migration
- Infections
- Réactions allergiques aux matériaux de l'implant
- Réaction des tissus aux matériaux de l'implant
- Thromboses veineuses, embolie pulmonaire et arrêt cardiaque
- Hématoèmes et troubles de la cicatrisation
- Calcifications périarticulaires et fusions
- Lésions
 - des racines de nerfs
 - de la moelle épinière
 - des vaisseaux
 - des organes

En cas de cyphose segmentale préexistante et/ou phénomène dit de "straight neck", il peut se produire après l'opération un positionnement cyphotique de la prothèse et/ou une immobilité du segment.

Les myéopathies aigues peuvent avoir différentes causes. Elles ne peuvent pas toutes être traitées avec succès au moyen d'une prothèse.

Consignes de sécurité

- Le chirurgien porte la responsabilité de l'exécution compétente de l'opération.
- Les risques généraux d'une intervention chirurgicale ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi.
- Le chirurgien doit maîtriser en théorie, comme en pratique, les techniques chirurgicales reconnues.
- Le chirurgien est parfaitement familiarisé avec l'anatomie osseuse, le tracé des nerfs et des vaisseaux sanguins, des muscles et des tendons.
- Aesculap n'assume aucune responsabilité pour des complications résultant d'indications incorrectes, d'un mauvais choix de l'implant, d'une mauvaise combinaison de composants d'implants ou de la technique opératoire, ni des limites de la méthode de traitement et du manque d'asepsie.
- Les modes d'emploi des différents composants d'implant Aesculap doivent être respectés.
- Les essais et l'homologation des composants d'implants ont été réalisés en association avec des composants Aesculap. Le chirurgien porte la responsabilité de combinaisons divergentes.
- Seuls les composants d'implant modulaires Aesculap peuvent être combinés entre eux.
- Les composants d'implants endommagés ou retirés lors d'une opération ne doivent pas être utilisés.
- Les implants ayant été utilisés une fois ne doivent pas être réutilisés.
- Le médecin traitant prend la décision relative au retrait des composants d'implant mis en place. Il doit être conscient des risques potentiels d'une nouvelle opération de même que des difficultés d'un retrait des implants.



Interactions entre IRM et composants d'implant!

- Dans le cas d'examens IRM pratiqués avec 1,5 à 3,0 Tesla, il n'existe pas pour le porteur de l'implant de risque supplémentaire du fait des forces induites par les champs magnétiques.
- L'IRM induit un échauffement local non critique.
- Les implants montrent des artefacts IRM modérés.

- Les composants d'implant utilisés doivent être consignés dans le dossier du patient avec leur référence, la désignation de l'implant, le numéro de lot et, le cas échéant, le numéro de série.
- En phase postopératoire, il est particulièrement important de fournir au patient une information personnalisée parallèlement aux exercices moteurs et musculaires.
- Des lésions des structures portantes de l'implant peuvent provoquer le détachement, la dislocation ou la migration de composants, de même que d'autres complications graves.
- Pour identifier à un stade aussi précoce que possible les sources d'erreurs ou les complications, le résultat de l'opération doit être contrôlé régulièrement de manière appropriée.
- Utiliser uniquement des instruments pour prothèses de disque intervertébral activ C d'Aesculap.
- Respecter les modes d'emploi relatifs aux implants d'essai, à la poignée, au guidage de fraise et au guidage de burin TA011996 et à l'instrument d'insertion et à l'espacement TA011997.
- Respecter le guide opératoire (n° 031301).

Stérilité

- Les composants de l'implant sont emballés préassemblés dans des emballages de protection libellés.
- Les composants de l'implant sont stérilisés aux rayons.
- Conserver les composants de l'implant dans leur emballage d'origine et ne les retirer de leur emballage de protection d'origine qu'immédiatement avant de les utiliser.
- Vérifier la date limite d'utilisation et l'intégrité de l'emballage stérile.
- Ne pas utiliser les composants de l'implant après expiration de la date limite d'utilisation ou lorsque l'emballage est détérioré.



Risque de détérioration des implants en cas de traitement et de restérilisation!

- Ne pas traiter les implants, ni les restériliser.

Le patient a été renseigné sur l'intervention et son accord sur les informations suivantes dûment consigné:

- Le patient est conscient des risques liés à la neurochirurgie, à la chirurgie générale, à la chirurgie orthopédique et aux anesthésies en général.
- Le patient a été informé sur les avantages et les inconvénients d'une prothèse de disque intervertébral activ C et sur d'éventuelles méthodes alternatives de traitement.
- En cas de contrainte excessive, d'usure ou d'infection, des dysfonctionnements de la prothèse de disque intervertébral activ C peuvent survenir.
- La durée de vie de l'implant dépend du poids du patient.
- Les composants de l'implant ne doivent pas être soumis à des contraintes excessives dues à des efforts extrêmes, à un travail physique dur ou au sport.
- Une opération de révision peut s'avérer nécessaire en cas de défaillance de l'implant.
- Si une intervention correctrice est effectuée, le mouvement segmentaire risque de ne pas pouvoir être conservé.
- Le patient doit se soumettre régulièrement à un contrôle médical de suivi des composants d'implant.

La hauteur indiquée sur l'emballage de l'implant correspond à la hauteur postérieure totale de l'implant.

L'implantation de la prothèse de disque intervertébral activ C est effectuée selon les étapes suivantes:

- Voie opératoire
- Marquage de la ligne médiane
- Dissectomie et traitement des plaques terminales des corps vertébraux
- Mise en place du distracteur et distraction
- Vérification des tailles
- Fraisage du siège de la queue
- Mise en place de la prothèse de disque intervertébral activ C

Voie opératoire



Risque de lésion des vaisseaux, des nerfs et des tissus par des instruments acérés!

- Travailler avec des précautions extrêmes pendant l'opération.

AVERTISSEMENT

Pratiquer la voie opératoire vers le segment concerné.

Marquage de la ligne médiane



Risque de mauvais positionnement de la prothèse de disque intervertébral activ C en cas de marquage imprécis de la ligne médiane!

- Uniquement effectuer le marquage de la ligne médiane sous contrôle radiologique.

AVERTISSEMENT

- Déterminer le centre du disque intervertébral avec le marqueur pour ligne médiane (Midline Marker) sous contrôle radiologique.
- Placer des repères sur le corps vertébral supérieur et inférieur.

Dissectomie et traitement des plaques terminales des corps vertébraux



Stabilité d'ancrage insuffisante des plaques prothétiques en cas d'élimination incomplète du cartilage!

- Eliminer intégralement le cartilage des plaques terminales des corps vertébraux.

AVERTISSEMENT

Risque accru de migration en cas de traitement trop prononcé des plaques terminales de corps vertébral!

- Traiter les plaques terminales des corps vertébraux avec précautions.
- Ne pas retirer les plaques terminales des corps vertébraux.

AVERTISSEMENT

- Retirer entièrement le disque intervertébral avec les instruments standard.
- Retirer le cartilage des plaques terminales des corps vertébraux.

Mise en place du distracteur et distraction



Risque de compression du canal rachidien et d'autres éléments postérieurs en cas d'insertion trop profonde de la pince d'écartement!

- N'introduire la pince d'écartement que sous contrôle radiologique.

AVERTISSEMENT

Risque d'irritation des articulations des facettes/ de tension sur la moelle épinière et les racines des nerfs en cas de distraction excessive!

- Ouvrir la pince d'écartement lentement, avec précautions et sous contrôle radiologique.
- Tenir compte de la réponse tactile.
- Se référer pour l'écartement à la hauteur des disques intervertébraux voisins (sains).

AVERTISSEMENT

Risque de relâchement/d'arrachement des vis de distraction en cas d'écartement avec le distracteur et les vis de distraction!

- Utiliser la pince d'écartement pour écarter.
- Ne pas écarter avec le distracteur et les vis de distraction.
- Bloquer le distracteur en état écarté.

AVERTISSEMENT

- Mettre le distracteur en place.
- Introduire la pince d'écartement (en état fermé) sous contrôle radiologique dans l'espace intervertébral et l'ouvrir.
- Bloquer le distracteur.
- Refermer la pince d'écartement et la retirer de l'espace intervertébral.

Vérification des tailles



AVERTISSEMENT

Risque de compression du canal rachidien et d'autres éléments postérieurs en cas d'insertion trop profonde des implants d'essai!

- Réglér la butée de profondeur de l'implant d'essai avec la molette sur la plus faible profondeur d'insertion.
- N'introduire les implants d'essai dans l'espace intervertébral que sous contrôle radiologique.



AVERTISSEMENT

Risque accru de migration avec des implants de trop petite taille!

- Choisir la taille de l'implant/de l'implant d'essai de manière à ce que les plaques terminales des corps vertébraux soient recouvertes au maximum.
- Contrôler l'exactitude de la taille, de la position et de l'orientation des implants d'essai sur le cliché radiologique avec des faisceaux de rayons AP et latéral.



AVERTISSEMENT

Risque d'irritation des articulations des facettes/ de tension sur la moelle épinière et les racines des nerfs en cas de distraction excessive/de distraction insuffisante!

- Choisir la bonne hauteur d'implant/d'implant d'essai.
- Contrôler la hauteur de l'implant d'essai sur le cliché radiologique avec faisceau de rayons latéral.

- Monter sur la poignée l'implant d'essai de la taille choisie. Tenir compte à cet effet des repères "CRANIAL" et "CAUDAL" sur l'implant d'essai/la poignée.
- Réglér la butée de profondeur de l'implant d'essai avec la molette sur la plus faible profondeur d'insertion.
- Introduire l'implant d'essai avec poignée dans l'espace intervertébral sous contrôle radiologique.
- Orienter les repères du milieu de l'implant d'essai sur le marquage de la ligne médiane.
- Corriger, le cas échéant, avec la molette la position de la butée de profondeur jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Vérifier que la butée de profondeur repose contre l'arête antérieure du corps vertébral.
- Contrôler la taille/la hauteur de l'implant d'essai sur le cliché radiologique AP et latéral pris en cours d'opération.
- Démonter la poignée de l'implant d'essai.

Remarque

La préparation du logement de panne peut être réalisée par fraisage ou par burinage.

Fraisage du siège de la queue



AVERTISSEMENT

Risque de mauvais positionnement de la prothèse de disque intervertébral activ C si l'on ne tient pas compte de la ligne médiane!

- Contrôler la position de l'implant d'essai au moyen du marquage de la ligne médiane et sur le cliché radiologique avec faisceau de rayons AP.
- S'assurer de la position stable de l'implant d'essai pendant le fraisage.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure des vaisseaux, des nerfs et du tissu par une fraise acérée!

- Utiliser la pièce à main avec fraise serrée avec une extrême prudence.
- N'actionner le moteur que lorsque la pièce à main avec fraise serrée est mise en place dans l'orifice de guidage correspondant et dans la fente correspondante du guidage de fraise.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure des vaisseaux, des nerfs et de la moelle épinière en cas de pénétration trop profonde de la fraise!

- Ne fraiser les forages qu'en association avec un implant d'essai correctement choisi et positionné, et avec le guidage de fraise accouplé.
- Contrôler que la butée de profondeur de l'implant d'essai repose contre l'arête antérieure du corps vertébral.
- Utiliser uniquement des instruments activ C.
- Utiliser les instruments conformément à leur domaine d'application.
- Fraiser les forages sous contrôle radiologique avec faisceau de rayons latéral.

- Monter le guidage de fraise sur l'implant d'essai. Tenir compte à cet effet des repères "CRANIAL" et "CAUDAL" sur le guidage de fraise.
- Serrer la fraise activ C dans la pièce à main.
- Mettre en place la pièce à main avec fraise serrée dans l'orifice de guidage correspondant et dans la première fente du guidage de fraise.
- Fraiser le premier forage sous contrôle radiologique avec faisceau de rayons latéral.
- La profondeur de fraisage est limitée par une butée sur le guidage de fraise.
- Mettre en place la pièce à main avec fraise serrée dans l'orifice de guidage correspondant et dans la deuxième fente du guidage de fraise.

- Fraiser le deuxième forage sous contrôle radiologique avec faisceau de rayons latéral.
- La profondeur de fraisage est limitée par une butée sur le guidage de fraise.
- Retirer de l'espace intervertébral la pièce à main avec fraise serrée, guidage de fraise et implant d'essai.
- Nettoyer le siège de la queue.

Burinage du logement de panne



AVERTISSEMENT

Risque de mauvais positionnement de la prothèse de disque intervertébral activ C si l'on ne tient pas compte de la ligne médiane!

- Contrôler la position de l'implant d'essai au moyen du marquage de la ligne médiane et sur le cliché radiologique avec faisceau de rayons AP.
- S'assurer de la position stable de l'implant d'essai pendant le burinage.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure des vaisseaux, des nerfs et du tissu par un burin acéré!

- Utiliser avec précautions le support de burin avec burin serré.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure des vaisseaux, des nerfs et de la moelle épinière en cas de pénétration trop profonde du burin!

- Buriner uniquement en association avec un implant d'essai correctement sélectionné et positionné et avec guidage de burin accouplé.
- Contrôler que la butée de profondeur de l'implant d'essai repose contre l'arête antérieure du corps vertébral.
- Utiliser uniquement des instruments activ C.
- Utiliser les instruments conformément à leur domaine d'application.
- Buriner sous contrôle radiologique avec faisceau de rayons latéral.

- Monter le guidage de burin sur l'implant d'essai. Tenir compte à cet effet des repères "CRANIAL" et "CAUDAL" sur le guidage de burin.
- Monter le burin activ C sur le support de burin.
- Buriner sous contrôle radiologique avec faisceau de rayons latéral. La profondeur de burinage est limitée par une butée sur le guidage de burin.
- Retirer de l'espace intervertébral le support de burin avec burin serré, le guidage de burin et implant d'essai.
- Nettoyer le siège de la queue.

Mise en place de la prothèse de disque intervertébral activ C



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement des plaques terminales des corps vertébraux lors de l'impaction de la prothèse de disque intervertébral activ C!

- Impacter en douceur la prothèse de disque intervertébral activ C.
- Ne pas retirer les plaques terminales des corps vertébraux.



AVERTISSEMENT

Risque de compression du canal rachidien et d'autres éléments postérieurs en cas d'insertion trop profonde de la prothèse de disque intervertébral activ C!

- Régler la butée de profondeur sur la plus faible profondeur d'insertion avant la mise en place de la prothèse de disque intervertébral activ C.
- N'introduire la prothèse de disque intervertébral activ C dans l'espace intervertébral qui sous contrôle radiologique.
- Contrôler la position/l'orientation de la prothèse de disque intervertébral activ C sur cliché radiologique avec faisceau de rayons AP et latéral.



ATTENTION

Risque de détérioration de la prothèse de disque intervertébral activ C en cas de manipulation erronée!

- Monter l'implant sur l'instrument d'insertion directement après l'avoir sorti de son emballage.
- Manipuler avec précautions l'implant et en particulier les surfaces de glissement des plaques prothétiques/de l'insert en polyéthylène.

- Préparer l'implant.
- Associer l'espaceur correspondant à la hauteur d'implant choisie avec l'instrument d'insertion. Tenir compte à cet effet des repères "CRANIAL" et "CAUDAL" sur l'espacer/instrument d'insertion.
- Régler la butée de profondeur de l'instrument d'insertion avec la molette sur la plus faible profondeur d'insertion.
- Monter la prothèse de disque intervertébral sur l'instrument d'insertion directement après l'avoir sortie de son emballage. Tenir compte à cet effet des repères "CRANIAL" et "CAUDAL". La plaque prothétique supérieure doit reposer contre la partie de l'instrument d'insertion portant le repère "CRANIAL", la plaque prothétique inférieure contre la partie de l'instrument d'insertion portant le repère "CAUDAL".
- Tourner la douille de serrage pour fixer la prothèse de disque intervertébral sur l'instrument.
- Retirer la prothèse de disque intervertébral avec l'instrument d'insertion de l'emballage.
- Introduire soigneusement et sous contrôle radiologique la prothèse de disque intervertébral dans l'espace intervertébral. La plaque prothétique supérieure doit alors être orientée en direction crâniale, la plaque prothétique inférieure en direction caudale.
- Corriger, le cas échéant, avec la molette la position de la butée de profondeur jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

➤ Desserrer la douille de serrage sur l'instrument d'insertion et retirer l'instrument d'insertion.

➤ Contrôler la taille, la hauteur et la position de la prothèse de disque intervertébral sur le cliché radiologique AP et latéral pris en cours d'opération.

Vous obtiendrez davantage d'informations sur les systèmes d'implants B. Braun/Aesculap auprès de B. Braun/Aesculap ou de la succursale B. Braun/Aesculap dont vous relevez.

TA-Nr.: 011995 07/11 Änd.-Nr.: 42270

E Disco intervertebral protésico activ C

Finalidad de uso

El disco intervertebral protésico activ C se utiliza para sustituir a los discos intervertebrales de la columna cervical (entre C3 y C7). Restablece la altura original de los discos intervertebrales y la movilidad segmentaria.

El disco intervertebral protésico activ C se compone de tres elementos:

- Placa protésica superior con espigas para la fijación al cuerpo vertebral
- Placa protésica inferior con peña central de anclaje para la fijación al cuerpo vertebral
- Inserto de polietileno

Las placas protésicas y el inserto de polietileno forman una articulación esferoidea. El inserto de polietileno va unido de forma rígida a la placa protésica inferior.

Los discos intervertebrales protésicos activ C están disponibles en seis tamaños distintos (XS, S, M, L, XL y XXL) y en hasta dos alturas diferentes (5 mm y 6 mm). Los discos intervertebrales protésicos activ C se suministran completamente montados.

Material

Los materiales utilizados para los implantes se especifican en los envases.

Material
Aleación forjable de cobalto y cromo ISODUR®F CoCrMo según ISO 5832-12
Recubrimiento de la superficie con titanio puro PLASMAPORE® según ISO 5832-2
Poliétileno de baja presión de peso molecular ultraalto según ISO 5834-2

ISODUR® y PLASMAPORE® son marcas registradas de Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indicaciones

Utilizar en caso de:

- Discopatía cervical sintomática
- Hernia discal reciente

Contraindicaciones

No aplicar en los siguientes casos:

- Fiebre
- Infección
 - aguda
 - sistémica
 - en la columna vertebral
 - local
- Enfermedades sistémicas y alteraciones del metabolismo
- Embarazo
- Osteoporosis, osteocondrosis, osteopenia grave
- Estado médico que pueda comprometer el éxito del implante (por ejemplo, una cifosis preexistente)
- Espundiloartrosis
- Estenosis espinal crónica degenerativa
- Inestabilidad segmentaria
- Deformación espinal
- Mielopatía espondilitica crónica
- Osificación del ligamento longitudinal anterior (LLA) y/o del ligamento longitudinal posterior (LLP).
- Alteraciones osteofíticas y escleróticas notables de los cuerpos vertebrales.
- Segmento inmóvil antes de la intervención (movilidad inferior a 2° en flexión/extensión)
- Altura discal del segmento a operar menor de 3 mm antes de la intervención
- Disco intervertebral duro y estrecho
- Mala calidad del complejo articular
- Degeneración de la articulación facetaria
- Fractura de cuerpo vertebral de la columna cervical
- Tumores de la columna cervical
- Abuso de drogas, medicamentos o alcohol
- Rechazo a alguno de los materiales del implante
- Colaboración insuficiente por parte del paciente
- En otros casos no especificados en las indicaciones

Efectos secundarios e interacciones

- Desplazamiento, aflojamiento, desgaste y fractura de los componentes del implante
- Pérdida de fijación, dislocación y migración
- Infecciones
- Reacciones alérgicas a los materiales del implante
- Reacciones hísticas a alguno de los materiales del implante
- Trombosis venosa, embolia pulmonar y paro cardiaco
- Hematomas y trastornos en el proceso de cicatrización de heridas
- Calcificaciones periarticulares y fusiones
- Lesiones de
 - Raíces nerviosas
 - Médula espinal
 - Vasos
 - Órganos

En presencia de cifosis segmentaria y/o del denominado "cuello recto" antes de la operación, en el postoperatorio la prótesis se podría colocar en una posición cifótica, o el segmento podría quedar inmóvil.

Las mielopatías agudas se pueden deber a diversas causas. No todas pueden ser tratadas con una prótesis de forma eficaz.

Advertencias de seguridad

- El cirujano se responsabilizará de realizar la intervención quirúrgica de forma adecuada.
- Los riesgos generales de una intervención quirúrgica no se describen en estas instrucciones de manejo.
- El cirujano deberá dominar tanto la teoría como la práctica de las técnicas quirúrgicas reconocidas.
- El cirujano deberá conocer a la perfección la anatomía del hueso, la posición de los nervios y los vasos sanguíneos, los músculos y los tendones.
- Aesculap no se responsabilizará en casos de complicaciones debidas a indicaciones incorrectas, selección inadecuada del implante, combinación incorrecta de los componentes del implante y técnica operatoria inadecuada, así como por las limitaciones del método terapéutico o condiciones asépticas deficientes.
- Deben observarse las instrucciones de manejo de cada uno de los componentes del implante Aesculap.
- Las pruebas y la homologación de los componentes del implante se han realizado en combinación con componentes Aesculap. El cirujano será el responsable en caso de realizar otro tipo de combinaciones.
- Combinar únicamente componentes del implante modulares de Aesculap.
- No utilizar componentes del implante deteriorados o que hayan sido utilizados en una operación.
- Los implantes utilizados una vez no pueden reutilizarse.
- El médico responsable decidirá sobre la retirada de los componentes del implante utilizados. Para ello deberá tomar en consideración los posibles riesgos que implicaría una nueva operación y las dificultades que conlleva la retirada de un implante.



Efectos secundarios de RM y los componentes del implante.

- En las exploraciones RM con 1,5 y 3 Tesla las fuerzas inducidas magnéticamente no suponen ningún riesgo añadido para el portador del implante.
- RM induce un calentamiento local no crítico.
- Los implantes muestran artefactos RM moderados.

- En el historial del paciente deben indicarse los componentes del implante utilizados con sus respectivas referencias, así como la denominación del implante, el lote y, en caso necesario, los números de serie.
- En la fase postoperatoria merece especial atención, paralelamente a los ejercicios de movimiento y de los músculos, la información del propio paciente.
- Si las estructuras del implante que deben soportar peso resultan dañadas podrían surgir graves complicaciones, como aflojamiento de los componentes, dislocación, migración del implante u otras.
- Para detectar lo antes posible causas de anomalías o complicaciones, debe supervisarse el resultado de la operación periódicamente con las medidas adecuadas.
- Utilizar únicamente el instrumental específico para disco intervertebral protésico activ C de Aesculap.
- Seguir las instrucciones de uso de los implantes de prueba, del mango, de la guía de fresado y de la guía de cincel TA011996, y del instrumento de inserción y distanciador TA011997.
- Seguir las instrucciones del manual quirúrgico (nº 031301).

Esterilidad

- Los componentes del implante se suministran montados y en envases estériles identificados como tales.
- Los componentes del implante están esterilizados por radiación.
- Conservar los componentes del implante en su envase original y no sacarlos del envase protector original hasta instantes antes de utilizarlos.
- Comprobar la fecha de caducidad del producto y que el envase esterilizado está en perfecto estado.
- No utilizar componentes de implante caducados o cuyo envase esté deteriorado.



Peligro de dañar los implantes por someterlos al tratamiento y a la resterilización.

- No reutilizar ni volver a esterilizar los implantes.

- Seleccionar los implantes en función de la indicación, la planificación preoperatoria y la situación ósea encontrada durante la operación.

Debe informarse previamente al paciente sobre la intervención y deberá contarse con su consentimiento sobre los siguientes puntos:

- El paciente conoce los riesgos relacionados con la neurocirugía, la cirugía general, la cirugía ortopédica y la anestesia general.
- El paciente ha sido informado sobre las ventajas e inconvenientes de la utilización del disco intervertebral protésico activ C y los posibles tratamientos alternativos.
- Un esfuerzo excesivo, el desgaste o una infección pueden causar la disfunción del disco intervertebral protésico activ C.
- La duración del implante depende del peso corporal del paciente.
- Los componentes del implante no deben soportar cargas extremas y con ellos no se puede realizar esfuerzo físico ni practicar deportes.
- En caso de fracaso del implante podría resultar necesaria una operación de revisión.
- Al realizar una intervención correctora existe el riesgo de que no se pueda conservar la movilidad segmentaria.
- El paciente deberá someterse a una revisión médica regular de los componentes del implante.

La altura indicada en el envase del implante se refiere a la altura posterior total del mismo.

Para la implantación de los discos intervertebrales protésicos activ C deberán seguirse obligatoriamente los siguientes pasos:

- Abordaje quirúrgico
- Marcación de la línea central
- Discectomía y preparación de las placas terminales vertebrales
- Aplicación del distracteur y distracción
- Verificación del tamaño
- Fresado del lecho de la peña de anclaje
- Colocación del disco intervertebral protésico activ C

Abordaje quirúrgico



Peligro de lesiones en vasos, nervios y tejido durante la utilización de instrumentos afilados.

- Extremar la precaución durante la intervención.

- Realizar el abordaje quirúrgico del segmento afectado.

Marcación de la línea central



Peligro de posicionamiento incorrecto del disco intervertebral protésico activ C si la marca de la línea central no es exacta.

- Realizar la marca de la línea central sólo bajo control radiográfico.

- Determinar el centro del disco intervertebral con la marcación de la línea central ("Midline Marker") bajo control radiográfico.
- Realizar las marcas en los cuerpos vertebrales superior e inferior.

Discectomía y preparación de las placas terminales vertebrales



Peligro de inestabilidad del anclaje de las placas protésicas si el cartílago no se extirpa por completo.

- Extrirpar por completo el cartílago de las placas terminales vertebrales



Mayor riesgo de migración debido a una resección excesiva de los plátanos vertebrales.

- Preparar con precaución las placas terminales vertebrales.
- No extirpar las placas terminales vertebrales.

- Extirpar la totalidad del disco intervertebral con los instrumentos estándar.
- Extirpar el cartílago de los plátanos vertebrales.

Aplicación del distracteur y distracción



Peligro de compresión del conducto espinal y de otros elementos posteriores si la pinza de separación se introduce demasiado.

- Introducir la pinza de separación sólo bajo control radiográfico.



Peligro de irritación de las articulaciones facetarias y de tensiones en la médula espinal y en las raíces nerviosas si la distracción es excesiva.

- Abrir la pinza de separación lenta y cuidadosamente bajo control radiográfico.
- Atender al aviso táctil.

- Utilizar la altura de los discos intervertebrales (sanos) adyacentes como referencia para la separación.



Peligro de aflojamiento o de rotura de los tornillos de distracción si se realiza la separación con un distracteur y con tornillos de distracción.

- Para la separación, utilizar la pinza de separación.

- No realizar la separación con distracteur y tornillos de distracción.
- Bloquear el distracteur una vez realizada la separación.

- Colocar el distracteur.
- Introducir la pinza de separación (cerrada) bajo control radiográfico en el espacio intervertebral y abrirla.
- Bloquear el distracteur.
- Cerrar la pinza de separación y retirarla del espacio intervertebral.

Verificación del tamaño



Peligro de compresión del conducto espinal y de otros elementos posteriores si los implantes de prueba se introducen demasiado.

Cincelar el lecho de la peña de anclaje



Peligro de posicionamiento incorrecto del disco intervertebral protésico activ C si no se respeta la línea central.

- Con ayuda de la rueda de ajuste, ajustar a la profundidad de inserción mínima el tope de profundidad del implante de prueba.
- Introducir los implantes de prueba en el espacio intervertebral sólo bajo control radiográfico.



Alto riesgo de migración si el tamaño del implante es insuficiente.

- Seleccionar el tamaño del implante de prueba y del implante de forma que se cubran al máximo las placas terminales vertebrales.



Peligro de irritación de las articulaciones facetarias y de tensiones en la médula espinal y las raíces nerviosas si la distracción es excesiva o insuficiente.

- Seleccionar el implante de prueba/el implante con la altura correcta.
- Comprobar la altura del implante de prueba radiográficamente en proyección lateral.



Peligro de lesiones en vasos, nervios y tejido al trabajar con cinceles afilados.

- Introducir con precaución el portacincel con el cincel montado.



Peligro de lesiones en vasos, nervios y médula espinal si se introduce demasiado el cincel.

- Cincelar sólo con un implante de prueba correcto y en la posición adecuada y con la guía de cincel acoplada.
- Asegurarse de que el tope de profundidad del implante de prueba toca con el borde anterior del cuerpo vertebral.
- Utilizar exclusivamente instrumentos activ C.
- Utilizar cada instrumento sólo para la finalidad prevista.
- Cincelar mediante control radiográfico en proyección lateral.

- Montar la guía de cincel en el implante de prueba. Tener en cuenta las marcas "CRANIAL" y "CAUDAL" de la guía de cincel.
- Montar el cincel activ C en el portacincel.
- Cincelar mediante control radiográfico en proyección lateral. La profundidad de cincelado queda limitada por un tope en la guía de cincel.
- Retirar del espacio intervertebral el portacincel con el cincel montado, la guía de cincel y el implante de prueba.
- Limpiar el lecho de la peña de anclaje.

Colocación del disco intervertebral protésico activ C



Peligro de dañar las placas terminales vertebrales al introducir el disco intervertebral protésico activ C con el martillo.

- Impactar el disco intervertebral protésico activ C con sumo cuidado.
- No extirpar las placas terminales vertebrales.




Peligro de compresión del conducto espinal y de otros elementos posteriores si el disco intervertebral protésico activ C se introduce demasiado.

- Ajustar el tope de profundidad al mínimo antes de colocar el disco intervertebral protésico activ C.
- Introducir el disco intervertebral protésico activ C en el espacio intervertebral sólo bajo control radiográfico.
- Comprobar con radiografías en proyección AP y lateral la posición y la orientación del disco intervertebral protésico activ C.



Peligro de dañar el disco intervertebral protésico activ C si el manejo es inadecuado.

- Montar el implante en el instrumento de inserción justo después de extraerlo del envase.
- Manipular con el máximo cuidado el implante y, sobre todo, las superficies deslizantes de las placas protésicas y del inserto de polietileno.



- Preparar el implante.
- Unir el distanciador correspondiente a la altura del implante seleccionada al instrumento de inserción. Tener en cuenta las marcas "CRANIAL" y "CAUDAL" del distanciador/instrumento de inserción.
- Ajustar el tope de profundidad del instrumento de inserción a la profundidad de inserción mínima con la rueda de ajuste.
- Montar el implante en el instrumento de inserción justo después de extraerlo del envase. Tener en cuenta las marcas "CRANIAL" y "CAUDAL". La placa protésica superior se debe encontrar en la parte marcada con "CRANIAL" del instrumento de inserción y la placa protésica inferior en la parte marcada con "CAUDAL".

- Girar el manguito de apriete para fijar el disco protésico en el instrumento.
- Extraer del envase el disco intervertebral protésico con el instrumento de inserción.
- Introducir con cuidado el disco protésico en el espacio intervertebral bajo control radiográfico.
- La placa protésica superior debe estar orientada hacia craneal y la placa protésica inferior hacia caudal.
- Si es necesario, corregir la posición del tope de profundidad con la rueda de ajuste hasta alcanzar la posición deseada.
- Soltar el manguito de apriete del instrumento de inserción y retirar el instrumento.
- Comprobar con radiografías intraoperatorias en proyección AP y lateral que el tamaño, la altura y la posición del disco intervertebral protésico son correctos.

Para más información sobre sistemas de implante B. Braun/Aesculap dirigirse a B. Braun/Aesculap o a alguna de las filiales competentes de B. Braun/Aesculap.

I Protesi discali activ C

Destinazione d'uso

La protesi discale activ C è usata per sostituire i dischi intervertebrali del tratto cervicale del rachide (tra C3 e C7). Essa serve a ripristinare l'altezza dei dischi intervertebrali e la mobilità segmentale.

La protesi discale activ C consta di tre componenti:

- Piatto superiore con spikes per l'ancoraggio al corpo vertebrale
- Piatto inferiore con pinna centrale per l'ancoraggio al corpo vertebrale
- Inserto in polietilene

I piatti della protesi e l'inserto in polietilene formano un'articolazione sferica. L'inserto in polietilene è ancorato con accoppiamento geometrico al piatto inferiore della protesi.

Le protesi discali activ C sono disponibili in sei taglie diverse (XS, S, M, L, XL e XXL) e in massimo due altezze differenti (5 mm e 6 mm). Le protesi discali activ C sono completamente pre-montate.

Materiale

I materiali usati per gli impianti sono indicati sulle confezioni:

Materiale
ISODUR® Lega di cobalto-cromo per fucinatura CoCrMo a norma ISO 5832-12
PLASMAPORE® Rivestimento superficiale in titanio puro a norma ISO 5832-2
Polietylène a bassa pressione di peso molecolare ultra-alto a norma ISO 5834-2

ISODUR® e PLASMAPORE® sono marchi commerciali registrati di Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indicazioni

Utilizzabile per:

- Discopatia cervicale sintomatica
- Ernia discale fresca

Controindicazioni

Non usare per o in presenza di:

- Febbre
- Infекции
 - acute
 - sistemiche
 - alla colonna vertebrale
 - locali
- Malattie sistemiche e squilibri metabolici
- Gravidanza
- Osteoporosi, osteocondrosi, osteopenia grave
- Condizioni mediche che potrebbero pregiudicare la riuscita dell'impianto (ad es. cifosi preesistente)
- Spondilartrosi
- Stenosi spinale degenerativa cronica
- Instabilità segmentale
- Deformità spinale
- Mielopatia spondilotica cronica
- Ossificazione del legamento longitudinale anteriore (LLA) e/o del legamento longitudinale posteriore (LLP)
- Spiccate alterazioni osteofitarie e sclerotiche dei corpi vertebrali
- Segmento immobile pre-intervento (mobilità in flessione/estensione inferiore a 2°)
- Altezza discale preoperatoria del segmento da operare inferiore a 3 mm
- Sintomatologia da disco sottile e duro
- Cattiva qualità del complesso articolare
- Degenerazione dell'articolazione della facetta
- Frattura del corpo vertebrale cervicale
- Tumori alla colonna vertebrale cervicale
- Alcoolismo, tossicodipendenza o abuso di farmaci
- Ipersensibilità ai materiali degli impianti
- Insufficiente collaborazione del paziente
- Casi non citati nel capitolo "Indicazioni"

Effetti collaterali ed interazioni

- Spostamento, allentamenti, usura o rottura dei componenti dell'impianto
- Perdita del fissaggio, dislocazione e migrazione
- Infекции
- Reazioni allergiche ai materiali dell'impianto
- Reazioni istologiche ai materiali dell'impianto
- Trombosi venose, embolie polmonari ed arresto cardiocircolatorio
- Ematomi e disturbi della guarigione delle ferite
- Calcificazioni periarticolari e fusioni
- Lesioni a carico di
 - Radici dei nervi
 - Midollo spinale
 - Vasi
 - Organi

In caso di cifosi segmentale preesistente all'intervento e/o di cosiddetto "straight neck" in sede postoperatoria si può determinare una posizione cistica della protesi e/o l'immobilità del segmento.

Le mielopatie acute possono avere diverse cause. Non tutte possono essere trattate con successo mediante una protesi.

Avvertenze relative alla sicurezza

- Il chirurgo è responsabile della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico.
- Nelle presenti istruzioni per l'uso non sono descritti i rischi generali propri di qualsiasi intervento chirurgico.
- Il chirurgo deve padroneggiare sia la teoria sia la pratica delle tecniche operatorie riconosciute.
- Il chirurgo deve conoscere perfettamente l'anatomia ossea, compreso l'andamento di nervi, vasi sanguigni, muscoli e tendini.
- Aesculap non risponde di eventuali complicanze dovute ad errata identificazione delle indicazioni, scelta di componenti dell'impianto non idonei e tecnica operatoria non corretta, nonché ai limiti intrinseci della metodica di trattamento o carente asetticità.
- È necessario rispettare le istruzioni per l'uso dei singoli componenti da impianto Aesculap.
- La prova e l'omologazione dei componenti dell'impianto sono avvenute in combinazione con componenti Aesculap. Il chirurgo operante è responsabile di eventuali combinazioni differenti.
- Possono essere combinati soltanto componenti da impianto modulare Aesculap.
- I componenti di impianti danneggiati o espantati chirurgicamente non devono essere impiegati.
- Gli impianti già usati una volta non devono essere riutilizzati
- Il medico curante deve decidere in merito all'espianto dei componenti utilizzati, tenendo presenti i rischi potenziali di un ulteriore intervento nonché le difficoltà legate all'espianto.



Interazioni tra MRI e componenti dell'impianto!

- Per esami MRI con Tesla 1,5 e 3,0 per il porta-impianto non si verificano ulteriori rischi a causa di forze di induzione magnetica.
- MRI induce un riscaldamento locale non critico.
- Gli impianti presentano artefatti MRI moderati.

- I componenti degli impianti utilizzati devono essere documentati nella cartella clinica del paziente tramite codice articolo, denominazione dell'impianto, nonché lotto ed eventualmente numero seriale.
- Nella fase postoperatoria, oltre alla fisioterapia ed al training muscolare, particolarmente importante è l'informazione individuale del paziente.
- Danni alle strutture portanti dell'impianto possono causare allentamenti, dislocazioni e migrazioni dei componenti nonché altre complicanze gravi.
- Per identificare con la massima tempestività possibile eventuali fonti di problemi o complicanze, il risultato dell'intervento deve essere verificato periodicamente con misure idonee.
- Usare soltanto strumenti per protesi discali activ C Aesculap.
- Rispettare le istruzioni per l'uso degli impianti di prova, l'impugnatura e la guida per la fresa e lo scalpello TA011996, nonché lo strumento inseritore e distanziatore TA011997.
- Rispettare il manuale dell'intervento (prospetto N° 031301).

Sterilità

- I componenti degli impianti sono imballati pre-montati in confezioni protettive contrassegnate.
- I componenti degli impianti sono sterilizzati per irraggiamento.
- Conservare i componenti dell'impianto nella confezione originale ed estrarli dall'imballo protettivo originale solo immediatamente prima dell'uso.
- Verificare la data di scadenza e l'integrità dell'imballo sterile.
- Non utilizzare i componenti degli impianti dopo la data di scadenza o se la confezione è danneggiata.



Danni agli impianti da preparazione sterile e risterilizzazione!

- Non sottoporre gli impianti a preparazione sterile e non risterilizzarli.

Il paziente deve essere stato informato sull'intervento e deve aver fornito, con evidenza, il suo consenso rispetto a quanto segue:

- Il paziente è consapevole dei rischi relativi alla neurochirurgia, la chirurgia generale, la chirurgia ortopedica e l'anestesia generale.
- Il paziente è stato informato su vantaggi e svantaggi dell'impiego della protesi discale activ C e sui metodi di trattamento alternativi.
- Sovraccarichi, usura o infiammazioni possono causare malfunzionamenti della protesi discale activ C.
- La durata dell'impianto dipende dal peso corporeo.
- I componenti dell'impianto non devono essere sollecitati in maniera eccessiva esponendoli a carichi estremi, sforzi fisici o sport pesanti.
- In caso di fallimento dell'impianto può rendersi necessario un intervento di revisione.
- Se viene eseguito un intervento correttivo, può eventualmente essere impossibile preservare la mobilità segmentale.
- Il paziente deve regolarmente assoggettarsi a visite mediche di follow-up dei componenti dell'impianto.

L'altezza indicata sulla confezione dell'impianto corrisponde all'altezza posteriore complessiva dell'impianto.

L'impianto delle protesi discali activ C richiede le seguenti fasi operatorie:

- Accesso chirurgico
- Marcatura della linea mediana
- Discectomia e manipolazione dei piatti vertebrali
- Posizionamento del distrattore e distrazione
- Verifica della taglia
- Fresatura della sede per la pinna
- Inserimento della protesi discale activ C

Accesso chirurgico

- Pericolo di lesioni a carico di vasi, nervi e tessuti dovute agli strumenti taglienti!**
- Durante l'intervento operare con la massima cautela.

- Predisporre l'accesso chirurgico al segmento interessato.

Marcatura della linea mediana

- Errati posizionamenti della protesi discale activ C causati da imprecise marcature della linea mediana!**
- Seguire la marcatura della linea mediana sempre sotto controllo radiologico.

- Determinare il centro del disco intervertebrale con il "Midline Marker" sotto controllo radiologico.
- Applicare le marcature sui corpi vertebrali superiore/inferiore.

Discectomia e manipolazione dei piatti vertebrali

- Insufficiente stabilità di ancoraggio dei piatti della protesi causata da un'incompleta asportazione della cartilagine!**
- Rimuovere completamente la cartilagine dai piatti vertebrali.

- Rischio di migrazioni aumentato causato da lavorazioni troppo energiche dei piatti vertebrali!**
- Lavorare i piatti vertebrali con estrema cautela.
 - Non asportare i piatti vertebrali.

- Rimuovere completamente il disco intervertebrale con gli strumenti standard.
- Rimuovere la cartilagine dai piatti vertebrali.

Posizionamento del distrattore e distrazione

- Compressioni del canale spinale e degli altri elementi posteriori causate da un inserimento tropo in profondità della pinza divaricatrice!**
- Introdurre la pinza divaricatrice soltanto sotto controllo radiologico.

- Irritazioni delle articolazioni delle facette/tensioni sul midollo spinale e le radici dei nervi dovuti a sovradistrazione!**
- Divaricare la pinza divaricatrice lentamente e con cautela sotto controllo radiologico.
 - Osservare il feedback tattile.

- Quale misura di riferimento per la divaricazione usare l'altezza dei dischi intervertebrali adiacenti (sani).

- Pericolo di allentamento/strappo delle viti da distrazione se la divaricazione è eseguita tramite il distrattore e le viti di distrazione!**
- Per divaricare usare la pinza divaricatrice.
 - Non divaricare tramite il distrattore e le viti di distrazione.
 - Bloccare il distrattore in condizione divaricata.

- Posizionare il distrattore.
- Introdurre la pinza divaricatrice (chiusa) nello spazio intervertebrale sotto controllo radiologico e divaricare.
- Bloccare il distrattore.
- Chiudere la pinza divaricatrice e toglierla dallo spazio intervertebrale.

Verifica della taglia



Compressioni del canale spinale e degli altri elementi posteriori causate da un inserimento troppo in profondità degli impianti di prova!

- Impostare l'arresto di profondità dell'impianto di prova con rotellina di regolazione sulla profondità d'introduzione minore.
- Introdurre gli impianti di prova nello spazio interdiscale soltanto sotto controllo radiologico.



Rischio di migrazioni aumentato determinato da una taglia dell'impianto troppo piccola!

- Scegliere la taglia dell'impianto di prova/ dell'impianto in modo che i piatti vertebral siano max. coperti.
- Verificare taglia, posizione ed allineamento dell'impianto di prova nella radiografia con passaggio dei raggi AP e laterale.



Irritazioni delle articolazioni delle facette/tensioni sul midollo spinale e le radici dei nervi causate da distrazioni eccessive/insufficienti!

- Scegliere l'altezza dell'impianto di prova/ l'impianto corretta.
- Verificare l'altezza dell'impianto di prova nella radiografia con passaggio laterale dei raggi.

- Montare l'impianto di prova della taglia selezionata sull'impugnatura, facendo attenzione alle marcature "CRANIAL" e "CAUDAL" dell'impianto di prova/l'impugnatura.
- Impostare l'arresto di profondità dell'impianto di prova con rotellina di regolazione sulla profondità d'introduzione minore.
- Introdurre l'impianto di prova con impugnatura nello spazio interdiscale sotto controllo radiologico.
- Allineare le marcature del centro dell'impianto di prova con la marcatura della linea mediana.
- Eventualmente correggere la posizione dell'arresto di profondità con rotellina di regolazione fino a raggiungere la posizione desiderata. Assicurarsi che l'arresto di profondità poggi sul bordo anteriore del corpo vertebrale.
- Verificare taglia/altezza e posizione dell'impianto di prova nella radiografia AP e laterale intra-operatoria.
- Smontare l'impugnatura dall'impianto di prova.

Nota
La preparazione della sede per la pinna può avvenire mediante fresatura oppure cesellatura.

Fresatura della sede per la pinna



Errato posizionamento della protesi discale activ C causato dalla mancata osservanza della linea mediana!

- Verificare la posizione dell'impianto di prova tramite la marcatura della linea mediana e nella radiografia con passaggio dei raggi AP.
- Durante la fresatura assicurare una posizione fissa dell'impianto di prova.



Pericolo di lesioni a carico di vasi, nervi e tessuti dovute alla fresa tagliente!

- Inserire il manipolo con la fresa serrata con grande cautela.
- Azionare il motore soltanto quando il manipolo con la fresa serrata è infilato nel corrispondente foro guida e la corrispondente fessura della guida per la fresa.



Pericolo di lesioni a carico di vasi, nervi e midollo spinale causate da inserimenti della fresa troppo in profondità!

- Fresare i fori soltanto in combinazione con un impianto di prova correttamente selezionato e posizionato, nonché la guida per la fresa collegata.
- Assicurarsi che l'arresto di profondità dell'impianto di prova poggi sul bordo anteriore del corpo vertebrale.
- Usare solo strumenti activ C.
- Utilizzare gli strumenti in conformità al relativo campo d'impiego.
- Fresare i fori sotto controllo radiologico con passaggio laterale dei raggi.

- Montare la guida per la fresa sull'impianto di prova, facendo attenzione alle marcature "CRANIAL" e "CAUDAL" della guida per la fresa.
- Serrare la fresa activ C nel manipolo.
- Infilare il manipolo con la fresa serrata nel corrispondente foro guida e la prima fessura della guida per la fresa.
- Fresare il primo foro sotto controllo radiologico con passaggio dei raggi laterale.
La profondità di fresatura è limitata da un apposito arresto della guida per la fresa.
- Infilare il manipolo con la fresa serrata nel corrispondente foro guida e la seconda fessura della guida per la fresa.
- Fresare il secondo foro sotto controllo radiologico con passaggio dei raggi laterale.
La profondità di fresatura è limitata da un apposito arresto della guida per la fresa.
- Togliere il manipolo con la fresa serrata, la guida per la fresa e l'impianto di prova dallo spazio interdiscale.
- Pulire la sede della pinna.

Cesellatura della sede per la pinna



Errato posizionamento della protesi discale activ C causato dalla mancata osservanza della linea mediana!

- Verificare la posizione dell'impianto di prova tramite la marcatura della linea mediana e nella radiografia con passaggio dei raggi AP.
- Durante la cesellatura assicurare una posizione fissa dell'impianto di prova.



Pericolo di lesioni a carico di vasi, nervi e tessuti dovuti allo scalpello tagliente!

- Inserire il manipolo con lo scalpello serrato con cautela.



Pericolo di lesioni a carico di vasi, nervi e midollo spinale causati da inserimenti della fresa troppo in profondità!

- Cesellare i fori soltanto in combinazione con un impianto di prova correttamente selezionato e posizionato, nonché la guida per lo scalpello collegata.
- Assicurarsi che l'arresto di profondità dell'impianto di prova poggi sul bordo anteriore del corpo vertebrale.
- Usare solo strumenti activ C.
- Utilizzare gli strumenti in conformità al relativo campo d'impiego.
- Cesellare sotto il monitoraggio dei raggi X con percorso laterale dei raggi.

- Montare la guida per la cesellatura sull'impianto di prova, facendo attenzione alle marcature "CRANIAL" e "CAUDAL" della guida per la cesellatura.
- Montare lo scalpello activ C sul manipolo.
- Cesellare sotto il controllo dei raggi X con percorso laterale dei raggi. La profondità di cesellatura è limitata da un apposito arresto della guida per la cesellatura.
- Togliere il manipolo con lo scalpello serrato, la guida per lo scalpello e l'impianto di prova dallo spazio interdiscale.
- Pulire la sede della pinna.

Inserimento della protesi discale activ C



Danni ai piatti vertebrali durante l'impattazione della protesi discale activ C!

- Impattare la protesi discale activ C con la massima cautela.
- Non asportare i piatti vertebrali.



Compressioni del canale spinale e degli altri elementi posteriori causate da un inserimento troppo in profondità della protesi discale activ C!

- Prima di inserire la protesi discale activ C, regolare l'arresto sulla profondità d'introduzione minore.
- Introdurre la protesi discale activ C nello spazio interdiscale soltanto sotto controllo radiologico.
- Verificare che posizione/allineamento della protesi activ C siano corretti nella radiografia con passaggio dei raggi AP e laterale.



Danni alla protesi discale activ C causati da manipolazioni errate!

- Montare l'impianto direttamente dalla confezione sullo strumento inseritore.
- Trattare l'impianto ed in particolare le superfici di scorrimento dei piatti della protesi/dell'inserto in polietilene con la massima cautela.

- Tenere l'impianto a portata di mano.
- Collegare il distanziatore con strumento inseritore corrispondente all'altezza dell'impianto prescelta, facendo attenzione alle marcature "CRANIAL" e "CAUDAL" del distanziatore/lo strumento inseritore.
- Impostare l'arresto di profondità dello strumento inseritore con rotellina di regolazione sulla profondità d'introduzione minore.
- Montare la protesi discale direttamente dalla confezione sullo strumento inseritore, facendo attenzione alle marcature "CRANIAL" e "CAUDAL". Il piatto superiore della protesi deve poggiare sul pezzo marcato "CRANIAL" dello strumento inseritore, mentre il piatto inferiore deve poggiare sul pezzo marcato "CAUDAL" dello strumento inseritore.
- Girare la camicia di arresto in modo da fissare la protesi discale sullo strumento.
- Estrarre la protesi discale con strumento inseritore dalla confezione.
- Introdurre la protesi discale nello spazio intervertebrale sotto controllo radiologico e con estrema cautela.
- Il piatto superiore della protesi deve essere allineato in direzione craniale, quello inferiore in direzione caudale.
- Eventualmente correggere la posizione dell'arresto di profondità con rotellina di regolazione fino a raggiungere la posizione desiderata.
- Allentare la camicia di arresto dall'impiattatore e togliere quest'ultimo.
- Verificare dimensione, altezza e posizione della protesi discale nella radiografia intraoperatoria AP e laterale.

Ulteriori informazioni sui sistemi da impianto B. Braun/Aesculap possono essere richieste in qualsiasi momento a B. Braun/Aesculap o alla filiale B. Braun/Aesculap competente per territorio.

Aplicação

A prótese de disco intervertebral activ C é usada para substituir os discos intervertebrais da coluna cervical (entre C3 e C7). Destina-se a restaurar a altura do disco intervertebral e da mobilidade segmental.

A prótese de disco intervertebral activ C é constituída por três componentes:

- Placa protésica superior com dentes para fixação na vértebra
- Placa protésica inferior com lingueta de fixação central para a fixação na vértebra
- Inserto de polietileno

As placas protéticas e o inserto de polietileno formam uma articulação esférica. O inserto de polietileno está fixado na placa protésica inferior por união positiva.

As próteses de discos intervertebrais activ C são disponíveis em seis tamanhos diferentes (XS, S, M, L, XL e XXL) e em duas alturas diferentes (5 mm e 6 mm).

As próteses de discos intervertebrais activ C são fornecidas já completamente pré-montadas.

Material

Os materiais utilizados nos implantes estão indicados na embalagem:

Material
Liga forjada de cobalto-cromo CoCrMo ISODUR®F segundo a ISO 5832-12
Revestimento de superfície PLASMAPORE® de titânio puro segundo a ISO 5832-2
Polietileno de baixa pressão e supra-macromolecular segundo ISO 5834-2

ISODUR® e PLASMAPORE® são marcas registadas da Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indicações

Utilizar no caso de:

- Discopatia cervical sintomática
- Hernia discal recente

Contra-indicações

Não utilizar em caso de:

- Febre
- Infecção
 - aguda
 - sistémica
 - na coluna vertebral
 - local
- Doenças sistémicas e distúrbios metabólicos
- Gravidez
- Osteoporose, osteocondrose, osteopenia grave
- Estado geral que possa impedir o êxito da implantação (por ex. cifose pré-existente)
- Espondilartrose
- Estenose espinal crônica degenerativa
- Instabilidade segmental
- Deformidade espinal
- Mielopatia espondilótica crônica
- Ossificação do ligamento longitudinal anterior (LLA) e/ou do ligamento longitudinal posterior (LLP)
- Alterações osteofíticas e escleróticas manifestas das vértebras
- Segmento imóvel pré-operatório (mobilidade inferior a 2° na flexão/extensão)
- Altura pré-operatória dos discos intervertebrais do segmento a operar inferior a 3 mm
- Disco intervertebral duro e estreito
- Má qualidade do complexo articular
- Degeneração das articulações de faceta
- Fractura de vértebras da coluna cervical
- Tumores da coluna cervical
- Abuso de medicamentos ou drogas, alcoolismo
- Sensibilidade aos materiais do implante
- Falta de colaboração por parte do doente
- Situações não mencionadas nas indicações

Efeitos secundários e interacções

- Alteração da posição, relaxamento, desgaste ou quebra de componentes do implante
- Perda da fixação, deslocação, migração
- Infecções

- Reacções alérgicas aos materiais do implante
- Hipersensibilidade dos tecidos aos materiais do implante
- Trombosas venosas, embolia pulmonar e paragem cardíaca
- Hematomas e perturbações da cicatrização de feridas
- Calcificações periarticulares e fusões

- Lesão de:

- raízes nervosas
- medula espinal
- vasos sanguíneos
- órgãos

Em caso de cifose segmental já existente antes da operação e/ou em caso de presença de "straight neck", pode verificar-se uma posição cífitica pós-operatória e/ou imobilidade do segmento.

As mielopatias agudas podem ser de origem diferente. Nem todas podem ser tratadas com êxito mediante uma prótese.

Indicações de segurança

- O cirurgião assume a responsabilidade pela execução correcta da intervenção cirúrgica.
- Os riscos gerais associados a uma intervenção cirúrgica não estão descritos nestas instruções de utilização.
- O cirurgião deverá dominar, tanto na teoria como na prática, as técnicas reconhecidas de operação.
- O cirurgião tem de estar absolutamente familiarizado com a anatomia dos ossos, com o percurso dos nervos e dos vasos sanguíneos, assim como dos músculos e dos tendões.
- A Aesculap não se responsabiliza por complicações devidas a uma indicação errada, uma escolha de implante inadequado, por uma combinação errada dos componentes do implante com a técnica cirúrgica, por limites que possam vir a impor-se aos métodos de tratamento, nem pela ausência de assepsia.
- Terão que ser observadas as instruções de utilização dos respectivos componentes de implante Aesculap.
- O teste e a aprovação dos componentes do implante foram realizados em combinação com componentes Aesculap. O cirurgião assumirá toda a responsabilidade em caso de combinações contrárias às originalmente previstas.
- Só podem ser combinados entre si os componentes dos implantes modulares da Aesculap.
- É proibido utilizar componentes de implantes danificados ou removidos por via cirúrgica.
- Os implantes que já tenham sido utilizados uma vez não podem ser reutilizados.
- O médico assistente decidirá sobre a necessidade de remover os componentes do implante aplicados. Ele terá que ter em consideração os potenciais riscos de uma segunda cirurgia, bem como as dificuldades que possam estar associadas a uma remoção do implante.



Interacções entre a ressonância magnética e componentes do implante!

- Em exames de ressonância magnética de 1,5 e 3,0 tesla, não existem riscos adicionais devido à indução magnética de forças para o portador do implante.
- A ressonância magnética induz um aquecimento local, não crítico.
- Os implantes apresentam artefactos moderados na ressonância magnética.

- No relatório do doente deverão ser registados os componentes utilizados no implante, indicando-se o respectivo número de artigo, a designação do implante, bem como os números de lote e, se necessário, de série.
- Na fase pós-operatória, para além dos exercícios de recuperação da força muscular e da mobilidade, há que prestar especial atenção à informação individual do doente.
- As lesões das estruturas do implante que suportam o peso podem originar o afrouxamento de componentes, deslocação e migração, bem como outras complicações graves.
- Para se detectar, com a maior precocidade, possíveis causas de erro ou complicações, é imprescindível controlar periodicamente o resultado da intervenção por meio de medidas apropriadas.
- Usar apenas os instrumentos próprios para próteses de discos intervertebrais activ C da Aesculap.
- Ter em atenção as instruções de utilização dos implantes de ensaio, do cabo, da guia de fresa e da guia de cinzel TAO11996, bem como do instrumento introdutor e do suporte de afastamento TA011997.
- Respeitar o manual cirúrgico (n.º 031301).

Esterilidade

- Os componentes do implante são embalados pré-montados em embalagens de protecção etiquetadas.
- Os componentes do implante são esterilizados por radiação.
- Guardar os componentes do implante na embalagem original, retirando-o da embalagem de protecção original apenas imediatamente antes da utilização.
- Verificar a data de validade e a integridade da embalagem esterilizada.
- Não utilizar os componentes do implante depois de expirada a data de validade ou no caso de a embalagem estar danificada.



Danificação do implante em caso de reprocessamento e reesterilização!

- Não reprocessar nem reesterilizar os implantes.

Utilização



Risco de ferimentos em caso de utilização errada do produto!

- Antes de utilizar o produto, participar num curso de formação sobre o mesmo.
- Contacte o representante nacional da B. Braun/Aesculap para obter informações sobre esta formação.

O cirurgião elaborará um plano da operação, que determinará e documentará devidamente o seguinte:

- Escolha e dimensionamento dos componentes do implante
- Posicionamento dos componentes do implante no osso
- Determinação dos pontos de orientação durante a operação
- Antes da utilização, há que se satisfazer os seguintes pressupostos:
 - Todos os componentes necessários do implante estão disponíveis
 - Condições de operação altamente assépticas
 - Os instrumentos de implantação, incluindo os instrumentos para sistemas de implantação especiais da Aesculap, estão completos e em boas condições para serem utilizados
 - O cirurgião e a equipa operatória conhecem as informações necessárias à técnica de operação, ao jogo de implantes e instrumentos; estas informações estão completamente disponíveis no local
 - As regras da arte médica, os últimos avanços da ciência e os conteúdos das respectivas publicações científicas, redigidas pelos autores médicos, são do conhecimento geral

- Foram solicitadas ao fabricante as informações necessárias ao esclarecimento de uma possível situação pré-operatória incerta ou no caso de existirem implantes na zona a tratar
- Escolher os implantes com base na indicação, no planeamento pré-operatório e na situação óssea que se apresenta durante a operação
- O doente foi informado sobre a intervenção e foi documentado o seu consentimento relativamente às seguintes informações:
 - O doente está ciente dos riscos associados à neurocirurgia, à cirurgia geral, à cirurgia ortopédica e à anestesia geral.
 - O doente foi informado sobre as vantagens e desvantagens associadas à utilização da prótese de disco intervertebral activ C, bem como sobre os potenciais métodos de tratamento opcionais.
 - O funcionamento correcto da prótese de disco intervertebral activ C pode ser afectado por esforço excessivo, desgaste ou infecção.
 - A durabilidade do implante depende do peso corporal.
 - Os componentes do implante não podem ser sujeitos a esforços excessivos, a trabalhos físicos pesados nem a desporto.
 - No caso de deficiência do implante pode tornar-se necessário proceder a uma cirurgia de revisão.
 - Caso seja realizada uma intervenção correctiva, pode não ser possível preservar a mobilidade segmental.
 - O doente, após a intervenção, terá que se submeter periodicamente a um controlo médico dos componentes do implante.

A altura indicada na embalagem do implante corresponde à altura posterior completa do implante.

A implantação da prótese de disco intervertebral activ C requer os seguintes passos de aplicação:

- Acesso operatório
- Marca de linha central
- Discectomia e preparação das placas terminais da vértebra
- Posicionamento do distractor e distracção
- Verificação do tamanho
- Fresagem da cama para a lingueta
- Inserção da prótese de disco intervertebral activ C

Acesso operatório

- Perigo de ferimentos dos vasos sanguíneos, nervos e tecidos devido a instrumentos afiados!
 - Trabalhar com a máxima prudência durante a operação.

- Abrir um acesso operatório ao segmento afectado.

Marca de linha central

- Perigo de posicionamento errado da prótese de disco intervertebral activ C no caso de imprecisão da marca de linha central!
 - Marcar a linha central apenas sob controlo radiológico.

- Determinar o centro do disco intervertebral com o marcador de linha central (Midline Marker) sob controlo radiológico.
- Efectuar as marcas nas vértebras superior e inferior.

Discectomia e preparação das placas terminais da vértebra

- Estabilidade de fixação insuficiente das placas protéticas devido a remoção incompleta da cartilagem!
 - Remover completamente a cartilagem das placas terminais da vértebra.

- Elevado risco de migração no caso de preparação demasiado forte das placas terminais da vértebra!
 - Preparar com prudência as placas terminais da vértebra.
 - Não remover as placas terminais da vértebra.

- Remover o disco intervertebral completamente com instrumentos convencionais.
- Remover a cartilagem das placas terminais da vértebra.

Posicionamento do distractor e distracção

- Compressão do canal espinal e de outros elementos posteriores no caso de introdução demasiado profunda da tenaz!
 - Introduzir a tenaz apenas sob controlo radiológico.

- Irritação das articulações de faceta/tensão na medula espinal e nas raízes nervosas devido a distração excessiva!
 - Abrir lenta e cuidadosamente a tenaz sob controlo radiológico.
 - Ter atenção à resposta táctil.
 - Considerar a altura dos discos intervertebrais adjacentes (saudáveis) como medida de referência para o alargamento.

- Perigo de afrouxamento/remoção dos parafusos de distração no caso de alargamento por cima do distractor e dos parafusos de distração!
 - Inserir a tenaz para alargar.
 - Não alargar por cima do distractor e dos parafusos de distração.
 - Bloquear o distractor quando estiver alargado.

- Posicionar o distractor.
- Inserir a tenaz (fechada) no espaço intervertebral e alargar sob controlo radiológico.
- Bloquear o distractor.
- Fechar a tenaz e remover do espaço intervertebral.

Verificação do tamanho



Perigo de compressão do canal espinal e de outros elementos posteriores no caso de introdução demasiado profunda dos implantes de ensaio!

- No limitador de profundidade do implante de ensaio, seleccionar a profundidade mais reduzida possível com a roda de ajuste.
- Inserir o implante de ensaio no espaço intervertebral apenas sob controlo radiológico.



Risco elevado de migração no caso de implantes demasiado pequenos!

- Escolher o tamanho do implante de ensaio e/ ou do implante de forma a obter-se uma cobertura máxima das placas terminais da vértebra.
- Verificar o tamanho, a posição e o alinhamento do implante de ensaio na radiografia em plano AP e lateral.



Perigo de irritação das articulações de faceta e tensão da medula espinal e das raízes nervosas devido a distração excessiva e/ou distração insuficiente!

- Seleccionar um implante de ensaio e um implante com alturas correctas.
- Verificar a altura do implante de ensaio na radiografia em plano lateral.

- Montar o implante de ensaio do tamanho seleccionado no cabo. Ter atenção às marcações "CRANIAL" e "CAUDAL" no implante de ensaio/ cabo.
- No limitador de profundidade do implante de ensaio, seleccionar a profundidade mais reduzida possível com a roda de ajuste.
- Introduzir o implante de ensaio, com o cabo, no espaço intervertebral sob controlo radiológico.
- Alinhar as marcas do centro do implante de ensaio com a marca de linha central.
- Caso necessário, corrigir a posição do limitador de profundidade com a roda de ajuste até se alcançar a posição pretendida. Assegurar que o limitador da profundidade fica ajustado ao bordo anterior da vértebra.
- Verificar o tamanho/altura e a posição do implante de ensaio na radiografia intra-operatória em AP e lateral.
- Desmontar o cabo e o implante de ensaio.

Nota
A preparação da cama para a lingueta pode ser realizada por fresagem ou cinzelagem.

Fresagem da cama para a lingueta



Posicionamento incorrecto da prótese de disco intervertebral activ C em caso de inobservância da linha central!

- Verificar a posição do implante de ensaio através da marca de linha central e da radiografia em plano AP.
- Assegurar uma posição estável do implante de ensaio durante a fresagem.



Perigo de ferimentos dos vasos sanguíneos, nervos e tecidos devido a fresas afiadas!

- Inserir cuidadosamente a peça de mão com a fresa acoplada nela.
- Só accionar o motor depois de inserir a peça de mão com a fresa no respectivo orifício de guia e na ranhura da guia de fresa.



Perigo de ferimentos dos vasos sanguíneos, dos nervos e da medula em caso de penetração demasiado profunda da fresa!

- Fresar os orifícios apenas em combinação com um implante de ensaio correctamente seleccionado e posicionado, bem como com uma guia de fresa acoplada.
- Assegurar que o limitador de profundidade do implante de ensaio fica ajustado ao bordo anterior da vértebra.
- Usar apenas instrumentos activ C.
- Usar os instrumentos de acordo com a finalidade a que se destinam.
- Fresar os orifícios sob controlo radiológico em plano lateral.

- Montar a guia de fresa no implante de ensaio. Ter atenção às marcações "CRANIAL" e "CAUDAL" na guia de fresa.
- Acoplar a fresa activ C na peça de mão.
- Inserir a peça de mão, com a fresa acoplada nela, no respectivo orifício de guia e na primeira ranhura da guia de fresa.
- Fresar o primeiro orifício sob controlo radiológico em plano lateral. A profundidade de fresagem é limitada por um batente integrado na guia de fresa.
- Inserir a peça de mão, com a fresa acoplada nela, no respectivo orifício de guia e na segunda ranhura da guia de fresa.
- Fresar o segundo orifício sob controlo radiológico em plano lateral. A profundidade de fresagem é limitada por um batente integrado na guia de fresa.
- Retirar a peça de mão do espaço intervertebral, juntamente com a fresa acoplada, bem como a guia de fresa e o implante de ensaio.
- Limpar a cama para a lingueta.

Cinzelagem da cama para a lingueta



Posicionamento incorrecto da prótese de disco intervertebral activ C em caso de inobservância da linha central!

- Verificar a posição do implante de ensaio através da marca de linha central e da radiografia em plano AP.
- Assegurar uma posição estável do implante de ensaio durante a cinzelagem.



Perigo de ferimentos dos vasos sanguíneos, nervos e tecidos devido a cinzeis afiados!

- Inserir cuidadosamente o suporte de cinzel com o cinzel acoplado nele.



Perigo de ferimentos dos vasos sanguíneos, dos nervos e da medula em caso de penetração demasiado profunda do cinzel!

- Cinzelar apenas em combinação com um implante de ensaio correctamente seleccionado e posicionado, bem como com uma guia de cinzel acoplada.
- Assegurar que o limitador de profundidade do implante de ensaio fica ajustado ao bordo anterior da vértebra.
- Usar apenas instrumentos activ C.
- Usar os instrumentos de acordo com a finalidade a que se destinam.
- Cinzelar sob controlo radiológico em plano lateral.

- Montar a guia de cinzel no implante de ensaio. Ter atenção às marcações "CRANIAL" e "CAUDAL" na guia de cinzel.
- Montar o cinzel activ C no suporte de cinzel.
- Cinzelar sob controlo radiológico em plano lateral. A profundidade de cinzelagem é limitada por um batente integrado na guia de cinzel.
- Retirar o suporte de cinzel do espaço intervertebral, juntamente com o cinzel acoplado, bem como a guia de cinzel e o implante de ensaio.
- Limpar a cama para a lingueta.

Inserção da prótese de disco intervertebral activ C



Danos nas placas terminais da vértebra aquando da introdução da prótese de disco intervertebral activ C!

- Introduzir cuidadosamente a prótese de disco intervertebral activ C.
- Não remover as placas terminais da vértebra.



Perigo de compressão do canal espinal e de outros elementos posteriores no caso de introdução demasiado profunda da prótese de disco intervertebral activ C!

- Antes de inserir a prótese de disco intervertebral activ C, seleccionar a profundidade mais reduzida no limitador de profundidade.
- Inserir a prótese de disco intervertebral activ C no espaço intervertebral apenas sob controlo radiológico.
- Verificar a posição/o alinhamento correctos da prótese de disco intervertebral activ C na radiografia em plano AP e lateral.



Danos na prótese de disco intervertebral activ C no caso de manuseamento errado!

- Montar o implante no instrumento introdutor imediatamente depois de remover da embalagem.
- Tratar o implante e, em particular, as superfícies de deslize das placas protéticas e/ ou do inserto de polietileno com particular cuidado.

- Preparar o implante.
- Acoplar no instrumento introdutor o suporte de afastamento seleccionado em função da altura do implante. Ter atenção às marcações "CRANIAL" e "CAUDAL" no suporte de afastamento/instrumento introdutor.
- No limitador de profundidade do instrumento introdutor, seleccionar a profundidade mais reduzida possível com a roda de ajuste.
- Montar a prótese de disco intervertebral no instrumento introdutor imediatamente depois de remover da embalagem. Ter atenção às marcações "CRANIAL" e "CAUDAL".
- A placa protética superior tem de assentar na parte do instrumento introdutor marcada com "CRANIAL" e a placa protética inferior na parte marcada com "CAUDAL".
- Rodar a bucha de aperto para fixar a prótese de disco intervertebral no instrumento.
- Retirar a prótese de disco intervertebral da embalagem, juntamente com o instrumento introdutor.
- Introduzir cuidadosamente a prótese no espaço intervertebral sob controlo radiológico.
- A placa protética superior deve ficar orientada no sentido cranial e a placa protética inferior no sentido caudal.
- Caso necessário, corrigir a posição do limitador de profundidade com a roda de ajuste até se alcançar a posição pretendida.
- Soltar a bucha de aperto do instrumento introdutor e retirar o instrumento.
- Verificar o tamanho, a altura e a posição da prótese de disco intervertebral na radiografia intra-operatória em AP e lateral.

Para mais informações sobre os sistemas de implantes, contacte a B. Braun/Aesculap ou a agência local da B. Braun/Aesculap.

Toepassingsgebied

De activ C-tussenwervelschijfprothese wordt gebruikt om tussenwervelschijven van de cervicale wervelkolom (tussen C3 en C7) te vervangen. Ze dient om de hoogte van de tussenwervelschijf en de segmentale beweeglijkheid te herstellen.

De activ C-tussenwervelschijfprothese bestaat uit drie componenten:

- Prothesebovenplaatje met spikes, dat wordt verankerd in het wervellichaam
- Protheseonderplaatje met centrale verankeringssvin, dat wordt verankerd in het wervellichaam
- Polyethyleen-inlay

De protheseplaatjes en de polyethyleeninlay vormen samen een kogelgewicht. De polyethyleeninlay is sluitend in het protheseonderplaatje verankerd.

actiC-tussenwervelschijfprothesen zijn verkrijgbaar in zes verschillende maten (XS, S, M, L, XL en XXL) en maximaal twee verschillende hoogtes (5 mm en 6 mm). De activ C-tussenwervelschijfprothesen zijn compleet voorgemonteerd.

Materiaal

De gebruikte materialen van de implantaten staan op de verpakking vermeld:

Materiaal
ISODUR® kobalt-chroom-smeedlegering CoCrMo conform ISO 5832-12
PLASMAPORE® oppervlaktecoating uit zuiver titanium conform ISO 5832-2
Ultrahoogmoleculair lagedruk-polyethyleen conform ISO 5834-2

ISODUR® en PLASMAPORE® zijn gedeponeerde handelsmerken van Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indicaties

Te gebruiken bij:

- Symptomatische cervicale discopathie
- Recent trauma van de tussenwervelschijf

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:

- Koorts
- Infectie
 - acuut
 - systemisch
 - van de wervelkolom
 - lokaal
- Systemische aandoeningen en stofwisselingsstoornissen
- Zwangerschap
- Osteoporose, osteochondrose, ernstige osteopenie
- Medische toestand die het succes van de implantaat in het geding brengt (bijv. reeds aanwezige kyfose)
- Spondylarrose
- Chronische degenerative spinaalstenose
- Segmentale instabiliteit
- Spinale deformiteit
- Chronische spondylotische myelopathy
- Ossificatie van het anteriere longitudinale ligament (ALL) en/of het posteriere longitudinale ligament (PLL)
- Uitgesproken osteofytair en sclerotische veranderingen van het wervellichaam
- Preoperatieve onbeweeglijk segment (beweeglijkheid minder dan 2° in flexie/extensie)
- Preoperatieve tussenwervelschijfhoogte van het te opereren segment minder dan 3 mm
- Smalle, harde tussenwervelschijf-symptomatiek
- Slechte kwaliteit van het gewrichtscomplex
- Facetgewrichtsdegeneratie
- Wervellichaamfactuur ter hoogte van de cervicale wervelkolom
- Tumoren ter hoogte van de cervicale wervelkolom
- Medicatie- of drugsmisbruik, alcoholverslaving
- Overgevoeligheid voor de implantaatmaterialen
- Gebrek aan medewerking van de patiënt
- Gevallen die niet worden vermeld bij de indicaties

Neven- en wisselwerkingen

- Plaatsverandering, loskomen, slijtage of breuk van implantaatcomponenten
- Loslaten van de fixatie, dislocatie en migratie
- Infecties
- Allergische reacties op de implantaatmaterialen
- Weefselreacties op de implantaatmaterialen
- Veneuze trombosen, longembolie en hartstilstand
- Hematomen en wondhellingstoornissen
- Periarticulaire verkalkingen en fusies
- Beschadiging van
 - zenuwwortels
 - ruggenmerg
 - bloedvaten
 - organen

Wanneer er reeds preoperatief segmentale kyfose en/of zogenoemde "straight neck" aanwezig is, kan er postoperatief een kyfotische stand van de prothese en/of immobilitéteit van het segment optreden.

Acute myelopathieën kunnen verschillende oorzaken hebben. Niet alle vormen kunnen succesvol worden behandeld met een prothese.

Veiligheidsinstructies

- De operateur is verantwoordelijk voor de oordeelkundige uitvoering van de operatieve ingreep.
- Algemene risico's van een chirurgische ingreep worden in deze gebruiksaanwijzing niet beschreven.
- De operateur moet de erkende operatietechnieken zowel theoretisch als praktisch beheersen.
- De operateur moet absoluut vertrouwd zijn met de botanatomie, het verloop van de zenuwen en bloedvaten, de spieren en pezen.
- Aesculap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor complicaties ten gevolge van een foutieve indicatiebepaling, implantaatkeuze, een verkeerde combinatie van implantaatcomponenten en operatiertechniek alsook beperkingen van de behandelmethode of een gebrek aan asepsis.
- De gebruiksaanwijzingen van alle individuele Aesculap-implantaatcomponenten moeten gevolgd worden.
- Het testen en de goedkeuring van de implantaatcomponenten is in combinatie met Aesculap-componenten gebeurd. De operateur draagt de verantwoordelijkheid voor afwijkende combinaties.
- Er mogen uitsluitend implantaatcomponenten van Aesculap worden gecombineerd.
- Beschadigde of operatief verwijderde implantaatcomponenten mogen niet meer worden gebruikt.
- Implantaten die eenmaal werden gebruikt, mogen niet worden hergebruikt.
- De behandelende arts beslist over de verwijdering van de ingeplante implantaatcomponenten. Hij moet zich daarbij bewust zijn van de mogelijke risico's van een nieuwe operatie en de moeilijkheden van een implantaatverwijdering.



Wisselwerkingen tussen MRI en implantaatcomponenten!

- Bij MRI-onderzoeken met 1,5 en 3,0 tesla ontstaat voor de drager van het implantaat geen extra risico door magnetisch geïnduceerde krachten.
- MRI veroorzaakt een niet-kritische, plaatwijze opwarming.
- Implantaten produceren gematigde MRI-artefacten.

- De gebruikte implantaatcomponenten moeten met hun artikelnummer, implantaatbenaming en lot- en evt. serienummer in het dossier van de patiënt worden vermeld.
- Naast de bewegings- en spiertraining moet er in de postoperatieve fase ook bijzondere aandacht besteed worden aan het informeren van de patiënt.
- Beschadigingen aan de gewichtdragende structuren van het implantaat kunnen tot het loskomen van componenten, dislocatie en migratie leiden en andere ernstige complicaties veroorzaken.
- Om foutbronnen en complicaties zo vroeg mogelijk op te sporen, moet het resultaat van de operatie regelmatig door middel van geschikte maatregelen worden gecontroleerd.
- Gebruik uitsluitend instrumenten voor activ C-tussenwervelschijfprothesen van Aesculap.
- Volg de gebruiksaanwijzingen van de proefimplantaten, handgreep, freesgeleider en beitelgeleider TA011996, het inzetinstrument en de afstandhouder TA011997.
- Volg de OP-manual (nr. 031301).

Steriliteit

- De implantaatcomponenten zitten voorgemonteerd in duidelijk gekenmerkte beschermingsverpakkingen.
- De implantaatcomponenten zijn gesteriliseerd met gammastralen.
- Bewaar de implantaatcomponenten in de originele verpakking en haal ze pas net voor gebruik uit hun originele en beschermende verpakking.
- Controleer of de vervaldatum niet verstrekken en de steriele verpakking niet beschadigd is.
- Gebruik geen implantaatcomponenten waarvan de vervaldatum overschreden is of met een beschadigde verpakking.



Beschadiging van de implantaten door reiniging en hersterilisatie!

- De implantaten niet reinigen en niet steriliseren.

Toepassing



Gevaar voor verwonding door verkeerde bediening van het product!

- Voor gebruik van het product dient u deel te nemen aan de productscholing.
- Neem contact op met de nationale B. Braun/Aesculap-vestiging, om informatie met betrekking tot de scholing te verkrijgen.

De operateur stelt een operatieplan op, waarin het volgende vastgelegd en degelijk gedocumenteerd wordt:

- Keuze en afdelingen van de implantaatcomponenten
- Positionering van de implantaatcomponenten in het bot
- Bepaling van de intraoperative oriëntatiepunten
- Voor de toepassing moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
 - Alle noodzakelijke implantaatcomponenten zijn beschikbaar
 - Uiterst aseptische operatieomstandigheden
 - Implantatie-instrumenten inclusief speciale Aesculap-implantaat-systeem-instrumenten compleet en klaar voor gebruik
 - De operateur en het operatieteam kennen alle informatie over de operatietechniek, het implantaatassortiment en het instrumentarium; deze informatie ligt ter plaatse ter inzage
 - De regels van de medische kunst, de huidige stand van de wetenschap en de inhoud van wetenschappelijke publicaties van de medische auteurs zijn bekend
 - Inlichtingen ingewonnen bij de fabrikant in geval van een onduidelijke preoperatieve situatie en bij implantaten in de te behandelen zone
 - Kies de implantaten op basis van de indicatie, de preoperatieve planning en de intraoperatief vastgestelde botsituatie.

De patiënt werd over de ingreep geïnformeerd en heeft zich schriftelijk akkoord verklard met de volgende informatie:

- De patiënt is zich bewust van de risico's die zijn verbonden aan de neurochirurgie, de algemene chirurgie, de orthopedische chirurgie en de algemene anesthesie.
- De patiënt werd geïnformeerd over de voor- en nadelen van een activ C-tussenwervelschijfprothese en over de mogelijke alternatieve behandelmethoden.
- Door overmatige belasting, slijtage of infectie kan de activ C-tussenwervelschijfprothese defect raken.
- De levensduur van het implantaat is afhankelijk van het lichaamsgewicht.
- De implantaatcomponenten mogen niet worden overbelast door extreme belasting, zware lichamelijke inspanningen en sport.
- Wanneer het implantaat defect raakt, kan een revisieoperatie noodzakelijk zijn.
- Indien een correctie-ingreep wordt uitgevoerd, bestaat de mogelijkheid dat de segmentale beweeglijkheid niet kan worden gevrijwaard.
- De patiënt moet de toestand van de implantaatcomponenten regelmatig door zijn arts laten controleren.

De op de implantaatverpakking vermelde hoogte is de totale posterieure implantaathoogte.

De implantaat van de activ C-tussenwervelschijfprothese dient in de volgende stappen te gebeuren:

- Operatieve toegang
- Markering middellijn
- Dissectiem en bewerking van de wervellichaam-eindplaatjes
- Aanbrengen van de distracteur en distractie
- De grootte verifiëren
- Vinlager frezen
- Inbrengen van de activ C-tussenwervelschijfprothese

Operatieve toegang



Gevaar voor beschadiging van bloedvaten, zenuwen en weefsel door scherpe instrumenten!

- Ga bijzonder voorzichtig te werk tijdens de operatie.

➢ Maak de operatieve toegang tot het betreffende segment.

Markering middellijn



Verkeerde positionering van de activ C-tussenwervelschijfprothese door onnauwkeurige markering van de middellijn!

- Voer de markering van de middellijn enkel uit onder röntgencontrole.

➢ Bepaal het midden van de tussenwervelschijf met de "Midline Marker" onder röntgencontrole.

➢ Breng markeringen aan op het bovenste/onderste wervellichaam.

Dissectiem en bewerking van de wervellichaam-eindplaatjes



Onvoldoende verankersstabiliteit van de protheseplaatjes door onvolledige verwijdering van kraakbeen!

- Ontdoe de wervellichaam-eindplaatjes volledig van kraakbeen.



Verhoogd migraterisico door te sterke bewerking van de wervellichaam-eindplaatjes!

- Bewerk de wervellichaam-eindplaatjes voorzichtig.

WAARSCHUWING

- Verwijder de wervellichaam-eindplaatjes niet.

➢ Verwijder de gehele tussenwervelschijf met standaardinstrumenten.

➢ Ontdoe de wervellichaam-eindplaatjes van kraakbeen.

Aanbrengen van de distracteur en distractie



Compressie van het ruggenmergkanaal en andere posteriëre elementen door te diep inbrengen van de spreidtang!

- Breng de spreidtang enkel onder röntgencontrole aan.



Irritatie van de facetgewrichten/spanning op ruggenmerg en zenuwwortels door overdistractie!

- Spreid de spreidtang langzaam en voorzichtig open onder röntgencontrole.
- Let op de tactiele feedback.
- Gebruik de hoogte van de aangrenzende (gezonde) tussenwervelschijven als richtmaat voor de spreiding.



Gevaar voor loskomen/lostrekken van de distractieschroeven bij spreidtang over de distracteur en distractieschroeven!

- Spreidtang aanbrengen om te spreiden.
- Niet spreiden over distracteur en distractieschroeven.
- Distracteur in gespreide toestandborgen.

- Distracteur aanbrengen.
- Breng de spreidtang (in gesloten toestand) onder röntgencontrole in de tussenwervelschijfruimte en spreid ze open.
- Borg de distracteur.
- Sluit de spreidtang en verwijder ze uit de tussenwervelschijfruimte.

De grootte verifiëren



WAARSCHUWING Compressie van het ruggenmergkanaal en andere posteriëre elementen door te diep inbrengen van de proefimplantaten!

- Stel de diepteanslag van het proefimplantaat op de kleinste invoerdepte in met het instelwiel.
- Breng de proefimplantaten enkel onder röntgencontrole in de tussenwervelschijfruimte in.



WAARSCHUWING Verhoogd migratierisico door te kleine implantaatmaat!

- Kies de maat van het proefimplantaat/implantaat zodanig dat de wervellichaam-eindplaatjes maximaal worden bedekt.
- Controleer de maat, positie en oriëntatie van het proefimplantaat op het röntgenbeeld met AP- en laterale doorlichting.



WAARSCHUWING Irritatie van de facetgewrichten/spanning op ruggenmerg en zenuwwortels door overdistractie/ontoeerende distractie!

- Juiste proefimplantaat-/implantaathoogte kiezen.
- Hoogte van het proefimplantaat op het röntgenbeeld met laterale doorlichting controleren.

- Monteer het proefimplantaat met de geselecteerde maat op de handgreep. Let daarbij op de markeringen "CRANIAL" en "CAUDAL" op proefimplantaat/handgreep.
- Stel de diepteanslag van het proefimplantaat op de kleinste invoerdepte in met het instelwiel.
- Breng het proefimplantaat met de handgreep onder röntgencontrole in de tussenwervelschijf-ruimte in.
- Richt het middennmerkteken van het proefimplantaat uit met de middellijnmarkering.
- Corrigeer de stand van de diepteanslag eventueel met het instelwiel tot de gewenste positie is bereikt. Zorg ervoor dat de diepteanslag tegen de anterieure rand van het wervellichaam aansluit.
- Controleer de maat/hoogte en positie van het proefimplantaat intraoperatief op AP- en laterale röntgenbeelden.
- Koppel de handgreep los van het proefimplantaat.

Opmerking

De voorbereiding van het vinlager kan ofwel door frezen of beiteien worden uitgevoerd.

Vinlager frezen



WAARSCHUWING Verkeerde positionering van de activ C-tussenwervelschijfprothese door niet respecteren van de middellijn!

- Controleer de positie van het proefimplantaat ten opzichte van de middellijnmarkering en op het röntgenbeeld met AP-doorlichting.
- Zorg ervoor dat het proefimplantaat niet beweegt tijdens het frezen.



WAARSCHUWING Gevaar voor beschadiging van bloedvaten, zenuwen en weefsel door scherpe frees!

- Handstuk met ingespannen frees voorzichtig inbrengen.
- Motor pas inschakelen nadat het handstuk met ingespannen frees in het betreffende geleidingsgat en de betreffende geleidingsleuf van de freesgeleider is ingevoerd.



WAARSCHUWING Gevaar voor beschadiging van bloedvaten, zenuwen en ruggenmerg door te diep invoeren van de frees!

- Gaten alleen frezen in combinatie met een correct geselecteerd en gepositioneerd proefimplantaat en aangekoppelde freesgeleider.
- Zorg ervoor dat de diepteanslag van het proefimplantaat tegen de anterieure rand van het wervellichaam aansluit.
- Gebruik alleen activ C-instrumenten.
- Gebruik de instrumenten enkel voor toepassingen waarvoor ze bestemd zijn.
- Frees de gaten onder röntgencontrole met laterale doorlichting.

- Monteer de freesgeleider op het proefimplantaat. Let daarbij op de markeringen "CRANIAL" en "CAUDAL" op de freesgeleider.
- Span de activ C-frees in het handstuk in.
- Voer het handstuk met ingespannen frees in het betreffende geleidingsgat en de eerste geleidingsleuf van de freesgeleider naar binnen.
- Frees het eerste gat onder röntgencontrole met laterale doorlichting. De freesdiepte wordt begrensd door een aanslag aan de freesgeleider.
- Voer het handstuk met ingespannen frees in het betreffende geleidingsgat en de tweede geleidingsleuf van de freesgeleider naar binnen.
- Frees het tweede gat onder röntgencontrole met laterale doorlichting. De freesdiepte wordt begrensd door een aanslag aan de freesgeleider.
- Verwijder het handstuk met ingespannen frees, de freesgeleider en het proefimplantaat uit de tussenwervelschijfruimte.
- Reinig het vinlager.

Het vinlager met de beitel bewerken



WAARSCHUWING Verkeerde positionering van de activ C-tussenwervelschijfprothese door niet respecteren van de middellijn!

- Controleer de positie van het proefimplantaat ten opzichte van de middellijnmarkering en op het röntgenbeeld met AP-doorlichting.
- Zorg ervoor dat het proefimplantaat niet beweegt tijdens het beiteien.



WAARSCHUWING Gevaar voor beschadiging van bloedvaten, zenuwen en weefsel door scherpe beitel!

- Beitelhouder met ingespannen beitel voorzichtig inbrengen.



WAARSCHUWING Gevaar voor beschadiging van bloedvaten, zenuwen en ruggenmerg door te diep invoeren van de beitel!

- Beitel alleen in combinatie met een correct geselecteerd en gepositioneerd proefimplantaat en aangekoppelde beitelgeleider.
- Zorg ervoor dat de diepteanslag van het proefimplantaat tegen de anterieure rand van het wervellichaam aansluit.
- Gebruik alleen activ C-instrumenten.
- Gebruik de instrumenten enkel voor toepassingen waarvoor ze bestemd zijn.
- Beitel onder röntgencontrole met laterale doorlichting.

- Monteer de beitelgeleider op het proefimplantaat. Let daarbij op de markeringen "CRANIAL" en "CAUDAL" op de beitelgeleider.
- Monteer de activ C-beitel aan de beitelhouder.
- Beitel onder röntgencontrole met laterale doorlichting. De beitediepte wordt begrensd door een aanslag aan de beitelgeleider.
- Verwijder de beitelhouder met ingespannen beitel, beitelgeleider en het proefimplantaat uit de tussenwervelschijfruimte.
- Reinig het vinlager.

Inbrengen van de activ C-tussenwervelschijfprothese



WAARSCHUWING Beschadiging van de eindplaatjes van de wervellichamen door inslaan van de activ C-tussenwervelschijfprothese!

- Sla de activ C-tussenwervelschijfprothese voorzichtig in.
- Verwijder de wervellichaam-eindplaatjes niet.



WAARSCHUWING Compressie van het ruggenmergkanaal en andere posteriëre elementen door te diep inbrengen van de activ C-tussenwervelschijfprothese!

- Stel de diepteanslag voor het inbrengen van de activ C-tussenwervelschijfprothese op de kleinste invoerdepte in.
- Breng de activ C-tussenwervelschijfprothese onder röntgencontrole in de tussenwervelschijf-ruimte in.
- Controleer de positie/oriëntatie van de activ C-tussenwervelschijfprothese op het röntgenbeeld met AP- en laterale doorlichting.



VOORZICHTIG Beschadiging van de activ C-tussenwervelschijfprothese door verkeerde behandeling!

- Haal het implantaat uit de implantaatverpakking en monteer het onmiddellijk op het inzetinstrument.
- Behandel het implantaat en vooral de glijvlakken van de protheseplaatjes en de polyethyleeninlay uiterst voorzichtig.

- Implantaaat klaarleggen.
- Verbind de afstandhouder die overeenstemt met de geselecteerde implantaathoogte met het inzetinstrument. Let daarbij op de markeringen "CRANIAL" en "CAUDAL" op afstandhouder/inzetinstrument.
- Stel de diepteanslag van het inzetinstrument op de kleinste invoerdepte in met het instelwiel.

➤ Haal de tussenwervelschijfprothese uit de verpakking en monteer ze onmiddellijk op het inzetinstrument. Let daarbij op de markeringen "CRANIAL" en "CAUDAL".

Het prothesebovenplaatje moet aan het met "CRANIAL" gemaakte deel van het inzetinstrument zitten en het protheseonderplaatje aan het met "CAUDAL" gemaakte deel van het inzetinstrument.

➤ Draai de klemhuls aan om de tussenwervelschijfprothese op het instrument te fixeren.

➤ Neem de tussenwervelschijfprothese met het inzetinstrument uit de verpakking.

➤ Breng de tussenwervelschijfprothese onder röntgencontrole voorzichtig in in de tussenwervelschijfruimte.

Het prothesebovenplaatje moet daarbij in craniale richting zitten en het protheseonderplaatje in caudale richting.

➤ Corrigeer de stand van de diepteanslag eventueel met het instelwiel tot de gewenste positie is bereikt.

➤ Draai de klemhuls van het inzetinstrument los en verwijder het inzetinstrument.

➤ Controleer de maat, hoogte en positie van de tussenwervelschijfprothese intraoperatief op AP- en laterale röntgenbeelden.

Voor meer informatie over B. Braun/Aesculap-implantaatsystemen kunt u contact opnemen met B. Braun/Aesculap of met de bevoegde B. Braun/Aesculap-vestiging.

Účel použití

Protéza meziobratlové ploténky activ C se používá k nahradě meziobratlových ploténk cervikální páteře (mezi C3 a C7). Slouží k obnovení výšky meziobratlové ploténky a segmentální pohyblivosti.

Tato protéza meziobratlové ploténky activ C se skládá ze tří komponent:

- superiorní dlaha protézy s hrbolek k uktování na obratli
 - inferiorní dlaha protézy s centrálním kotvícím „nosem“ k uktování na obratli
 - polyetylenová inlay
- Dlahy protéz a polyetylenové inlays vytvářejí kulový kloub. Polyetylenová inlay je tvarově uktována v inferiorní dlaze protézy.

Protézy meziobratlové ploténky activ C se dodávají v šesti různých velikostech (XS, S, M, L, XL a XXL) a av do dvou různých výšek (5 mm a 6 mm). Tyto protézy meziobratlové ploténky activ C jsou kompletně předmontované.

Materiály

Materiály použité na implantáty jsou uvedeny na obalech:

Materiály
ISODUR® - kujná slitina kobaltu a chrómu CoCrMo podle ISO 5832-12
PLASMAPORE® povrchová vrstva z čistého titanu podle ISO 5832-2
Ultradyskomolekulární nízkotlaký polyetylén podle ISO 5834-2

ISODUR® a PLASMAPORE® jsou registrované ochranné známky společnosti Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indikace

Používá se v následujících případech:

- Symptomatické cervikální diskopatií
- Čerstvém prolapsu meziobratlové ploténky

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě:

- Horečky
- Infekce
 - akutní
 - systémové
 - v páteři
 - lokální
- Systémových onemocnění a metabolických poruch
- Těhotenství
- Osteoporózy, osteochondrózy, těžké osteopenie
- Medicínské situace, která by mohla zabránit úspěchu implantace (např. již existující kyfózy)
- Spondylartrózy
- Chronicke degenerativní spinální stenózy
- Segmentální nestability
- Spinální deformity
- Chronicke spondylotické myelopatie
- Osifikace předního longitudinálního ligamenta (PLL) a/nebo zadního longitudinálního ligamenta (PLL)
- Výrazných osteofytárních a sklerotických změn páteře
- Preoperativně nepohyblivé segmentu (pohyblivost menší než 2° ve flexi/extenzi)
- Preoperativně výše meziobratlové ploténky operovaného segmentu menší 3 mm
- Úzké tvrdé symptomatiky meziobratlových plotének
- Špatné kvality kloubního komplexu
- Degenerace fasetového kloubu
- Fraktury obratle cervikální páteře
- Tumorů cervikální páteře
- Medikamentózní nebo drogové závislosti, alkoholismus
- Přecitlivělosti na materiály implantátu jako na cizí tělesa
- Nedostatečné spolupráce pacienta
- V případě, které nejsou vyjmenovány pod indikacemi

Vedlejší účinky a interakce

- Změna polohy, uvolnění, opotřebení nebo zlomení komponent implantátu
- Ztráta fixace, dislokace a migrace
- Infekce
- Alergické reakce na materiály implantátu
- Reakce tkání na materiály implantátu
- Venózní trombózy, plícní embolie a srdeční zástopa
- Hematomu a poruchy hojení rány
- Periartikulární zvápenatění a srůsty
- Poranění
 - nervových kořenů
 - mých
 - cév
 - orgánů

V případě již preoperativně existující segmentální kyfózy a/nebo takzvaného „rovného kruhu“ může postoperativně dojít ke kyfotickému postavení protézy a/nebo imobilitě segmentu.

Akutní myelopatie mohou mít různé příčiny. Ne všechny se dají úspěšně léčit pomocí protézy.

Bezepečnostní pokyny

- Operátor nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku.
- Obecná rizika chirurgického zákroku nejsou v tomto návodu k použití popsána.
- Operátor musí jak teoreticky, tak prakticky ovládat uznané operační metody a techniku.
- Operátor musí být naprostě obeznámen s anatomii kosti, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a slach.

- Společnost Aesculap nezodpovídá za komplikace vzniklé v důsledku nesprávné indikace, volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu, jakož i nesprávné operační techniky ani za překročení hranice možnosti léčebné metody nebo nedostatečnou asepsi.
- Je nutno dodržovat pokyny uvedené v návodech k použití jednotlivých komponent implantátu Aesculap.
- Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operátor.
- Kombinovat lze pouze modulární komponenty implantátu společnosti Aesculap.
- Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátu nelze používat.
- Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znova.
- Od odstranění nasazených komponent implantátu rozhoduje ošetřující lékař. Přitom musí mít na paměti potenciální rizika další operace jakož i obtíže při odstraňování implantátu.



Interakce mezi MRI a komponentami implantátu!

- Při vyšetření MRI s hodnotou 1,5 a 3,0 Tesla nenastává pro nositele implantátu žádné zvýšené riziko vlivem magneticky indukovaných sil.
- MRI indukuje lokální zahřátí, které není kritické.
- Implantáty způsobují mírné artefakty MRI.

- Do chorobopisu každého pacienta je nutno zapsat použité komponenty implantátu s katalogovými čísly, názvem implantátu, číslem šarže a případně výrobním číslem.
- V pooperačním období se musí dbát nejen na cvičení hybnosti a svalů, ale i na osobní instruktáž každého pacienta.
- Poškození struktur implantátu nesoucí váhu mohou zapříčinit uvolnění komponent, dislokaci a migraci i jiné těžké komplikace.
- Aby se daly zdroje chyb nebo komplikace zjistit co nejdříve, je zapotřebí výsledek operace pravidelně kontrolovat vhodnými postupy.
- Používejte pouze instrumenty pro protézy meziobratlových plotének activ C od společnosti Aesculap.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodech k použití zkušebních implantátů, rukojeti, vedení dláta TA011996, nasazovacího inástroje a rozpěrného nástroje TA011997.
- Dodržujte pokyny uvedené v operační příručce (č. 031301).

Sterilita

- Komponenty implantátu jsou již předmontované a zabaleny v označeném ochranném obalu.
- Komponenty implantátu jsou sterilizovány zářením.
- Komponenty implantátu skladujte v originálních obalech a z originálního a ochranného obalu je výjimečně teprve bezprostředně před použitím.
- Kontrolujte datum použitelnosti a neporušnost sterilního balení.
- Nepoužívejte komponenty implantátu, jejichž doba použitelnosti je prošlá aneau jejichž obal je poškozen.



Nebezpečí poškození implantátu v důsledku úpravy a resterilizace!

- Implantáty neupravujte ani neresterilizujte.

Implantace protézy meziobratlové ploténky activ C vyžaduje následující aplikaci kroků:

- Operativní přístup
- Označení středové linie
- Dissektomie a opracování koncových oblouků obratle
- Nasazení distraktoru a distractre
- Verifikace velikosti
- Výfrezování uložení kotvíčkového nosu
- Nasazení protézy meziobratlové ploténky activ C

Operativní přístup



VAROVÁNÍ

➢ Utvořte operativní přístup k dotčenému segmentu.

Označení středové linie



VAROVÁNÍ

➢ Střed meziobratlové ploténky stanovte pomocí značkovače středové linie pod kontrolou rentgenu.

➢ Označení umístěte na horní/dolní obratle.

Dissektomie a opracování koncových oblouků obratle



VAROVÁNÍ

➢ Střed meziobratlové ploténky stanovte pomocí značkovače středové linie pod kontrolou rentgenu.

➢ Koncové oblouky obratlu zaváte chrupavky úplně.

➢ Zvýšené riziko migrace v důsledku příliš velkého opracování koncových oblouků obratlu!

➢ Koncové oblouky obratlu opracovávejte opatrně.

➢ Koncové oblouky obratlu neodstraňujete.

Meziobratlovou ploténku kompletně odstraňte pomocí standardních nástrojů.

➢ Koncové oblouky obratlu zaváte chrupavky.

Nasazení distraktoru a distractre



VAROVÁNÍ

➢ Riziko komprese spinálního kanálu a jiných posteriorních prvků v důsledku příliš hlubokého nasazení rozpinacích kleští!

➢ Rozpinací kleště zavádějte výhradně pod rentgenovou kontrolou.

➢ Nebezpečí podráždění facetových kloubů/napětí mých a nervových kořenů v důsledku nadměrné distractre!

➢ Rozpinací kleště rozvěřejte pomalu a opatrně pod rentgenovou kontrolou.

➢ Dbejte na taktilní odcov.

➢ Ke stanovení výšky rozvěření vezměte jako míru výšku sousedních (zdravých) meziobratlových plotének.

➢ Nebezpečí uvolnění /vytržení distractrních šroubů při rozvěření přes distraktor a distractrní šrouby!

➢ Nasadte rozpinací kleště na prostoru meziobratlové ploténky a rozvěřte.

➢ Distraktor zaaretujte.

➢ Rozpinací kleště zavřete a odstraňte z prostoru meziobratlové ploténky.

➢ Nasaďte distraktor.

➢ Rozpinací (v zavřeném stavu) pod rentgenovou kontrolou zavěďte do prostoru meziobratlové ploténky a rozvěřte.

➢ Distraktor zaaretujte.

➢ Rozpinací kleště zavřete a odstraňte z prostoru meziobratlové ploténky.

Verifikace velikosti



VAROVÁNÍ

➢ Riziko komprese spinálního kanálu a jiných posteriorních prvků v důsledku příliš hlubokého nasazení zkušebních implantátů!

➢ Hlubkový doraz zkušebního implantátu nastavte prostřednictvím nastavovacího kolečka na nejménší hloubku zavedení.

➢ Zkušební implantáty zavádějte do prostoru meziobratlové ploténky pouze pod rentgenovou kontrolou.

➢ Zvýšené nebezpečí migrace v důsledku příliš malé velikosti implantátu!

➢ Velikost zkušebního implantátu/implantátu zvolte tak, aby koncové oblouky obratlu byly max. pokryté.

➢ Velikost, pozici a nastavení zkušebního implantátu zkontrolujte pomocí rentgenového snímku s AP a laterálním přechodem záření.



VAROVÁNÍ

- Operátor stanoví operační plán, který stanoví a vhodně dokumentuje toto:
 - Volbu a rozměry komponent implantátu
 - Polohu implantovaných komponent v kosti
 - Stanovení intraoperačních orientačních bodů
 - Před aplikací je nutno splnit tyto podmínky:
 - Všechny předepsané komponenty implantátu jsou k dispozici
 - Vysoce aseptické operační podmínky
 - Implantátní nástroje včetně speciálních nástrojů implantačního systému Aesculap – úplně a funkční
 - Operátor a operační tým jsou obeznámeni s operační technikou, sortimentem implantátu a s instrumentarem; tyto informace jsou v místě použití plně k dispozici
 - Jsou známa pravidla lékařského umění, stav vedy a obsahy aktuálních vědeckých lékařských publikací
 - V případě výskytu nejasných preoperativních situací a implantátů v oblasti náhrad byly vyzáděny blíže informace od výrobce
 - Komponenty implantátu volte na základě indikace, předoperačního plánování a intraprocedurálně nalezeného hostavu kosti
 - Pacient byl o výkonu poucen a bylo zdokumentováno, že je srozuměn s následujícími skutečnostmi:
 - Pacient si je vědom rizik v souvislosti s neurochirurgií, ortopedickou chirurgií a obecnou anestesií.
 - Pacient byl informován o výhodách a nevýhodách protézy meziobratlové ploténky activ C a o možných alternativních metodách léčby.
 - Při nadměrném zatištění, opotřebení nebo infekci může dojít k nesprávné funkci protézy meziobratlové ploténky activ C.
 - Životnost implantátu je závislá na tělesné hmotnosti.
 - Komponenty implantátu se nesmějí přetěžovat extrémním zatištěním, těžkou tělesnou prací a sportem.
 - Při selhání implantátu může být potřebná revizní operační.
 - Pokud bude proveden korekční zárok, může se stát, že nebude případně možné zachovat segmentální pohyb.
 - Pacient se musí podrobovat pravidelným lékařským kontrolám komponent implantátu.
 - Velikost uvedená na obalu implantátu odpovídá celkové posteriorní výšce implantátu.



Nebezpečí podráždění facetových kloubů /napětí mých a nervových kořenů v důsledku nadměrné/ nedostatečné distracke!

- Vyberte správnou výšku zkušebního implantátu/implantátu.
- Výšku zkušebního implantátu zkонтrolujte pomocí rentgenového snímku s laterálním přechodem záření.

➤ Zkušební implantát vybrané velikosti namontujte na rukojet. Dbejte přitom na označení "CRANIAL" a "CAUDAL" na zkušebním implantátu/ rukojeti.

➤ Hloubkový doraz zkušebního implantátu nastavte prostřednictvím nastavovacího kolečka na nejmenší hloubku zavedení.

➤ Zkušební implantát s rukojetí zavedte pod rentgenovou kontrolou do prostoru meziobratlové ploténky.

➤ Značky na zkušebním implantátu vyrovnajte se značkami středové linie.

➤ V případě potřeby korigujte pozici hloubkového dorazu prostřednictvím nastavovacího kolečka, až bude dosažena požadovaná pozice. Zajistěte, aby hloubkový doraz doléhal na anteriorní hranu obratle.

➤ Velikost/výšku a pozici zkušebního implantátu zkонтrolujte pomocí AP- a laterálního intraoperativního rentgenového obrazu.

➤ Rukojet ze zkušebního implantátu demontujte.

Upozornění

Přípravu uložení kotvíčího nosu lze provést frézováním nebo dlátem.

Vyfrézování uložení kotvíčího nosu



Nebezpečí nesprávné umístění protézy meziobratlové ploténky activ C v důsledku nerespektování středové linie!

- Pozici zkušebního implantátu zkонтrolujte pomocí označení středové linie a rentgenového snímku s AP přechodem záření.
- V průběhu frézování zajistěte pevnou pozici zkušebního implantátu.



Nebezpečí poranění cév, nervů a tkání ostrou frézou!

- Opatrně nasadte násadec s upnutou frézou.
- Motor spusťte pouze tehdy, když bude násadec s upnutou frézou zavedený do příslušného vodicího otvoru a vodící drážky vedené frézy.



Nebezpečí poranění cév, nervů a mích v důsledku příliš hlubokého zanoření frézy!

- Frézování otvorů provádějte pouze v kombinaci se správně zvoleným a umístěným zkušebním implantátem jakoz i připojeným vedením frézy.
- Zajistěte, aby hloubkový doraz zkušebního implantátu doléhal na anteriorní hranu obratle.
- Používejte pouze nástroje activ C.
- Nástroje používejte podle jejich oblasti použití.
- Otvary je zapotřebí frézovat pod rentgenovou kontrolou s laterálním přechodem záření.

➤ Vedení frézy namontujte na zkušební implantát. Dbejte přitom na označení "CRANIAL" a "CAUDAL" na vedení frézy.

➤ Upněte frézu activ C do násadce.

➤ Násadec s upnutou frézou navlékněte do odpovídajícího vodicího otvoru a první vodící drážky vedené frézy.

➤ Vyfrézujte první otvor pod rentgenovou kontrolou s laterálním přechodem záření.

Hloubka frézování je omezena dorazem na vedení frézy.

➤ Násadec s upnutou frézou navlékněte do odpovídajícího vodicího otvoru a druhé vodící drážky vedené frézy.

➤ Vyfrézujte druhý otvor pod rentgenovou kontrolou s laterálním přechodem záření.

Hloubka frézování je omezena dorazem na vedení frézy.

➤ Násadec s upnutou frézou, vedením frézy a zkušebním implantátem vyměte z prostoru meziobratlové ploténky.

➤ Uložení kotvíčího nosu vyčistěte.

Vysekání uložení kotvíčího nosu dlátem



Nebezpečí nesprávné umístění protézy meziobratlové ploténky activ C v důsledku nerespektování středové linie!

- Pozici zkušebního implantátu zkонтrolujte pomocí označení středové linie a rentgenového snímku s AP přechodem záření.
- V průběhu vysekávání dlátem zajistěte pevnou pozici zkušebního implantátu.



Nebezpečí poranění cév, nervů a tkání ostrým dlátem!

- Opatrně nasadte násadec s upnutým dlátem.



Nebezpečí poranění cév, nervů a mích v důsledku příliš hlubokého zanoření dláta!

- Otvary vysekávajte dlátem pouze v kombinaci se správně zvoleným a umístěným zkušebním implantátem a připojeným vedením frézy.
- Zajistěte, aby hloubkový doraz zkušebního implantátu doléhal na anteriorní hranu obratle.
- Používejte pouze nástroje activ C.
- Nástroje používejte podle jejich oblasti použití.
- Otvary vysekávajte dlátem pouze pod rentgenovou kontrolou v laterálním směru.

- Vedení dláta namontujte na zkušební implantát. Dbejte přitom na označení "CRANIAL" a "CAUDAL" na vedení dláta.
- Dláto a držák dláta aktiv L.
- Otvary vysekávajte dlátem pod rentgenovou kontrolou v laterálním směru. Hloubka vysekání dlátem je omezena dorazem na vedení dláta.
- Držák dláta s upnutým dlátem, vedením dláta a zkušebním implantátem vyměte z prostoru meziobratlové ploténky.
- Uložení kotvíčího nosu vyčistěte.

Nasazení protézy meziobratlové ploténky activ C



Nebezpečí poškození koncových oblouků obratle při zarážení protézy meziobratlové ploténky activ C!

- Protézu meziobratlové ploténky activ C zarážejte opatrně.
- Koncové oblouky obratlu neodstraňujte.



Nebezpečí komprese spinálního kanálu a jiných posteriorních elementů v důsledku příliš hlubokého zavedení protézy meziobratlové ploténky activ C!

- Hloubkový doraz před nasazením protézy meziobratlové ploténky activ C nastavte na nejmenší hloubku.
- Protézu meziobratlové ploténky activ C zavádějte do prostoru meziobratlové ploténky pouze pod rentgenovou kontrolou.
- Pozici/nastavení protézy meziobratlové ploténky activ C zkонтrolujte pomocí rentgenového snímku s AP a laterálním přechodem záření.



Nebezpečí poškození protézy meziobratlové ploténky activ C v důsledku nesprávné manipulace!

- Implantát montujte přímo z jeho obalu na nasazovací nástroj.
- S implantátem a především kluznými plochami dlá protézy/polyetylénovými inlayi zacházejte opatrně.

- Připravte si implantát.
- Distanční držák, odpovídající zvolené výšce implantátu, spojte s nasazovacím instrumentem. Přitom dbejte na označení "CRANIAL" a "CAUDAL" na distančním držáku/nasazovacím instrumentu.
- Hloubkový doraz nasazovacího instrumentu nastavte prostřednictvím nastavovacího kolečka na nejmenší hloubku.
- Protézu meziobratlové ploténky namontujte na nasazovací nástroj přímo z obalu implantátu. Přitom dbejte na označení "CRANIAL" a "CAUDAL". Superiorní protézová dlaha musí ležet na části nasazovacího nástroje s označením "CRANIAL", inferiorní protézová dlaha musí ležet na části nasazovacího nástroje s označením "CAUDAL".
- Otočte upínací pouzdro, aby jste protézu meziobratlové ploténky na nástroji upnuli.
- Protézu meziobratlové ploténky vyměte z obalu pomocí nasazovacího nástroje.
- Protézu meziobratlové ploténky zavedte do prostoru meziobratlové ploténky pod rentgenovou kontrolou.
- Superiorní protézová dlaha musí být přitom orientovaná kranialním směrem, inferiorní protézová dlaha kaudálním směrem.
- V případě potřeby korigujte pozici hloubkového dorazu prostřednictvím nastavovacího kolečka, až bude dosažena požadovaná pozice.
- Upínací pouzdro na nasazovacím instrumentu uvolněte a nasazovací nástroj vyměte.
- Velikost, výšku a pozici protézy meziobratlové ploténky zkонтrolujte pomocí intraoperativního rentgenového AP snímku a laterálního snímku.
- Další informace o systémech implantátů B. Braun/Aesculap si můžete kdykoliv vyžádat u firmy B. Braun/Aesculap nebo u příslušné pobočky B. Braun/Aesculap.

TA-Nr.: 011995 07/11 Änd.-Nr.: 42270

Przeznaczenie

Proteza dysku międzykręgowego activ C stosowana jest do zastępowania uszkodzonych kręgów sztywnego odcinka kręgosłupa (między C3 i C7). Służy do odtwarzania wysokości dysku i mobilności w tym odcinku.

Proteza dysku międzykręgowego activ C składa się z trzech części:

- górnej płytki protezy z elementem kotwiczącym, do zamocowania w trzonie kręgu
- dolnej płytki protezy z centralnym elementem kotwiczącym do zamocowania w trzonie kręgu
- wkładki politylenowej

Płytki protezy i wkładka politylenowa razem tworzą przegub kulowy. Wkładka politylenowa jest dopasowana kształtem i zamocowana w dolnej płyce protezy.

Proteza dysku międzykręgowego activ C oferowana jest w sześciu różnych rozmiarach (XS, S, M, L, XL i XXL) oraz w dwóch różnych wysokościach (5 mm i 6 mm). Protezy dysku międzykręgowego activ C są kompletne wstępnie zmontowane.

Materiały

Materiały użyte w implancie podane są na opakowaniu:

Materiały
ISODUR® F stop kobaltowo-chromowy formowany metodą kucia CoCr29Mo zgodny z normą ISO 5832-12
PLASMAPORE® powłoka powierzchniowa wykonana z czystego tytanu, zgodnie z normą ISO 5832-2
Wysokocząsteczkowy polietylen niskociśnieniowy zgodny z normą ISO 5834-2

ISODUR® i PLASMAPORE® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Wskazania

Przeznaczone do następujących przypadków:

- Objawowa dyskopatia na odcinku sztywnym
- Świeże wypadnięcie dysku międzykręgowego

Przeciwwskazania

Czynniki wykluczające stosowanie:

- Gorączka
- Infekcja
 - ostra
 - ogólnoustrojowa
 - w kręgosłupie
 - miejscowa
- Choroby ogólnoustrojowe i zaburzenia metaboliczne.
- Ciąża
- Osteoporozy, osteochondrozy, i poważnej osteopenii
- Stany medyczne, które mogłyby uniemożliwić powodzenie implantacji (na przykład aktualnie występującej kifozy)
- Spondyloartoza
- Zwężenie kanalu kręgowego spowodowane chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa
- Utara stabilizacji segmentowej
- Deformacja kanalu kręgowego
- Chroniczna mielopatia kręgosłupowa
- Kostnienie przednich więzadł podłużnych (OPLL) i/lub tylnych więzadł podłużnych (OPPL)
- Zaawansowane zmiany osteofitarne i sklerotyczne w kręgach
- Przedoperacyjna mobilność segmentu (mobilność mniejsza niż 2° w zgięciu / rozciągnięciu)
- Przedoperacyjna wysokość dysku operowanego segmentu mniejsza niż 3 mm
- Wąska twarda symptomatyka krążków międzykręgowych
- Zła jakość kompleksu stawowego
- Degeneracja małych płaszczyzn stawowych
- Pełknięcie trzonu kręgu sztywnego
- Nowotwór kręgów sztywnych
- Nadużywanie leków lub narkotyków, alkoholizm
- Reakcje alergiczne na materiały użyte do produkcji implantu
- Brak współpracy ze strony pacjenta
- Wszelkie przypadki nie wymienione w punkcie „Wskazania”

Działania uboczne i reakcje niepożądane

- Przemieszczenie, obluzowanie, zużycie lub pełknięcie komponentów implantu
- Utara zamocowania, przemieszczenie i migracja
- Infekcje
- Reakcje alergiczne na materiały, z których wykonane są implanty
- Reakcje tkankowe na materiały wchodzące w skład implantów.
- Zakrzepice żylne, zatory tętnicy plucnej i zatrzymanie czynności serca.
- Krwiaki i zaburzenia gojenia się ran
- Zwapnienia i fuzje okolostawowe
- Urazy
 - korzeni nerwowych
 - rdzenia kręgowego
 - naczyń krwionośnych
 - organów

W przypadku kifozy segmentalnej, występującej już przed operacją, i/lub tzw. "straight neck" może po operacji dojść do kifotycznego ustawnienia protezy i/lub nieruchomości segmentu.

Ostre mielopatie mogą mieć różne przyczyny. Nie wszystkie da się skutecznie zoperować za pomocą jednej protezy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Lekarz operujący odpowiada za prawidłowe wykonanie zabiegu operacyjnego.
- Niniejsza instrukcja nie zawiera opisu ogólnych czynników ryzyka związanych z zabiegami chirurgicznymi.
- Lekarz operujący musi posiadać teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie przyjętych technik operacyjnych.
- Lekarz operujący musi posiadać gruntywną wiedzę dotyczącą anatomii kości, przebiegu nerwów i naczyń krwionośnych, mleśni oraz ścięgien.
- Firma Aesculap nie ponosi odpowiedzialności za powiklania wynikające z nieprawidłowych wskazań, wyboru niewłaściwego implantu, niewłaściwie dobranego komponentu implantu i techniki operacyjnej, a także ograniczeń wynikających z przyjętych metod leczenia lub niedostatecznej aseptyki.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych komponentów implantu Aesculap.
- Podczas testów i w ramach procesu rejestracyjnego komponenty implantów, implanty te stosowane są w połączeniu z elementami produkowanymi przez firmę Aesculap. Lekarz operujący ponosi odpowiedzialność za łączenie odmiennych elementów.
- Łączyć ze sobą można tylko modułowe komponenty implantów Aesculap.
- Nie wolno używać uszkodzonych lub usuniętych wcześniej chirurgicznie komponentów implantu.
- Nie wolno ponownie wykorzystywać użytych wcześniej implantów.
- Lekarz prowadzący decyduje o usunięciu zastosowanych komponentów implantu. Przy czym musi mieć świadomość potencjalnego ryzyka związanego z kolejną operacją jak również trudności związanych z usuwaniem implantu.



Reakcje niepożądane między MRI a komponentami implantu!

- W badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MRI) o wartości 1,5 i 3,0 Tesli pacjenci z wszczępionymi implantami nie są narażeni na dodatkowe ryzyko wywołane działaniem pola elektromagnetycznego.
- Rezonans magnetyczny powoduje niegroźne, miejscowe nagrzanie.
- Implanty wykazują umiarkowane artefakty rezonansu magnetycznego.

- Zastosowane komponenty implantu wraz z ich numerami katalogowymi, nazwą oraz numerami seryjnymi należy odnotować w dokumentacji pacjenta.
- W okresie pooperacyjnym, oprócz ćwiczeń ruchowych i ćwiczeń mięśni, należy zwrócić szczególną uwagę na udostępnienie pacjentowi wszelkich informacji związanych z jego indywidualnym stanem.
- Uszkodzenie konstrukcji nośnych implantu może spowodować obluzowanie się, przenieszczenie i migrację elementów oraz inne poważne powiklania.
- Aby zapewnić możliwie jak najszyszyście wykrycie błędów lub komplikacji, wyniki operacji muszą być poddawane regularnej kontroli za pomocą odpowiednich procedur.
- Należy stosować jedynie instrumenty firmy Aesculap przeznaczone do protez dysku międzykręgowego activ C.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi dot. użycowania implantów próbnego, uchwytu, prowadniczy frezu i druta nr TA011996 i instrumentu do wprowadzania i dystansu (spacera) nr TA011997.
- Należy postępować zgodnie z techniką operacyjną nr 031302.

Sterylność

- Komponenty implantu są pakowane oddzielnie, w stanie wstępnie zmontowanym w opakowaniu ochronne oznakowane zgodnie z zawartością.
- Komponenty implantu sterylizowane są promieniami gamma.
- Komponenty implantu należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Z oryginalnego opakowania ochronnego należy je wyjąć dopiero bezpośrednio przed ich implantacją.
- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu oraz upewnić się, że sterilityzacja opakowania nie została naruszona.
- Nie wolno używać komponentów implantu po upływie terminu ważności lub w przypadku uszkodzenia opakowania.



Ryzyko uszkodzenia implantów podczas przygotowania i ponownej sterylizacji!

- Implantów nie należy przygotowywać i poddawać ponownej sterylizacji.

Zastosowanie



Niewłaściwa obsługa produktu grozi urazami!

- Przed zastosowaniem produktu należy wziąć udział w szkoleniu na jego temat.
- W celu uzyskania informacji na temat takiego szkolenia proszę się zwrócić do Państwa krajowego przedstawicielstwa firmy B. Braun/Aesculap.

Lekarz przeprowadzający zabieg opracowuje plan operacji z okrešeniem i udokumentowaniem następujących danych:

- Dobór poszczególnych komponentów implantu i ich rozmiarów
- Pozyjonowanie komponentów implantu w kości
- Wyznaczenie śródoperacyjnych punktów orientacyjnych
- Przed przystąpieniem do zabiegu należy upewnić się, że spełnione zostały następujące warunki:
 - Wszystkie niezbędne komponenty implantu są dostępne i gotowe do użycia
 - Zapewnione zostały warunki pełnej aseptyki
 - Narzędzia implantacyjne, w tym specjalne instrumenty z systemu do implantacji Aesculap muszą być kompletnie i sprawne.
 - Chirurg operujący i zespół na sali operacyjnej muszą być dogłębnie zaznajomieni z techniką operacyjną, jak również z asortymentem używanych implantów i instrumentów: kompletne informacje na ten temat muszą być łatwo dostępne w miejscu pracy.

- Chirurg operujący musi być zaznajomiony z zasadami obowiązującymi w praktyce medycznej, bieżącym stanem wiedzy naukowej oraz treścią stosownych artykułów autorstwa specjalistów medycznych publikowanych w literaturze fachowej.
- W przypadku wątpliwości podczas planowania przedoperacyjnego, a także w sytuacji, gdy implant już założono, zasięgnięto dodatkowych informacji u producenta
- Komponenty implantu należy zawsze dobierać zgodnie ze wskazaniem, planem przedoperacyjnym oraz stanem kości stwierdzonym śródoperacyjnie.

Pacjentowi wyjaśniono procedury operacyjne i udokumentowano, że zrozumiał on następujące informacje:

- Pacjent jest świadom zagrożeń związanych z neurochirurgią, chirurgią ogólną, ortopedią i ogólną narkozą.
- Pacjent został poinformowany o zaletach i wadach protezy dysku międzykręgowego activ C i został powiadomiony o możliwych alternatywnych metodach leczenia.
- Nadmierne obciążenie, zużycie lub infekcja mogą doprowadzić do niesprawności protezy dysku międzykręgowego activ C.
- Życotność implantu zależy od masy ciała pacjenta.
- Protezy dysku międzykręgowego activ C nie wolno przeciągać ekstremalnym obciążeniem, ciężką pracę fizyczną lub aktywność sportową.
- Niewydolność implantu może wymagać operacji rewizyjnej.
- W wyniku operacji rewizyjnej może dojść do utraty mobilności segmentu.
- Pacjent musi poddawać się regularnym badaniom lekarskim pod kątem protezy dysku międzykręgowego activ C.

Wysokość wydrukowana na opakowaniu politylenowej wkładki jest równa całkowitej tylnej wysokości protezy dysku.

Implantacja dysku międzykręgowego activ C wymaga przeprowadzenia następujących czynności:

- Dostęp chirurgiczny
- Oznaczanie linii środkowej
- Dysektomia i przygotowanie końcowych płytek trzonów kręgów
- Zastosowanie dystraktora
- Weryfikacja rozmiaru implantu
- Wyfrezowanie łóża do osadzenia implantu
- Osadzenie protezy dysku międzykręgowego activ C.

Dostęp chirurgiczny



Ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych i nerwów spowodowane ostrymi instrumentami!

- Podczas operacji należy operować z jak największą ostrością.

➢ Ustalić dostęp chirurgiczny do uszkodzonego segmentu.

Oznaczanie linii środkowej



Złe umiejscowienie protezy dysku międzykręgowego wynikające z błędnego wyznaczenia linii środkowej!

- Należy zawsze wyznaczać linię środkową pod kontrolą rentgena.

➢ Ustalić środek dysku międzykręgowego, przy pomocy markera do linii środkowej pod kontrolą rentgena.

➢ Oznaczyć dolną i górną część trzonów kręgowych.

Dysektomia i przygotowanie końcowych płytek trzonów kręgów



Niewystarczająca stabilizacja mocująca wynikająca z niepełnego usunięcia tkanki chrzęstnej!

- Usunąć warstwę tkanki chrzęstnej z blaszek brzegowych trzonów kręgowych.



Zwiększone ryzyko migracji spowodowane nadmiernym preparowaniem blaszek brzegowych trzonów kręgowych!

- Ostrożnie preparować blaszki brzegowe kręgów.
- Nie usuwać końcowych płytek trzonu kręgu.

➢ Należy całkowicie usunąć dysk międzykręgowy używając standardowych instrumentów.

➢ Usunąć całą tkankę chrzęstną z płytek końcowych trzonu kręgu.

Zastosowanie dystraktora



Kompresja kanału kręgowego oraz innych elementów tylnych spowodowane zbyt głębokim włożeniem dystraktora!

- Wprowadzić dystraktora do przestrzeni międzykręgowej pod kontrolą rentgena.



Podaźnienie powierzchni stawowych i nadwierzenie korzeni opony twardej i nerwowych spowodowane nadmierną dystrakcją!

- Kleszcze dystraktora należy wysuwać powoli, ostrożnie i pod kontrolą rentgena.
- Należy obserwować reakcję dotykową.
- Wysokość dysku siedzącego (zdrowego) należy przyjąć jako miarę stopnia dystrakcji.



Ryzyko obłuzowania/wyrwanie śrub dystrakcyjnych w trakcie dystrakcji prowadzonej przy użyciu dystraktora i śrub do dystrakcji!

- Do rozszerzania użyć szczypiec dystrakcyjnych.
- Nie należy prowadzić dystrakcji z jednoczesnym zastosowaniem dystraktora i śrub do dystrakcji.
- Po rozciągnięciu dystraktora należy go zablokować.

- Ustawić dystryktor.
- Pod kontrolą rentgena należy wprowadzić (zamknięte) kleszcze dystrykcyjne do przestrzeni międzykręgowej i rozszerzyć je.
- Zablokować dystryktor.
- Kleszcze dystrykcyjne zamknąć i wysunąć z przestrzeni międzykręgowej.

Weryfikacja rozmiaru implantu



OSTRZEŻENIE

Kompresja kanału kręgowego oraz innych elementów tylnych spowodowane zbyt głębokim włożeniem implantów próbnego!

- Ogranicznik głębokości implantu próbnego ustawić za pomocą pokrętła na minimalną głębokość wprowadzenia.
- Implanty próbne należy zawsze wprowadzać pod kontrolą rentgena.



OSTRZEŻENIE

Zwiększone ryzyko migracji spowodowane wybieraniem zbyt małej płytki!

- Rozmiar implantu próbnego/implantu należy ustalić w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu pokryć płytki końcowe trzonu kręgowego.
- Przy pomocy promieni rentgena, w obrazowaniu AP i widoku bocznym, należy sprawdzić prawidłowość rozmiaru, pozycji i ułożenia implantu próbnego.



OSTRZEŻENIE

Podrażnienie stawu/uszkodzenie rdzenia kręgowego i nerwów wskutek nadmiernej/niewystarczającej dystrukcji!

- Należy dobrą właściwość implantu próbnego/implantu właściwego.
- Wysokość implantu próbnego należy sprawdzić w obrazowaniu bocznym promieniami rentgena.

- Implant próbny o prawidłowym rozmiarze należy założyć na uchwycie, obserwując jednocześnie "CZASZKOWE" i "OGONOWE" oznaczenia na implantie próbny/uchwycie.
- Ogranicznik głębokości implantu próbnego ustawić za pomocą pokrętła na minimalną głębokość wprowadzenia.
- Implanty próbne należy zawsze wprowadzać za pomocą uchwytu, pod kontrolą promieni rentgena.
- Znaczniki implantu próbnego ustawić w jednej linii z ustaloną wcześniej linią środkową.
- W razie potrzeby, w celu osiągnięcia zamierzonych ustawień implantu, należy wyregulować pokrętlem ogranicznik głębokości. Należy upewnić się, że ogranicznik głębokości opiera się na przedniej krawędzi trzonu kręgu.
- Przy pomocy promieni rentgena, w obrazowaniu AP i widoku bocznym należy upewnić się, że dystrykcyjnie, że rozmiar i ustawienia implantu próbnego są prawidłowe.
- Odłączyć uchwyt od implantu próbnego.

Wskazówka

Przygotowanie osadzenia implantu można wykonać albo poprzez frezowanie, albo dławowanie.

Wyfrezowanie łożą do osadzenia implantu



OSTRZEŻENIE

Błędne umiejscowienie protezy dysku międzykręgowego activ C wynikające z nieprzestrzegania linii środkowej!

- Poprzez oznaczenie linii środkowej i obrazowanie AP promieniami rentgena należy upewnić się, że ustawienie implantu próbnego jest prawidłowe.
- W trakcie frezowania należy zapewnić trwałe ustawienie implantu próbnego.



OSTRZEŻENIE

Ryziko uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów i tkanek przez ostry frez!

- Prostnicę wraz z zamontowanym frezem należy wprowadzać ostrożnie.
- Silnik uruchamiać tylko wówczas, jeżeli prostnica z zamontowanym frezem wstawiona jest w odpowiedni otwór prowadzący i odpowiednią szczeleinę prowadzącą freza.



OSTRZEŻENIE

Ryziko uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów i rdzenia kręgowego wskutek zbyt głębokiego wprowadzenia frezu!

- W czasie frezowania należy stosować frezy łącznie z prawidłowo dobranym i osadzonym implantem próbny oraz zmontowaną prowadnicą frezu.
- Należy upewnić się, że ogranicznik głębokości opiera się na przedniej krawędzi trzonu kręgu.
- Należy używać wyłącznie instrumentarium activ C.
- Instrumentów należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Otwory należy frezować pod kontrolą obrazowania bocznego w promieniach rentgena.

- Prowadnicę frezu należy zamontować na implantie próbny, obserwując jednocześnie "CZASZKOWE" i "OGONOWE" oznaczenia na prowadnicę frezu.
- Zamocować frez activ C w prostnicy.
- Uchwyt z zamocowanym frezem wprowadzić w odpowiedni otwór prowadzący i pierwszą szczeleńkę prowadnicy freza.
- Pierwszy otwór należy frezować pod kontrolą obrazowania bocznego w promieniach rentgena.
- Głębokość frezowania będzie ograniczona przez ogranicznik na prowadnicy frezu.
- Uchwyt z zamocowanym frezem wprowadzić w odpowiedni otwór prowadzący i drugą szczeleinę prowadnicy freza.

- Drugi otwór należy frezować pod kontrolą obrazowania bocznego w promieniach rentgena.
- Głębokość frezowania będzie ograniczona przez ogranicznik na prowadnicy frezu.
- Prostnicę wraz z zamontowanym frezem, prowadnicę frezu oraz implant próbny należy wyjąć z przestrzeni międzykręgowej.
- Oczyszczyć miejsce frezowania.

Dławowanie łożą do osadzenia implantu



OSTRZEŻENIE

Błędne umiejscowienie protezy dysku międzykręgowego activ C wynikające z nieprzestrzegania linii środkowej!

- Poprzez oznaczenie linii środkowej i obrazowanie AP promieniami rentgena należy upewnić się, że ustawienie implantu próbnego jest prawidłowe.
- W trakcie dławowania należy zapewnić trwałe ustawienie implantu próbnego.



OSTRZEŻENIE

Ryziko uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów i tkanek przez ostre dław.

- Uchwyt dławu wraz z zamontowanym dławem należy wprowadzać ostrożnie.



OSTRZEŻENIE

Ryziko uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów i rdzenia kręgowego wskutek zbyt głębokiego wprowadzenia dławu!

- W czasie dławowania należy stosować frezy łącznie z prawidłowo dobranym i osadzonym implantem próbny oraz zmontowaną prowadnicą frezu.
- Należy upewnić się, że ogranicznik głębokości opiera się na przedniej krawędzi trzonu kręgu.
- Należy używać wyłącznie instrumentarium activ C.
- Instrumentów należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Otwory należy dławować pod kontrolą obrazowania bocznego w promieniach rentgena.

- Prowadnicę dławu należy zamontować na implantie próbny. Obserwować jednocześnie "CZASZKOWE" i "OGONOWE" oznaczenia na prowadnicę dławu.
- Dław activ C zamontować w uchwycie.
- Należy dławować pod kontrolą obrazowania bocznego w promieniach rentgena. Głębokość dławowania będzie ograniczona przez ogranicznik na prowadnicę dławu.
- Uchwyt dławu wraz z zamontowanym dławem, prowadnicę dławu oraz implant próbny należy wyjąć z przestrzeni międzykręgowej.
- Oczyszczyć miejsce frezowania.

Osadzenie protezy dysku międzykręgowego activ C



OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie końcowych płytEK trzonu kręgu w trakcie implantacji protezy dysku międzykręgowego activ C!

- W trakcie implantacji protezy dysku międzykręgowego activ C należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie usuwać końcowych płytEK trzonu kręgu.



OSTRZEŻENIE

Kompresja kanału kręgowego oraz innych elementów tylnych spowodowane zbyt głębokim włożeniem protezy dysku międzykręgowego activ C!

- Przed wprowadzeniem protezy dysku kręgowego activ C należy ustawić ogranicznik głębokości na minimalną głębokość wprowadzenia.
- Protezę dysku międzykręgowego activ C należy wprowadzać w przestrzeń międzykręgową wyłącznie pod kontrolą rentgena.
- Przy pomocy promieni rentgena, w obrazowaniu AP i widoku bocznym należy sprawdzić prawidłowość rozmiaru, pozycji i ułożenia implantu próbnego.



OSTROŻNIE

Uszkodzenie protezy dysku międzykręgowego activ C w skutek nieodpowiedniej obsługi!

- Implant należy zamontować na instrumencie do jego wprowadzania natychmiast po wyjęciu go z opakowania ochronnego.
- Należy się bardzo ostrożnie obchodzić z implantem, a w szczególności z powierzchniami tarcia płytEK protezy / wkładki polietylenowej.

- Przygotować implantat.
- Dystans odpowiadający wybranej wysokości implantu połączyć z instrumentem wprowadzającym, zwracając przy tym uwagę na oznaczenia "CZASZKOWE" i "OGONOWE" na dystansie (spacerze)/ instrumencie wprowadzającym.
- Ogranicznik głębokości instrumentu wprowadzającego ustawić za pomocą pokrętła na minimalną głębokość wprowadzenia.
- Protezę dysku kręgowego zamontować na instrumencie do wprowadzania bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na oznaczenia "CZASZKOWY" i "OGONOWY".
- Góra płytEK protezy musi znajdować się w części instrumentu wprowadzającego z oznaczeniem "CZASZKOWA", podczas gdy dolna płytEK protezy musi znajdować się w części z oznaczeniem "OGONOWA".
- Obracając tuleję zaciśkową zablokować protezę dysku międzykręgowego na instrumencie do wprowadzania.
- Następnie, przy użyciu instrumentu do wprowadzania, należy wyjąć protezę dysku międzykręgowego z opakowania.
- Ostrożnie, pod kontrolą obrazowania rentgena, należy włożyć protezę dysku międzykręgowego do przestrzeni międzykręgowej.

W trakcie tej czynności, górna płytKA protezy musi być ustawiona w kierunku czaszkowym a dolna płytKA w kierunku ogonowym.

- W razie potrzeby, w celu osiągnięcia zamierzonych ustawień implantu, należy wyregulować pokrętłem ogranicznik głębokości.
- Zwolnić tuleję zaciśkową na instrumencie do wprowadzania i wyjąć instrument.
- W śródoperacyjnym obrazowaniu rentgena, w bocznym widoku AP należy skontrolować rozmiar/wysokość i ustawienie implantu dysku międzykręgowego.

Więcej informacji na temat systemów implantacyjnych firmy B. Braun/Aesculap można uzyskać bezpośrednio w firmie B. Braun/Aesculap lub u regionalnego przedstawiciela firmy.

TA-Nr.: 011995 07/11 Änd.-Nr.: 42270



Náhrada medzistavcovej platničky activ C

Účel použitia

Náhrada medzistavcovej platničky C activ sa používa ako náhrada za medzistavcové platničky cervikálnej chrbtice (medzi C3 a C7). Slúži na obnovenie výšky medzistavcových platničiek a segmentálnej pohyblivosti.

Náhrada medzistavcovej platničky C activ pozostáva z troch komponentov:

- superiorná náhradná platnička s hrotmi pre ukovenie na tele stavca,
- inferiorná náhradná platnička s centrálnym ukotvovacím mechanizmom pre ukovenie na tele stavca,
- polyetylénová vložka.

Náhradné platničky a polyetylénová vložka tvoria guľovitý kŕb. Polyetylénová vložka je tvorená ukovená v inferiórom náhradnej platničke.

Náhrady medzistavcových platničiek C activ sú dostupné v šiestich rôznych veľkostach (XS, S, M, L, XL a XXL) a v dvoch rôznych výškach (5 mm a 6 mm).

Náhrady medzistavcových platničiek C activ sú kompletné predmontované.

Materiál

Použité materiály implantátov sú uvedené na obaloch:

Materiál
ISODUR®F kobaltovo-chrómová zlatina CoCrMo podľa ISO 5832-12
PLASMAPORE® povrchová úprava z čistého titánu podľa ISO 5832-2
Ultradiskomolekulárny nízkotlakový polyetylén podľa ISO 5834-2

ISODUR® a PLASMAPORE® sú registrované ochranné známky spoločnosti Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany.

Indikácie

Používajte:

- Pri symptomatickej cervikálnej diskopatii
- Pri čerstvej prihode s medzistavcovou platničkou

Kontraindikácie

Nepoužívajte:

- Pri horúčke
- Pri infekcií
 - akútnej
 - systémovej
 - v chrbtici
 - lokálnej
- Pri systémových ochoreniach a poruchách látrovej výmeny
- V tehotenstve
- Pri osteoporóze, osteochondróze, tŕskej osteopénni
- Pri medicinskom stave, ktorý by mohol zabrániť úspešnej implantácii (napr. pri už existujúcej kyfóze)
- Pri spondylartróze
- Pri chronickej degeneratívnej spinálnej stenóze
- Pri segmentálnej nestabilite
- Pri spinálnej deformácii
- Pri chronickej spondylotickej myelopatii
- Pri osifikácii anteriorných podlhovastých ligamentov (ALL) a/alebo posteriorných podlhovastých ligamentov (PLL)
- Pri výrazných osteofytárnych a sklerotických zmenách tel stavcov
- Pri predoperačnom nepohyblivom segmente (pohyblivosť menej ako 2° pri flexii/extenzii)
- Pri predoperačnej výške medzistavcovej platničky segmentu, ktorý je potrebné operovať, menšej ako 3 mm
- Pri úzkej trvnej symptomatike medzistavcovej platničky
- Pri zlej kvalite kĺboveho komplexu
- Pri fazetovej kĺbovej degenerácii
- Pri fraktúre tela stavca cervikálnej chrbtice
- Pri tumoroch cervikálnej chrbtice
- Pri zneužití liekow, užívani drog alebo závislosti od alkoholu
- Pri precitlivenosťi na materiál implantátu
- Pri nedostatočnej spolupráci pacienta
- V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v indikáciách

Nežiaduce účinky a interakcie

- Zmena polohy, uvoľnenie, opotrebenie alebo zlomenie komponentov implantátu
- Strata fixácie, dislokácia a migrácia
- Infekcie
- Alergické reakcie na materiál implantátu
- Reakcie tkaniva na materiál implantátu
- Venózne trombózy, pŕvna embólia a zástava srca
- Hematómy a poruchy hojenia rany
- Periartikulárne kalicifikácie a fúzie
- Poranenia
 - nervových koreňov
 - miechy
 - ciev
 - orgánov

Pri už predoperačne existujúcej segmentálnej kyfóze a/alebo takzvanom „rovnom kŕku“ môže po operácii dojst' ku kyfotickej polohe náhrady a/alebo imobilizuje segment.

Akútne myelopatie môžu mať rôzne príčiny. Nie všetky sa dajú úspešne vyliečiť náhradou.

Bezpečnostné upozornenia

- Chirurg je zodpovedný za odborné vykonanie operatívneho zásahu.
- Všeobecné riziká chirurgického zásahu v tomto návode na používanie nie sú popísané.
- Chirurg musí ovládať osvedčené operačné techniky teoreticky aj prakticky.
- Chirurg musí byť absolútne oboznámený s anatómiou kosti, priebehom nervov a ciev, svalmi a sfachami.

- Spoločnosť Aesculap nie je zodpovedná za komplikácie spôsobené nesprávnym stanovením indikácie, výberom implantátu, nesprávou kombináciou implantačných komponentov a operačnou technikou, ako aj hranicami liečebnej metódy alebo chýbajúcou asepsiou.
- Je nutné dodržať návod na použitie jednotlivých implantačných komponentov spoločnosti Aesculap.
- Testovanie a schválenie implantačných komponentov prebehlo v kombinácii s komponentmi spoločnosti Aesculap. Za odlišné kombinácie nesie zodpovednosť chirurg.
- Kombinovať sa smú len modulárne implantačné komponenty spoločnosti Aesculap.
- Poškodené alebo operačne odstránené implantačné komponenty sa nesmú používať.
- Implantát, ktorý sa už raz použil, sa nesmú použiť opakovane.
- Ošetrovujú lekár rozhoduje o odstránení použitých implantačných komponentov. Prítom si musí byť vedomý potenciálnych rizík ďalšej operácie, ako aj tiažkosť odstraňovania implantátu.



Vzájomné pôsobenie medzi MRI a implantačnými komponentami!

- Pri vyšetreniach MRI s 1,5 a 3,0 Tesla nevzniká pre nosiče implantátu žiadne ľahšie riziko od magnetický indukovaných sil.
- MRI indukuje nekritické, lokálne oteplenie.
- Implantáty ukazujú mierne MRI artefakty.

- V chorobopis pacienta musia byť zdokumentované použité implantačné komponenty s číslami výrobkov, označením implantátu, ako aj šaržou a príp. sériovými číslami.
- V pooperačnej fáze je potrebné dbať o krem pohybového a svalového tréningu najmä na individuálne informácie pacienta.
- Škody na štruktúrach implantátu, ktoré nesú hmotnosť, môžu zapríčiňať uvoľnenie komponentov, dislokáciu a migráciu, ako aj ďalšie komplikácie.
- Aby sa čo najskôr rozpoznali zdroje chýb a komplikácií, musí sa výsledok operácie periodicky kontrolovať vhodnými opatreniami.
- Používajte iba nástroje pre náhrady medzistavcových platničiek C activ od spoločnosti Aesculap.
- Dodržiavajte návody na používanie pre skúšobné implantáty, rukováti, frézové vedenie a zavádzacie diáto TA011996 a nasadzovací nástroj a dištančný držiak TA011997.
- Dodržiavajte operačnú príručku (č. 031301).

Sterilita

- Implantačné komponenty sú predmontované a zabalené v označených ochranných obaloch.
- Implantačné komponenty sú sterilizované žiareniom.
- Implantáčné komponenty skladujte v originálnom balení a z originálneho a ochranného obalu ich vytiahnite až bezprostredne pred použitím.
- Skontrolujte dátum expirácie a neprorušenosť sterílného balenia.
- Pri prekročenom dátume expirácie alebo poškodenom obale implantačné komponenty nepoužívajte.



Úprava a resterilizácia vedie k poškodeniu implantátov!

- Implantáty neupravujte ani nevykonávajte ich resterilizáciu.

Použitie



Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku chybnej obsluhy výrobku!

- Pred použitím výrobku sa zúčastnite školenia k výrobku.
- Pre získanie informácií týkajúcich sa školenia sa obráťte na národné zastúpenie spoločnosti B. Braun/Aesculap.

Chirurg stanovi operačný plán, ktorý specifikuje a vhodne dokumentuje nasledovné:

- Výber a dimenzovanie implantačných komponentov
- Umiestnenie implantačných komponentov v kosti
- Stanovenie intraoperatívnych orientačných bodov
- Pred použitím musia byť splnené nasledujúce podmienky:
 - Všetky potrebné implantačné komponenty musia byť k dispozícii.
 - Vysoko sterilné operačné podmienky.
 - Implantáčné nástroje vrátane špeciálnych nástrojov implantačného systému spoločnosti Aesculap musia byť úplné a funkčné.
 - Chirurg a operačný tím požiadajú informácie o operačnej technike, o súortemente a inštrumentári implantátov; tieto sú kompletne k dispozícii priamo na mieste
 - Musia byť oboznámení so všetkými lekárskymi pravidlami, stavom vedy a obšahmi príslušných vedeckých publikácií
 - V prípade nejasnej predoperačnej situácie a pri implantátoch v ošetrovanej oblasti sa musia vyziať informácie od výrobca
 - Implantáty vyberajte na základe indikácie, predoperačného plánovania a intraoperatívnej výhodiskovej situácie kosti

Pacient bol poučený o zátkoru a bol zadokumentovaný jeho súhlas s nasledujúcimi informáciami:

- Pacient si je vedomý rizík v súvislosti s neurochirurgiou, všeobecnu chirurgiou, ortopedickou chirurgiou a všeobecnu anestéziou.
- Pacient bol informovaný o výhodach a nevýhodach náhrady medzistavcovej platničky C activ a o možných alternatívnych liečebných metódach.
- Pri nadmernom zatažovaní, opotrebení alebo infekcií môže dojst' k chýbajúcim funkciám náhrady medzistavcovej platničky C activ.
- Životnosť implantátu závisí od telesnej hmotnosti.
- Implantáčné komponenty sa nesmú preťažovať extrémnou záťažou, tăžkou telesnou prácou a športom.
- Pri uvoľnení implantátu môže byť nutná revízia operácia.
- V prípade vykonania korekčného zátkoru sa môže stať, že nebude možné zachovať segmentálny pohyb.
- Pacient sa musí podrobniť pravidelnej lekárskej dodatočnej kontrole implantačných komponentov.

Výška uvedená na obale implantátu zodpovedá celkovej posteriórnej výške implantátu.

Implantácia náhrad medzistavcových platničiek C activ vyžaduje nasledujúce kroky pri používaní:

- Operačný prístup
- Označenie stredovej linie
- Disektómia a úprava koncových platničiek tel stavcov
- Aplikácia distraktora a distrakcia
- Overenie veľkosti
- Frézovanie ložiska ukotvovacieho mechanizmu
- Nasadenie náhrady medzistavcovej platničky C activ

Operačný prístup

Nebezpečenstvo poranenia ciev, nervov a tkaniva ostrymi nástrojmi!

- Počas operácie pracujte nadmieru opatne.



Priložte operačný prístup k postihnutému segmentu.

Označenie stredovej linie



Chybne umiestnenie náhrady medzistavcovej platničky C activ v dôsledku nepresného označenia stredovej linie!

- Označenie stredovej linie vykonajte iba pod röntgenovou kontrolou.

- Určte stred medzistavcovej platničky pomocou označovača stredovej linie tzv. „Midline Marker“ pod röntgenovou kontrolou.
- Umiestnite označenia na horné/dolné telo stavca.

Disektómia a úprava koncových platničiek tel stavcov



Nedostatočná ukotvovacia stabilita náhradných platničiek v dôsledku neúplného odstránenia chrupky!

- Kompletne odstráňte chrupku z koncových platničiek tel stavcov.



Zvýšené riziko migrácie v dôsledku príliš silnej úpravy koncových platničiek tel stavcov!

- Upravujte koncové platničky tel stavcov opatne.
- Neodstraňujte koncové platničky tel stavcov.

Úplne odstráňte medzistavcovú platničku štandardnými nástrojmi.

Odstráňte chrupku z koncových platničiek tel stavcov.

Aplikácia distraktora a distrakcia



Kompresia spinálneho kanála a iných posteriorných elementov v dôsledku príliš hlbokého nasadenia roztiahovacích klieští!

- Zavádzajte roztiahovacie kliešte len pod röntgenovou kontrolou.



Iritácia fazetových kĺbov/napínanie miechy a nervových koreňov v dôsledku nadmernej distrakcie!

- Rozpínajte roztiahovacie kliešte pomaly a opatne pod röntgenovou kontrolou.
- Dabajte na taktilné odozvu.
- Použite výsuk susedných (zdravých) medzistavcových platničiek ako miera pre roztiahnutie.



Nebezpečenstvo uvoľnenia/vytrhnutia distrakčných skrutiek pri roztiahnutí za distraktor a distrakčné skrutky!

- Použite roztiahovacie kliešte na roztiahnutie.
- Neroztaňujte za distraktor a distrakčné skrutky.
- Aretujte distraktor v roztiahnutom stave.

Aplikujte distraktor.

- Zaviedte roztiahovacie kliešte (v uzavretom stave) pod röntgenovou kontrolou do oblasti medzistavcovej platničky a roztiahnite ich.
- Aretujte distraktor.
- Zavorte roztiahovacie kliešte a odstráňte ich z oblasti medzistavcovej platničky.

Overenie veľkosti



Kompresia spinálneho kanála a iných posteriorných elementov v dôsledku príliš hlbokého nasadenia skúšobných implantátov!

- Nastavte hlbkový doraz skúšobného implantátu na najnižšiu hlbku zavedenia pomocou nastavovacieho kolieska.
- Zavádzajte skúšobné implantáty do oblasti medzistavcovej platničky len pod röntgenovou kontrolou.



Zvýšené riziko migrácie v dôsledku príliš malej veľkosti implantátu!

- Vyberte veľkosť skúšobného implantátu/implantátu tak, aby boli maximálne zakryté koncové platničky tel stavcov.
- Skontrolujte veľkosť, polohu a vyrównanie skúšobného implantátu na röntgenovej snímke s AP a laterálnym prechodom lúčov.



UPOZORNENIE

Iritácia fazetových kľúčov/napínanie miechy a nervových koreňov v dôsledku nadmernej/ nedostatočnej distrakcie!

- Vyberte správnu výšku skúšobného implantátu/implantátu.
- Skontrolujte výšku skúšobného implantátu na röntgenovej snímke s laterálnym prechodom lúčov.

➤ Namontujte skúšobný implantát zvolenej veľkosti na rukoväť. Dbajte pritom na označenia "CRANIAL" a "CAUDAL" na skúšobnom implantáte/ rukoväti.

➤ Nastavte hľbkový doraz skúšobného implantátu na najnižšiu hľbku zavedenia pomocou nastavovacieho kolieska.

➤ Zavádzajte skúšobný implantát s rukoväťou do oblasti medzistavcovej platničky pod röntgenovou kontrolou.

➤ Nastavte označenie stredu skúšobného implantátu na označenie stredovej línie.

➤ V prípade potreby upravte polohu hľbkového dorazu pomocou nastavovacieho kolieska, ktoré dosiahnete želanú polohu. Ubezpečte sa, že hľbkový doraz súhlasí s anteriórnym okrajom tela stavca.

➤ Skontrolujte veľkosť/výšku a polohu skúšobného implantátu na AP a laterálnej intraoperatívnej röntgenovej snímke.

➤ Demontujte rukoväť zo skúšobného implantátu.

Upozornenie

Ložisko ukotvovacieho mechanizmu je možné pripraviť frézovaním alebo vysekáním.

Frézovanie ložiska ukotvovacieho mechanizmu



UPOZORNENIE

Chybne umiestnenie náhrady medzistavcovej platničky C activ v dôsledku nedodržania stredovej línie!

- Skontrolujte polohu skúšobného implantátu nad označením stredovej línie na röntgenovej snímke s AP prechodom lúčov.
- Zabezpečte pevnú polohu skúšobného implantátu počas frézovania.

Nebezpečenstvo poranenia ciev, nervov a tkaniva ostrou frézou!

- Opatrne nasadte rukoväť s upnutou frézou.
- Motor stlačte až vtedy, keď je rukoväť s upnutou frézou zavedená do zodpovedajúceho vodiaceho otvoru a daného vodiaceho otvoru frézového vedenia.

Nebezpečenstvo poranenia ciev, nervov a miechy v dôsledku príliš hľbokého ponorenia frézy!

- Frézujte otvory iba v kombinácii so správne zvoleným a umiestneným skúšobným implantátom, ako aj pripojeným frézovým vedením.
- Ubezpečte sa, že hľbkový doraz skúšobného implantátu súhlasí s anteriórnym okrajom tela stavca.
- Používajte iba nástroje C activ.
- Používajte nástroje podľa ich určenia.
- Frézujte otvory pod röntgenovou kontrolou s laterálnym prechodom lúčov.

➤ Namontujte frézové vedenie na skúšobný implantát. Dbajte pritom na označenia "CRANIAL" a "CAUDAL" na frézovom vedení.

➤ Upnite fréz C activ na rukoväť.

➤ Zavedte rukoväť s upnutou frézou do zodpovedajúceho vodiaceho otvoru a prvého vodiaceho otvoru frézového vedenia.

➤ Frézujte prvý otvor pod röntgenovou kontrolou s laterálnym prechodom lúčov.

Hľbka frézovania je obmedzená dorazom frézového vedenia.

➤ Zavedte rukoväť s upnutou frézou do zodpovedajúceho vodiaceho otvoru a druhého vodiaceho otvoru frézového vedenia.

➤ Frézujte druhý otvor pod röntgenovou kontrolou s laterálnym prechodom lúčov.

Hľbka frézovania je obmedzená dorazom frézového vedenia.

➤ Vyberte rukoväť s upnutou frézou, frézové vedenie a skúšobný implantát z oblasti medzistavcovej platničky.

➤ Vyčistite ložisko ukotvovacieho mechanizmu.

Vysekanie ložiska ukotvovacieho mechanizmu



UPOZORNENIE

Chybne umiestnenie náhrady medzistavcovej platničky C activ v dôsledku nedodržania stredovej línie!

- Skontrolujte polohu skúšobného implantátu nad označením stredovej línie na röntgenovej snímke s AP prechodom lúčov.
- Zabezpečte pevnú polohu skúšobného implantátu počas vysekávania.

Nebezpečenstvo poranenia ciev, nervov a tkaniva ostrým dlátom!

- Opatrne nasadte držiak dláta s upnutým dlátom.

Nebezpečenstvo poranenia ciev, nervov a miechy v dôsledku príliš hľbokého ponorenia dláta!

- Vysekávajte iba v kombinácii so správne zvoleným a umiestneným skúšobným implantátom, ako aj pripojeným zavádzacím dlátom.
- Ubezpečte sa, že hľbkový doraz skúšobného implantátu súhlasí s anteriórnym okrajom tela stavca.
- Používajte iba nástroje C activ.
- Používajte nástroje podľa ich určenia.
- Vysekávajte pod röntgenovou kontrolou s laterálnym prechodom lúčov.

- Namontujte zavádzacie dláto na skúšobný implantát. Dbajte pritom na označenia "CRANIAL" a "CAUDAL" na zavádzacom dláte.
- Namontujte dláto C activ na držiak dláta.
- Vysekávajte pod röntgenovou kontrolou s laterálnym prechodom lúčov. Hľbka vysekávania je obmedzená dorazom zavádzacieho dláta.
- Vyberte držiak dláta s upnutým dlátom, zavádzacie dláto a skúšobný implantát z oblasti medzistavcovej platničky.
- Vyčistite ložisko ukotvovacieho mechanizmu.

Nasadenie náhrady medzistavcovej platničky C activ



Poškodenie koncových platničiek tel stavcov pri narazení náhrady medzistavcovej platničky C activ!

- Opatrne narazte náhradu medzistavcovej platničky C activ.
- Neodstraňujte koncové platničky tel stavcov.



Komprezia spinálneho kanála a iných posteriórnych elementov v dôsledku príliš hľbokého nasadenia náhrady medzistavcovej platničky C activ!

- Nastavte hľbkový doraz pred nasadením náhrady medzistavcovej platničky C activ na najnižšiu hľbku zavedenia.
- Zavádzajte náhradu medzistavcovej platničky C activ do oblasti medzistavcovej platničky len pod röntgenovou kontrolou.
- Skontrolujte polohu/vyrovnanie náhrady medzistavcovej platničky C activ na röntgenovej snímke s AP a laterálnym prechodom lúčov.



Poškodenie náhrady medzistavcovej platničky C activ neprávou manipuláciou!

- Namontujte implantát priamo z obalu na nasadzovaci nástroj.
- Zaobchádzajte s implantátom a predovšetkým s klínymi plochami náhradných platničiek/polyetylénovej vložky opatne.

➤ Pripravte implantát.

- Spojte dištančný držiak zodpovedajúci zvolenej výške implantátu s nasadzovacím nástrojom. Dbajte pritom na označenia "CRANIAL" a "CAUDAL" na dištančnom držiaku/nasadzovacom nástroji.

➤ Nastavte hľbkový doraz nasadzovacieho nástroja na najnižšiu hľbku zavedenia pomocou nastavovacieho kolieska.

➤ Namontujte náhradu medzistavcovej platničky priamo z obalu na nasadzovaci nástroj. Dbajte pritom na označenia "CRANIAL" a "CAUDAL". Superiorná náhradná platnička musí ležať na časti nasadzovacieho nástroja označenej názvom "CRANIAL", inferiorná náhradná platnička na časti označenej názvom "CAUDAL".

➤ Otočte zvieraciu objímku, aby ste pevne pripievnili náhradu medzistavcovej platničky na nástroj.

➤ Vyberte náhradu medzistavcovej platničky s nasadzovacím nástrojom z obalu.

➤ Zavedte náhradu medzistavcovej platničky opatne do oblasti medzistavcovej platničky pod röntgenovou kontrolou.

Pritom musí superiorná náhradná platnička smerovať kriálnie a inferiorná náhradná platnička kaudálne.

➤ V prípade potreby upravte polohu hľbkového dorazu pomocou nastavovacieho kolieska, ktoré dosiahnete želanú polohu.

➤ Uvoľnite zvieraciu objímku na nasadzovacom nástroji a odoberte nasadzovaci nástroj.

➤ Skontrolujte veľkosť, výšku a polohu skúšobného implantátu na AP a laterálnej intraoperatívnej röntgenovej snímke.

Ďalšie informácie o implantačných systémoch B. Braun/Aesculap si môžete kedykoľvek vyžiadať v spoločnosti B. Braun/Aesculap alebo v príslušných pobočkách spoločnosti B. Braun/Aesculap.

TA-Nr.: 011995 07/11 Änd.-Nr.: 42270

预定用途

颈椎人工椎间盘 (activ c) 用于替换颈椎的椎间盘。它们可恢复椎间盘的高度和节段活动性。

颈椎人工椎间盘包括 3 个组件:

- 上假体板, 带有用于固定于椎体的针刺状突起
- 下假体板, 带有用于固定于椎体的中央龙骨状突起
- 聚乙烯内衬

假体板和聚乙烯内衬组成球状关节。聚乙烯内衬与下假体板吻合。

颈椎人工椎间盘具有 6 个不同的尺寸 (XS、S、M、L、XL 和 XXL), 具有 3 个不同的高度 (5 mm、6 mm 和 7 mm)。颈椎人工椎间盘在出售前已经预先装配完毕。

材料

包装上列出了在植入体中所使用的材料:

材料
ISODUR® _F 锻造钴铬钼合金 CoCr29Mo, 符合 ISO 5832-12
PLASMAPORE® 纯钛表面涂层, 符合 ISO 5832-2
超高分子低压聚乙烯, 符合 ISO 5834-2

ISODUR® 和 PLASMAPORE® 是 Aesculap AG, 78532 Tuttlingen / Germany 的注册商标。

适应症

适用于下列适应症:

- 症状性颈椎间盘疾患
- 新鲜椎间盘脱出引发的椎管狭窄

禁忌症

在出现下列情况时禁止使用:

- 发热
- 感染
 - 急性
 - 全身性
 - 脊柱
 - 局部
- 系统性疾病和代谢紊乱
- 怀孕
- 骨质疏松症、软骨症、严重的骨质减少
- 可能影响植入手术成功的医疗或手术条件
- 脊椎关节病引起的椎管狭窄
- 关节性不稳定
- 脊椎畸形
- 慢性脊髓型颈椎病
- 颈椎后纵韧带骨化症
- 术前关节固定 (伸 / 屈幅度低于 2°)
- 术前待手术关节的椎间盘高度低于 3 mm
- 椎体小关节退变
- 颈椎椎体骨折
- 颈椎肿瘤
- 药物或其它毒品滥用、酗酒
- 对植入材料有异物过敏性
- 病人依从性不足
- 适应症未列病例

副反应与不良作用

- 植入物组件弯曲、松动、磨损或破坏
- 失去固定、错位和移位
- 感染
- 对植入物材料的过敏反应
- 对植入物材料的组织反应
- 静脉血栓、肺栓塞和心跳骤停
- 血肿和伤口愈合异常
- 关节周围钙化和融合
- 出现下列损伤
 - 神经根
 - 脊髓
 - 血管
 - 器官

安全性事项

- 手术医师有责任确保手术程序的正常进行。
- 与手术程序有关的一般风险因素未列入此文件。
- 手术医师必须完全掌握现有手术技术的实践与理论等各个方面。
- 手术医师必须彻底了解解剖学, 其中包括神经、血管、肌肉和肌腱的通路等。
- Aesculap 不对因误诊、植入物选择失误、植入物组件组合和 / 或手术技术不当、治疗方法的限制或灭菌不足引起的并发症承担责任。
- 对于各 Aesculap 植入物组件必须查看使用说明。
- 只有 Aesculap 模块式植入物组件能够互相配合使用。
- 任何情况下不得使用破损或手术移除的组件。
- 已经使用过的植入物不得再次使用。
- 由主管医师决定植入的植入物组件是否应当移除。在此情况下, 他必须清楚进一步手术的潜在风险和植入物移除中存在的困难。
- 应用的植入物组件及其编号、植入物的名称、批号和序列号 (如果存在) 都必须记录在病人的所有记录文件中。
- 在术后阶段, 除活动和肌肉训练外, 医师保持与病人沟通将至关重要。
- 对植入物负重结构的破坏会导致组件松动、错位和移位, 以及其它严重并发症。
- 为了尽早发现任何可能的问题或并发症, 必须定期运用适当的辅助检查对手术结果进行追踪。
- 仅允许使用配套的 Aesculap 颈椎人工椎间盘的工具。

- 根据植入物试模, 手柄和铰刀导向器 TA011996 和植入工具及定位装置 TA011997 的使用说明进行操作。
- 遵守操作指南 (no.031302)。

灭菌

- 植入物组件以组装好的形式提供, 装在有标签的保护袋内。
- 已经通过辐射对植入物组件进行了灭菌。
- 将植入物组件保持在原始包装中进行存放, 只有在使用前方可将其从原始保护包装中取出。
- 在使用前, 检查产品有效期并检查包装的完整性。不可使用过期或包装破损的植入物组件。



任何情况下, 不得对以无菌形式提供的植入物进行再灭菌。如果现有使用说明未提供这方面的明确信息, 则产品使用者将对任何形式的灭菌承担完全责任。

警告

应用

手术医师应设计手术计划, 详细正确地记录下列内容:

- 植入物组件及其尺寸的选择。
- 植入物组件在骨中的定位。
- 术中界标的定位。
- 在应用前必须符合下列条件:
 - 所有必需的植入物组件都已就位。
 - 手术条件高度无菌。
 - 植入器械, 包括特定的 Aesculap 植入物配套器械都完整无损且处于工作状态。
 - 手术医师和手术小组了解与手术技术、植入物和配套器械的范围有关的资料, 这些资料完整且准备就绪。
 - 手术医师熟悉医疗实践的规章、科学知识的目前状态以及医学作者的相关科技文献的内容。
 - 如果对术前的状态不了解, 或在手术位置发现植入物, 则应咨询制造商。
 - 根据适应症、术前计划和手术中发现的骨状态选择植入物组件。下列程序已经向患者予以说明, 并记录其对下列资料的理解程度:
 - 病人了解在神经手术、一般手术、骨科手术和一般麻醉术中所涉及的风险。
 - 病人已被告知颈椎人工椎间盘的优点和缺点, 并已经知晓可能的替代治疗方法。
 - 过载、磨损或感染可能导致颈椎人工椎间盘功能不佳。
 - 植入物的寿命取决于病人的体重。
 - 不可使植入物组件因过度张力或因工作和体力活动而过载。
 - 植入失败可能导致必要的修复术。
 - 如果实施修复术, 很可能无法保持节段的运动。
 - 病人必须由医师定期对植入物组件进行检查。
- 植入物包装上标示的高度是整个后侧植入物的高度。

颈椎人工椎间盘的植入包括下列步骤:

- 手术入路
- 中线标记
- 椎间盘切除和椎体终板的准备
- 撑开器应用和撑开
- 植入物尺寸的确认
- 为假体上的突起钻孔
- 颈椎人工椎间盘的插入

手术入路



锋利的器械有造成血管、神经和组织损伤的风险!

- 在整个手术过程中必须十分小心。

警告

➢ 建立有关节段的手术入路。

中线标记



中线标记错误会导致颈椎人工椎间盘错位!

- 应始终在 X- 射线控制条件下对中线进行标记。

警告

- 在 X- 射线控制条件下, 使用中线确定椎间盘的中央位置。
- 在上 / 下椎体上作标记。

椎间盘的切除和椎体终板的准备



软骨切除不完全会导致假体板固定稳定性不足!

- 切除椎体终板上的所有软骨。

警告

- 椎体终板准备过度会增加移位的风险!
- 在准备椎体终板时应小心操作。
- 不可切除椎体终板。

- 使用标准器械完全移除椎间盘。
- 切除椎体终板上的所有软骨。

撑开器应用和撑开

撑开钳插入过深会引起椎管和其它后部组织的压缩!

- 在插入撑开钳时, 一定要采用 X- 射线控制。



警告

撑开过度会引起对椎体小关节的刺激 / 骨髓和神经根紧张!

- 在 X- 射线控制条件下缓慢而小心地扩展撑开钳。
- 观察触觉反应。
- 将相邻 (健康) 的椎间盘的高度作为撑开程度的尺度。



警告

在撑开器和撑开螺丝撑开过程中有撑开螺丝滑丝 / 滑脱的风险!

- 在撑开步骤中使用撑开钳。
- 不可使用撑开器和撑开螺丝进行撑开操作。
- 在扩张时锁定撑开器。

植入物尺寸的确认

植入物试模插入过深会引起脊椎管和其它后部组织的压缩!

- 调节植入物试模上限深器的调整轮, 设定至最小插入深度。
- 在将植入物试模插入椎间盘间隙时, 一定要采用 X- 射线控制。



警告

选择尺寸不足的假体板会导致移位风险增加!

- 选择适当尺寸的植入物试模 / 植入体, 使椎体终板的覆盖达到最大。
- 通过 X- 射线图像的前后和侧面视图对植入物试模进行检查, 确保尺寸、位置和对线正确。



警告

撑开过度 / 不足会导致椎体小关节刺激 / 骨髓和神经根紧张!

- 选择正确的植入物试模和植入物尺寸。
- 在 X- 射线的侧视图上检查植入物试模的高度。

- 安装适当尺寸的植入物试模到手柄, 注意植入物试模及柄上的“头部”与“尾部”标记。
- 使用调节轮将植入物试模的限深器设定至最小插入深度。
- 在 X- 射线控制条件下, 通过手柄将植入物试模插入椎间盘间隙。
- 将植入物试模上的中心与中线标记对齐。
- 在必要时, 可使用调节轮对限深器的位置进行校准, 直至达到预定位置。确保限深器邻近椎体的前缘。
- 在手术中, 通过 X- 射线图像的前后和侧面视图检查植入物试模的尺寸、高度和位置。
- 将手柄从植入物试模上卸下。

为假体突起钻孔

忽视中线会引起颈椎人工椎间盘错位!

- 在 X- 射线图的前后视图上检查中线刻度, 确定植入物试模的位置。
- 确保在钻孔过程中使植入物试模处于安全位置。



警告

锋利的铰刀存在损伤血管、神经和组织的风险!

- 小心插入手柄和所连接的铰刀。
- 在将手柄和所连接的铰刀正确定位于铰刀导向器的适当导向孔和相应的引导槽之前, 不可启动马达。



警告

钻入太深存在损伤血管、神经和脊髓的危险!

- 在钻孔时, 铰刀应与选择得当且经过定位的植入物试模和铰刀导向器相配合。
- 确保植入物试模的限深器邻近椎体的前缘。
- 请使用 activ c 配套器械。
- 依照预定用途使用配套器械。
- 在侧面 X- 射线控制条件下打孔。

- 将铰刀导向器安装在植入物试模上, 注意铰刀导向器的“头部”与“尾部”标记。
- 将 activ c 铰刀夹入手柄上。
- 将连接钻孔器的手柄旋入适当的导向孔和钻孔导向器的第一个引导槽中。
- 在侧面 X- 射线控制条件下钻第一个孔。钻孔的深度通过钻孔导向器的限位器限定。
- 将连接钻孔器的手柄旋入适当的导向孔和钻孔导向器的第二个引导槽中。
- 在侧面 X- 射线控制条件下钻第二个孔。钻孔的深度通过钻孔导向器的限位器限定。
- 将连接钻孔器的手柄、钻孔导向器和植入物试模从椎间盘间隙中移出。
- 清洁钻出的骨床。

颈椎人工椎间盘的插入



压迫颈椎人工椎间盘会损伤椎体终板！

- > 当压迫颈椎人工椎间盘时应给予适当的处理。
- > 不可移除椎体终板。



因颈椎人工椎间盘插入过深可引起椎管和其它后部组织受到压迫！

- > 在插入前，将颈椎人工椎间盘假体调整至最小插入深度。
- > 在椎间盘间隙中插入颈椎人工椎间盘时，应始终保持X-射线控制。
- > 在X-射线图中，通过前后和侧视图检查颈椎人工椎间盘处于正确的位置和对线状态。



操作不当可导致颈椎人工椎间盘受到损伤！

- > 在将植入物从包装中取出后，立即将其安装在配套插入器械上。
- > 操作假体板 / 聚乙烯内衬时应防止表面磨损。

> 取出准备使用的植入物。

> 将与所选择的植入物高度对应的定位装置与插入器械相连接，注意定位装置 / 插入器械上的“头端”和“末端”标记。

> 使用调整轮将插入器械的限深器设定至最小插入深度。

> 将椎间盘植入物从包装中取出后，立即将其安装在插入器械上，注意“头端”和“末端”标记。

上假体板必须紧邻插入设备标记为“头端”的部分，而下假体板则应紧邻“尾端”部分。

> 安装夹持套管，将椎间盘假体夹在器械上。

> 从包装中取出假体，安装在插入器械中。

> 在X-射线控制条件下，小心地将椎间盘假体插入椎间盘间隙。在进行此项操作时，上假体板必须朝向头部，下假体板必须朝向尾部。

> 在必要时，可使用调整轮调整限深器的位置，直到达到预定位置。

> 释放插入器械上的夹持套管，移除插入器械。

在手术中，通过X-射线图像的前后和侧面视图检查椎间盘植入物的尺寸、高度和位置。与B.Braun/Aesculap植入物有关的其它信息可以从B.Braun/Aesculap或相关B.Braun/Aesculap机构获得。

制造商将乐于提供有关该植入物和所用器械的详细信息。

制造商：德国蛇牌集团

地址：An Aesculap-Platz

78532 Tuttlingen / Germany

邮编：78532

电话：+49 (7461) 95-0

传真：+49 (7461) 95-2799

售后服务机构

贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司

上海市外高桥保税区港澳路285号S.P及Q部分

邮编：200131

电话：021-68862066

传真：021-50543353

注册号：国食药监械（进）字2008第3463550号

产品标准：YZB/GEM 4904-2008《颈椎人工椎间盘》

灭菌方式：γ射线灭菌

灭菌有效期：5年

型号	名称	尺寸 (宽×深 [mm])	尺寸 (高度)
SW274K	Active C 植入物	16 x 13	XS, 高度 5 mm
SW275K	Active C 植入物	16 x 13	XS, 高度 6 mm
SW276K	Active C 植入物	16 x 14	S, 高度 5 mm
SW277K	Active C 植入物	16 x 14	S, 高度 6 mm
SW278K	Active C 植入物	17 x 15	M, 高度 5 mm
SW279K	Active C 植入物	17 x 15	M, 高度 6 mm
SW280K	Active C 植入物	18 x 16	L, 高度 5 mm
SW281K	Active C 植入物	18 x 16	L, 高度 6 mm
SW282K	Active C 植入物	18 x 16	L, 高度 7 mm
SW283K	Active C 植入物	19 x 17	XL, 高度 5 mm
SW284K	Active C 植入物	19 x 17	XL, 高度 6 mm
SW285K	Active C 植入物	19 x 17	XL, 高度 7 mm
SW286K	Active C 植入物	19 x 18	XXL, 高度 5 mm
SW287K	Active C 植入物	19 x 18	XXL, 高度 6 mm
SW288K	Active C 植入物	19 x 18	XXL, 高度 7 mm



사용목적

척추이탈 및 만곡증의 고정에 사용

사용방법

- 1 피부 절개, 근육 및 피부 준비는 디스크 수술의 일반적인 방법대로 시행한다.
- 2 골수술용 편치와 텁을 이용하여 디스크 부위가 드러나도록 한다.
- 3 추간판에서 디스크를 제거한다.
- 4 X-ray 를 이용하여 트라이얼 임플란트를 삽입하여 크기, 높이, 각도 및 위치를 측정한다.
- 5 트라이얼 임플란트를 삽입하여 실제 임플란트의 용골 (Keel) 이 들어갈 수 있도록 준비한다.
- 6 인서트 인스트루먼트를 이용하여 실제 임플란트를 추간판사이로 삽입한다.
- 7 인서트 인스트루먼트에 부착된 디스크팩터를 이용하여 추간판 사이를 벌린다.
- 8 인레이 (Inlay) 를 이용하여 볼 조인트(ball joint)를 삽입 한 후 하부 플레이트를 닫는다.
- 9 인스트루먼트를 제거하기 전, X-ray 를 이용하여 임플란트가 제 위치에 있는지를 확인한다.

사용 시 주의사항

- 1 본 제품에 대한 장점과 단점에 대해 환자에게 충분히 주지시켜야 한다.
- 2 정확한 임플란트의 선택이 무엇보다 중요하며, 척추 교정이 잘 이루어져야 할 뿐만아니라 환자의 무게 및 활동성 정도도 고려되어야 한다.
- 3 척추 고정과 생체역학에 대한 세부 지식이 임플란트 시술 전에 준비되어야 한다.
- 4 반드시 본 제품에 적합하도록 고안된 수술기구와 함께 사용되어야 한다.
- 5 수술 전에 의사는 반드시 수술 방법 및 삽입 제품의 선택에 대해 미리 계획되어 있어야 한다.
- 6 모든 임플란트를 준비해야 한다.
- 7 임플란트 삽입을 위한 모든 기구는 완벽하게 준비되어 있어야 한다.
- 8 본 제품은 환자에게 시술할 시 척추 수술에 세부 지식이 있는 의료진에 의해서만 시술되어야 한다.